



سیم‌ها و کابل‌ها

sbargh.ir

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که :

- ۱ - انواع سیم‌ها را نام ببرد.
- ۲ - نحوه‌ی لخت کردن سیم را بیان کند.
- ۳ - انواع اتصالات سیم‌ها را تعریف کند.
- ۴ - کارهای عملی مربوط به اتصالات سیم‌ها را انجام دهد.
- ۵ - اتصالات لحیمی را شرح دهد و انواع آن را نام ببرد.
- ۶ - کارهای عملی مربوط به اتصالات لحیمی را انجام دهد.
- ۷ - کابل را تعریف و ساختمان آن را شرحی کند.
- ۸ - اطلاعات فنی کابل‌ها را از روی بدنه‌ی آن‌ها استخراج کند.

۱-۴- سیم‌ها

دیوار با استفاده از مقره مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نصب

این نوع سیم‌ها طبق استاندارد VDE در اندازه‌های مختلف از رنگ‌های مختلفی استفاده شده است، مثلاً از ۷۵/۰ تا ۷۰ میلی‌متر مربع رنگ‌های سبز - زرد - سیاه - آبی - قهوه‌ای و از ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع با رنگ سیاه مشخص می‌شود (شکل ۴-۱) و جدول (۴-۱).

عایق این گونه سیم‌ها از جنس پی-وی-سی است و برای مصرف در تأسیسات نصب ثابت در نقاط خشک استفاده می‌شود. نصب این سیم‌ها مستقیماً در داخل دیوار مجاز نیست. معمولاً هنگام انتخاب سیم برای ساختمان، عواملی که

در نظر گرفته می‌شوند عبارتند از :

۱- توان مصرف کننده‌ها و جریان مورد نیاز. چنان‌چه

سیم‌های تک لا که معمولاً به وسیله‌ی لوله‌های فولادی به صورت‌های تک لا و یا افشار هستند. معمولاً از سیم مسی تک لا در سیم‌کشی توکار و داخل لوله، و از سیم‌های افشار در خارج از لوله یا روی کار به صورت آزاد استفاده می‌کنند، زیرا این نوع سیم‌ها تک لا در مقابل عوامل مکانیکی مقاوم‌تر و از خاصیت ارتقایی بیش‌تری نیز برخوردارند. این دو نمونه سیم که بیش‌تر مصرف ساختمانی دارند از جنس مسی با روکش پلاستیکی ساخته می‌شوند. ولتاژ مجاز این گونه سیم‌ها حداقل ۱۰۰۰ ولت است.

سیم‌های تک لا که معمولاً به وسیله‌ی لوله‌های فولادی و یا P.V.C و خرطومی روی دیوار یا داخل دیوار و یا خارج

جدول ۱-۴- مشخصات سیم های تک لا مسی با رنگ های مختلف

قطر خارجی (میلی متر)	ضخامت عایق (میلی متر)	ساختمان سیم	سطح مقطع
۲/۲	۰/۶	۱×۰/۹۸	۰/۷۵
۲/۲	۰/۶	۱×۱/۱۳	۱
۲/۶	۰/۶	۱×۱/۳۸	۱/۵
۲/۲	۰/۷	۱×۱/۷۸	۲/۵
۳/۹	۰/۸	۱×۲/۲۵	۴
۴/۴	۰/۸	۱×۲/۷۶	۶
۵/۶	۱/۰	۱×۳/۵۵	۱۰
۶/۵	۱/۰	۱×۴/۵۰	۱۶
۷/۱	۱/۰	۷×۱/۷۰	۱۶
۸/۸	۱/۲	۷×۲/۱۴	۲۵
۹/۰	۱/۲	۱۹×۱/۵۳	۳۵
۱۲/۰	۱/۴	۱۹×۱/۸۶	۵۰
۱۳/۵	۱/۴	۱۹×۲/۱۷	۷۰
۱۵/۵	۱/۶	۱۹×۲/۵۳	۹۵
۱۷/۵	۱/۶	۳۷×۲/۰۳	۱۲۰

جدول ۲-۴- حداکثر جریان مجاز سیم های مسی استاندارد شده

سیم های هوایی	شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر		قطع سیم به میلی متر مربع
	کابل های روکار	سیم های با عایق تا حداکثر ۳ سیم در هر لوله	
۱۰	۶	۴	۰/۷۵
۱۵	۱۰	۶	۱
۲۰	۱۵	۱۰	۱/۵
۲۵	۲۰	۱۵	۲/۵
۳۵	۲۵	۲۰	۴
۵۰	۳۵	۲۵	۶
۶۰	۵۰	۳۵	۱۰
۸۰	۶۰	۵۰	۱۶
۱۰۰	۸۰	۶۰	۲۵
۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۳۵
۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۵۰
۲۰۰	۱۶۰	-	۷۰
۲۲۵	۲۰۰	-	۹۵
۲۶۰	۲۲۵	-	۱۲۰

تعداد و مقدار مصرف کننده‌ها زیاد باشد باید در انتخاب سطح مقطع سیم بیشتر دقت شود.

۲- استفاده درست از جداول استاندارد شده سیم‌ها برای تعیین نوع و اندازه سطح مقطع مناسب بر حسب جریان مصرف کننده‌ها. به عنوان مثال در جدول ۴-۲ حداکثر جریان مجاز برای مقاطع مختلف سیم‌های مسی تعیین و قابل استفاده می‌باشد.

۴-۲_ لخت کردن سیم‌ها

یکی از نکات به ظاهر ساده ولی بسیار مهم در سیم‌کشی و اتصالات، طرز لخت کردن یا عایق‌برداری سیم‌هاست که هم از نظر الکتریکی و هم از نظر مکانیکی حائز اهمیت است. هنگام لخت کردن سیم باید توجه داشت که اولاً از ابزار درست و مناسب استفاده شود (سیم لخت کن معمولی یا اتوماتیک). ثانیاً طول عایق مورد نظر باید اندازه‌گیری شده و به همان اندازه لازم نه کم تر و نه بیشتر برداشته شود تا از نظر الکتریکی دارای اینمنی کافی باشد.

نکته‌ی دیگر که از نظر مکانیکی قابل توجه است این است که روی مفتول یا قسمت هادی سیم هیچ گونه آسیبی ایجاد نشود زیرا همین آسیب دیدگی به ظاهر بی اهمیت در اثر گذشت زمان باعث قطع شدن سیم خواهد شد.

۴-۳_ اتصالات سیم‌ها

منظور از اتصالات سیم‌ها به هم بستن هادی‌ها می‌باشد. صحت اتصالات بسیار حائز اهمیت است. زیرا یک مدار الکتریکی وقتی خوب کار می‌کند که اتصالات معیوب نداشته باشد. اتصال باید از نظر مکانیکی محکم و از نظر الکتریکی هادی خوب باشد.

نمونه‌ای از تقسیم‌بندی این اتصالات به صورت روبرو می‌باشد.


۱-۴-۳_ اتصالات غیرلحیمی: اتصالات غیرلحیمی خود به سه صورت کلی زیر به کار می‌روند.

sbargh.ir

۱- پیچ و مهره‌ای	الف - حلقه‌ای
ب - تیغه‌ای	
۲- فیشی (سرسیمی)	
ج - کشویی	اتصالات - غیر لحیمی
د - میله‌ای	سیم‌ها
۳- ترمینالی	الف - نوع معمولی
ب - نوع مدار چاپی	- لحیمی

اتصالات پیچ و مهره‌ای


انواع اتصالات پیچی: انواع این نوع اتصالات عبارتند از: اتصالات پیچی با پیچ و مهره و اتصالات پیچی با رزووهای داخلی. در اتصالات پیچی با پیچ و مهره بخش‌هایی مانند ریل‌ها (شین‌ها^۱) با سوراخ سرتاسری به یکدیگر متصل می‌شوند (پیچ عبوری شکل ۴-۲). پیچ و مهره دو بخش را به یکدیگر متصل می‌کند. واشرها از آسیب رساندن مهره با سرپیچ به قطعه در هنگام کشش جلوگیری می‌کند.



(a) پیچ برش - قلاویز (b) پیچ خودرو (c) پیچ متداول بارزووهای پیچ خودرو

شکل ۴-۵ - انواع پیچ‌های خودرو


اتصال پیچی هادی محافظ (شکل ۶-۴) باید با دقت خاصی صورت گیرد.



شکل ۶-۴ - اتصال هادی محافظ به بدنه

برای اتصال سیم‌های با قطر زیاد (مانند کابل) به شین‌ها از سر کابل (کابلشو) استفاده می‌شود (شکل ۷-۴). نحوه‌ی عملکرد بدین صورت است که ابتدا باید کابل یا سیم با قطر زیاد را لخت کرده و سپس به اندازه مناسب در داخل سرکابل (کابلشو) قرار داد و در نهایت با دستگاه مخصوص انتهای کابلشو را پرس کرد.

پیچ‌ها، مهره‌ها و نگهدارنده‌های پیچ: در برق صنعتی اغلب از پیچ‌های دوسو (شکل ۳-۴) چهارسو، شش‌گوش (شکل ۴-۲) و پیچ‌های سرآلن (شکل ۴-۴) استفاده می‌شود.




شکل ۴-۳ - پیچ‌های شیاردار



شکل ۴-۴ - پیچ سرآلن

برای محکم کردن بسته‌های پیچی و فاصله اندازها بروی صفحه یا قطعات فلز ترجیحاً از پیچ برش قلاویز (شکل ۵-a) یا پیچ خودرو (شکل ۵-b) یا پیچ متنه‌ای با رزووهای پیچ خودرو



شکل ۷-۴- سیم در کابلشو



(a)

الکتریکی کافی برقرار می‌کنند. استحکام مکانیکی این اتصالات نیز مناسب و در حد مطلوب است. به علاوه اتصال دهنده‌های بدون لحیم از لحاظ نصب ساده‌ترند زیرا در آن‌ها مسایل مربوط به لحیم‌کاری مانند سرد شدن لحیم، سوختن عایق و غیره در آن مطرح نیست.


وسیله‌ای که برای برس کردن سرسیم‌ها استفاده می‌شود یک نوع انبر خاصی است که تصویر یک نمونه از آن را در شکل ۴-۹ مشاهده می‌کنید.



شکل ۴-۹

اتصالات فیشی (سرسیمی)

برای قرار دادن سیم‌های رشتهدی در زیر پیچ باید از سرسیم‌های فیشی استفاده کرد. همان‌طوری که در شکل ۴-۸ مشاهده می‌شود تعدادی از اتصالات سرسیمی نشان داده شده است. این فیش‌ها (سرسیم‌ها) دارای انواع مختلف حلقه‌ای، تیغه‌ای، کشویی و میله‌ای هستند که هریک از آن‌ها در زمینه‌های خاصی کاربرد دارند.



شکل ۴-۸- انواع سرسیم

اتصال‌ها و بست‌های انتهایی که در آن‌ها لحیم به کار برده نمی‌شوند ولی با فشار، محکم به هادی متصل می‌گردند تماس



شکل ۴-۱۰



شکل ۴-۱۱

شکل ۴-۱۱ تصویر چند نمونه سرسيم های فيشي که به سيم ها متصل شده اند را نشان می دهد . نحوه ايجاد اتصالات سرسيم ها مطابق توضيحات داده شده مربوط به قسمت اتصال کابلشو در اتصالات پيج و مهره اي است.

بست کمربندی سیم ها


برای دسته بندی سیم هایی که مربوط به یک مسیر یا قسمت خاص هستند در تابلوهای برق و دستگاههای الکترونیکی از کمربندهای پلاستیکی مطابق شکل ۴-۱۱ جهت بستن و محکم کردن سیم ها استفاده می شود.

- ۶- سیم چین
- ۷- سیم لخت کن
- ۸- دم باریک
- ۹- دم گرد
- ۱۰- انبردست
- ۱۱- انبررس
- ۱۲- دم پهن

تجهیزات و مواد لازم کارهای عملی اتصالات

- ۱- سیم افشار نمره ۱/۵ یا ۱ یک متر
- ۲- سیم مفتولی ۷۵٪ یا ۱ یک متر
- ۳- سرسيم های مختلف
- ۴- ترمینال پلاستیکی ۴ خانه ۲ یک متر
- ۵- تسمه مسی با ضخامت ۵ mm حداکثر ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر

کار عملی ۱




شکل ۴-۱۲

الف) هدف: کار با ابزار و سیم

مراحل انجام کار:


۱- یک طرف سیم مفتولی را که در اختیار داردید به گیره بسته و طرف دیگر آن را با انبردست گرفته و بکشید تا سیم صاف شود.

۲- از سیم صاف شده شش قسمت 10 سانتی متری برش دهید.



شکل ۴-۱۳


۳- حدود 3 سانتی متر از هر سیم را لخت کید.



۴- سیم ها را به صورت دو به دو مطابق اشکال داده شده به یکدیگر وصل کنید.

۵- از هر مدل شکل ها یک نمونه انجام دهید.

تذکر: برای ایجاد اتصالات نشان داده شده از انبردست و دم باریک و دم پهن استفاده کنید به طوری که سیم ها زخمی نشوند.




ب) هدف: کار با ابزار و سیم

مراحل انجام کار


۱- یک قسمت ۱۰ سانتی متری از سیم صاف شده را برش دهید.

۲- حدود ۲ سانتی متر از سیم را لخت کنید.

۳- با استفاده از دمگرد مطابق (شکل ۴-۱۵) سیم را گرفته و با چرخاندن سیم به دور یک بازوی دمگرد یک دایره کامل را ایجاد کنید.



شکل ۴-۱۵




شکل ۴-۱۶

۴- در انتهای قسمت انتهایی دایره را با دمگرد یا دمباریک کمی خم کنید تا شکل سیم به صورت علامت سؤال (?) درآید (شکل ۴-۱۶).



شکل ۴-۱۷




شکل ۴-۱۸

هدف) انجام اتصالات سرسیمی (فیش های سرسیمی)
الف - اتصال سیم به سرسیم های حلقه ای، تیغه ای و میله ای

مراحل انجام کار:

- ۱- سه رشته سیم مفتولی صاف شده نمره ۱ یا ۱/۵ را در اندازه های ۱۵ سانتی متر در اختیار بگیرید.
- ۲- هر رشته سیم را از طرفین به اندازه ۱ تا ۱/۵ سانتی متر لخت کنید.
- ۳- از هر دوطرف یک رشته سیم یک نمونه از سرسیم های حلقه ای، تیغه ای و میله ای را قرار دهید.
- ۴- به کمک انبرپرس دوطرف سرسیم ها را پرس کنید.
- ۵- سرسیم های فیشی پرس شده را مطابق شکل ۴-۱۷ زیر پیچ های موجود روی یک تسمه مسی قرار داده و پیچ ها را محکم کنید.




شکل ۴-۱۹


ب - اتصال سیم به سرسیم های کشویی

مراحل انجام کار:


- ۱- چهار رشته سیم مفتولی (یا افshan) مناسب را در اختیار بگیرید.
- ۲- سرفیش های کشویی مختلف مطابق شکل ۴-۱۹ را پس از لخت کردن طرفین سیم ها در دوطرف آنها قرار دهید.
- ۳- به کمک انبرپرس دوطرف سرسیم های کشویی را پرس کنید.
- ۴- به خاطر آشنایی با یک نمونه زمینه کاربردی این سرسیم ها قوطی کلید کولری را به همراه کلید مربوطه روی تابلو نصب کنید و سپس با عبور دادن سیم ها از یک طرف قوطی سرسیم های پرس شده را به فیش های پشت کلید وصل کنید (شکل ۴-۲۰).




شکل ۴-۲۰



شکل ۴-۲۱



شکل ۴-۲۲



شکل ۴-۲۳

هدف: انجام اتصالات ترمینالی

۱- هشت رشته سیم مفتولی به طول 1 متر را در اختیار بگیرید.

۲- یک طرف سیم‌ها را حدود 1 سانتی متر لخت کنید.

۳- یک ترمینال پلاستیکی حداقل 6 خانه را در اختیار

بگیرید (شکل ۴-۲۱).

۴- سیم‌های مفتولی لخت شده را مطابق شکل ۴-۲۲

زیر پیچ‌های ترمینال قرار داده و محکم کنید. دقت کنید تا هم قسمت لخت شده زیر پیچ ترمینال قرار گیرد، و قسمت لخت بیرون ترمینال مشاهده نشود.

۵- سیم‌های زیر پیچ قرار گرفته را با استفاده از دم‌باریک

مطابق شکل ۴-۲۳ مرتب کرده و حالت دهید.

۲-۴ اتصالات لحیمی

لحیم‌کاری سخت: عمل لحیم‌کاری در درجه حرارت‌های بالا 45°C درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود. عموماً به این نوع لحیم‌کاری، «جوشکاری» می‌گویند. از انواع جوشکاری‌ها می‌توان، قوس الکتریکی و جوش گاز را نام برد.

لحیم‌کاری نرم: درجه حرارت لحیم‌کاری بسیار پایین‌تر از نقطه ذوب عناصر مورد لحیم‌کاری است و عمل لحیم‌کاری در درجه حرارت پایین‌تر از 45°C درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود.

مقدمه: لحیم‌کاری عبارت از اتصال دو یا چند فلز به وسیله یک فلز یا آلیاژ ثالث است. در این فرآیند آلیاژ یا فلز لحیم کننده به نقطه ذوب خود می‌رسد ولی فلزات مورد اتصال ذوب نمی‌شوند و باعث متصل شدن فلزات لحیم شونده به یکدیگر می‌شود.

لحیم‌کاری در دو نوع لحیم‌کاری سخت (Brazing) و لحیم‌کاری نرم (Soldering) انجام می‌شود.

لحیم

تأمین حرارت لازم از وسیله‌ای به نام هویه استفاده می‌شود. نوک هویه که حرارت را به اتصال می‌رساند معمولاً از جنس مس است. زیرا مس حرارت را بهتر از فلزات دیگر منتقل می‌کند. برای کارهای مختلف از هویه‌های گوناگون استفاده می‌شود و معمولاً هویه‌ها را از نظر نحوه گرم شدن به دو دسته تقسیم می‌کنند:

(الف) هویه‌هایی که با چراغ پریموس یا مشعل‌های گازی گرم می‌شوند.

(ب) هویه‌هایی که به وسیله جریان الکتریکی گرم می‌شوند. این هویه‌ها در دو نوع مقاومتی و ترانسفورماتوری ساخته می‌شود.



مشعل و کپسول گاز



شکل ۴-۲۵ - هویه‌ی ساده و دستگاه گرم کننده‌ی آن
چراغ پریموس

«آلیاز لحیم» که به طور اختصار به آن «لحیم» گفته می‌شود معمولاً آلیاژی مرکب از سرب و قلع است.

قلع با آب و هوا ترکیب نمی‌شود. به همین جهت پوشش بسیار خوبی برای فلزاتی نظیر مس است و از اکسیدشدن آن جلوگیری می‌کند. امروزه برای جلوگیری از اکسیدشدن قطعات الکترونیک تقریباً تمام پایه‌های قطعات را قلع اندوخته می‌کنند.

لحیم به صورت مفتول نازک در قرقه‌های حدود ۲۵٪ گرمی، ۵۰٪ گرمی یا یک کیلوگرمی تولید می‌شود. قطر مفتول‌های لحیم، مختلف و در حدود کسری از یک تا چندین میلی‌متر است. لحیم‌ها را با درصد ترکیب‌های مختلف قلع و سرب نیز می‌سازند و به بازار عرضه می‌کنند.

sbargh.ir



شکل ۴-۲۶ - قرقه‌های مختلف لحیم


— روغن لحیم کاری (روانساز): برای لحیم کردن دو فلز به یکدیگر لازم است قبل از سطوح اتصال را کاملاً پاک کنید طوری که اکسید فلز روی آن‌ها وجود نداشته باشد. از آن‌جا که اکثر فلزات در درجه حرارت‌های عادی اکسید می‌شوند همواره لایه‌ی بسیار نازکی از اکسید بر سطح آن‌ها وجود دارد از این رو قبل از لحیم کاری سطوح اتصال را توسط مواد پاک کننده تمیز کنید. ماده‌ی پاک کننده‌ای که برای پاک کردن این سطوح‌ها به کار می‌رود «روغن لحیم کاری» نام دارد.

هنگام تبخیر روغن لحیم ذرات اکسید روی فلز نیز تبخیر شده و فلز از اکسید پاک می‌شود.

— وسائل لحیم کاری: برای لحیم کاری چند قطعه به یکدیگر ابتدا باید آن‌ها را گرم نموده و سپس لحیم کرد. برای

می شود. در شکل ۴-۲۶ ساختمان داخلی این نوع هویه نشان داده شده است.

نوع مقاومتی: یک سیم مقاومت دار که در داخل پوششی از عایق قرار گرفته است در اطراف میله‌ی مسی پیچیده می‌شود. با اتصال هویه به برق و عبور جریان الکتریکی، هویه مانند اتو گرم



شکل ۴-۲۶— قسمت‌های مختلف یک هویه‌ی قلمی

- در موقع لحیم کردن ابتدا محل اتصال را حرارت دهید و سپس سیم لحیم را روی آن بگذارید تا ذوب شود.
- در صورتی که دو قطعه را قبلًا به لحیم آغشته کنید (قلع انود) و سپس آن‌ها را با حرارت دادن به هم وصل کنید لحیم کاری خیلی بهتر انجام می‌گیرد.
- از لحیم به اندازه‌ای که لازم است استفاده کنید. به کار بردن لحیم زیادی دلیل بر اتصال کامل و مستحکم نیست.
- لحیم کاری زمانی خوب است که پس از لحیم کاری، محل اتصال درخسان به نظر آید.

- برای قلع انود کردن سرسیم از نوع سیم افسان یا مفتولی، ابتدا سرسیم را توسط هویه گرم کنید. سپس سیم لحیم را روی سیم قرار دهید نه روی نونک هویه تا لحیم با گرمای سرسیم ذوب شود (شکل ۴-۲۸).



شکل ۴-۲۸— نحوه‌ی لحیم کاری سر سیم

نوع ترانسفورماتوری: در این نوع از اصول مغناطیسی، (القا متقابل)^۱ استفاده می‌شود هویه‌ی ترانسفورماتوری دارای سیم بیج اولیه با دور زیاد و تعداد حلقه‌های ثانویه کم و بیشتر موارد تنها یک حلقه و در مواردی هم دو یا ۳ حلقه است. چون ترانسفورماتور کاهنده است شدت جریان در ثانویه زیاد می‌شود و حرارت قابل ملاحظه‌ای تولید می‌کند. این نوع هویه برای رسیدن به درجه حرارت نهایی احتیاج به زمان زیاد ندارد و فوراً گرم و برای کار آماده می‌شود. شکل ۴-۲۷ مدار الکتریکی هویه از نوع ترانسفورماتوری را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۲۷— مدارهای الکتریکی هویه‌ی ترانسفورماتوری

نحوه‌ی لحیم کاری

- برای آن که لحیم کاری به خوبی انجام گیرد باید نکات زیر را در نظر بگیرید:
- نقاطی که می‌خواهید لحیم کاری کنید کاملاً تمیز و پاک کنید.
 - نونک هویه را کاملاً تمیز کنید.

۱— با مطلب القا متقابل در مباحث بعد آشنا خواهید شد.

تجهیزات و قطعات مورد نیاز آزمایش

تعداد/ مقدار	نام و مشخصات
یک عدد	۱- هویه 40° وات از نوع قلمی
یک رشته	۲- سیم افshan نمره $1/5$ به طول 75 سانتی متر
یک رشته	۳- سیم مفتولی نمره $1/5$ به طول 180 سانتی متر
یک عدد	۴- سیم چن
یک عدد	۵- سیم لخت کن
به اندازه کافی	۶- قلع 63%
30 سانتی متر	۷- سیم آنتن تلویزیون از نوع مغزی دار
۱ عدد	۸- خط کش 20 cm فلزی
20 سانتی متر	۹- سیم افshan نمره 1
۱ عدد	۱۰- دم گرد یا دم باریک



شکل ۴-۲۹— اصول صحیح قلع انود کردن سرسیم

هدف‌ها

الف : قلع انود کردن سرسیم‌های مفتولی و افshan

ب : لحیم کاری سیم‌ها

ج : لحیم کاری (ساخت یک مکعب سیمی به ابعاد $7/5 \times 7/5 \times 7/5$ سانتی متر)

مراحل اجرا

الف: قلع انود کردن سرسیم‌های مفتولی و افshan

■ وسایل مورد نیاز را از انبار تحويل بگیرید.

■ از سیم افshan نمره $1/5$ پنج قطعه 15 سانتی متر و از سیم مفتولی 5 قطعه 15 سانتی متری جدا کنید (جمعاً ده قطعه سیم 15 سانتی متری)

■ به کمک سیم لخت کن از هر طرف هریک از قطعات

یک سانتی متر روپوش برداری کنید. سپس مطابق شکل ۴-۲۹ تمامی سرسیم‌ها را قلع انود کنید.

■ یک سانتی متر از روپوش دوسر کابل آنتن تلویزیون را مطابق شکل ۴-۲۹ بردارید و مغزی هردو سر را قلع انود کنید.

سؤال ۱— چرا سرسیم‌ها را قلع انود می‌کنند؟ کاربرد آن‌ها در کجاست؟ توضیح دهید.


ب : لحیم کاری

■ چند تکه سیم افshan و مفتولی نمره $1/5$ به طول های

$12/5$ سانتی متر را از انبار تحويل بگیرید.


■ دوطرف هریک از سیم‌های $12/5$ سانتی متر را حدود $1/5$ سانتی متر روپوش برداری کنید.

■ سیم‌ها را مطابق شکل ۴-۳۰ به یکدیگر بتابانید و سپس محل تابانده شده را لحیم کاری کنید.



شکل ۴-۳۰

sbargh.ir



شکل ۴-۳۱—شکل قطعه‌کاری که باید ساخته شود.

ج: لحیم کاری (ساخت یک مکعب سیمی به ابعاد $7/5 \times 7/5 \times 7/5$ سانتی‌متر)

■ از سیم مفتوولی باقی مانده ۱۲ رشته سیم $7/5$ سانتی‌متری را به کمک سیم چین ببرید.

■ دو طرف هر دوازده قطعه را به اندازه یک سانتی‌متر روپوش برداری کنید.

■ هر دو طرف هر قطعه را قلع انود کنید.

■ دوازده قطعه سیم آماده شده مطابق شکل ۴-۳۱ یک مکعب بسازید. رئوس مکعب باید لحیم کاری شود.

شکل ۴-۳۳-۴ انواع سررسیم‌های فیشی - گرد، دوشاخه و عایق دار را که به سیم‌ها پرس شده‌اند، نشان می‌دهد.



شکل ۴-۳۳



شکل ۴-۳۲-۴-۴ ابزار مورد نیاز

sbargh.ir

سوالات



- ۱- هنگام انتخاب سیم به چه نکاتی باید دقت کرد؟
- ۲- سیم نمره‌ی ۲/۵ تک لا دارای چه قطری است؟
- ۳- از سیم‌های مفتولی و رشته‌ای در چه محل‌هایی استفاده می‌شود؟
- ۴- انواع اتصالات را نام ببرید.
- ۵- برای قراردادن سیم‌های رشته‌ای در زیر پیچ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
- ۶- مراحل لحیم کاری دو سیم وصل شده به هم را توضیح دهید.

۴-۴_ کابل‌ها

کاربرد کابل‌ها در تأسیسات الکتریکی سیار وسیع و دارای اهمیت زیادی است. کارخانجات کابل‌سازی کابل‌ها را در اندازه‌ها و کاربردهای گوناگون و با ساختمان‌های داخلی متفاوت تولید می‌کنند.

شکل ۴-۳۴ - نمونه‌هایی از این کابل‌ها را نشان می‌دهد.

امروزه در صنعت برق، بخش عظیمی از توزیع انرژی الکتریکی، به ویژه در فشار ضعیف، به وسیله‌ی کابل‌ها صورت می‌گیرد. البته برای انتقال الکتریکی فشار متوسط و قوی نیز در برخی موارد از کابل‌های مخصوص استفاده می‌شود.



کابل آلومینیومی زره‌دار 1×240 میلی‌متر مربع 20 کیلوولت



کابل NYCY



کابل 1×150 میلی‌متر زره‌دار 63 کیلوولت



کابل افسان تخت



کابل مسی زره‌دار 1×300 میلی‌متر مربع 33 کیلوولت



کابل زمینی $\frac{1}{2}$ رشتہ‌ی یک کیلوولت

sbargh.ir




کابل مخابراتی مهاردار هوایی



کابل مخابراتی MDF



شکل ۴-۳۴ - نمونه‌ای از انواع کابل‌ها

ج - کابل ها از نظر کاربرد به دو دسته‌ی کابل های مسلح و کابل های غیر مسلح می‌توان تقسیم نمود. یکی کابل های مسلح که برای تحمل ضربه ها، فشار، نفوذ رطوبت و سایر عوامل دارای محافظاند و دیگر کابل های غیر مسلح که فاقد محافظاند.



شکل ۴-۳۵

$$\text{مفتولی} = e \quad \text{گرد} = r$$



شکل ۴-۳۶

$$\text{مفتولی} = e \quad \text{قطاعی} = m$$

sm

se

$$\text{مفتولی} = s \quad \text{قطاعی} = e$$

۴-۵ - تعریف کابل
اصولاً هر نوع هادی، که بتواند جریان برق را از داخل خود عبور دهد و توسط موادی از محیط اطراف خود عایق شده باشد، به طوری که ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین برابر صفر و در روی سطح سیم نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی باشد، «کابل» نامیده می‌شود.

۴-۶ - ساختمان کابل ها

ساختمان و اجزای تشکیل دهنده‌ی کابل های مخابراتی کاملاً با کابل های مورد استفاده در صنعت برق فشار قوی و فشار ضعیف تفاوت دارند؛ اما به طور کلی کابل ها همواره از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده‌اند. تفاوت کابل ها ناشی از کاربرد آن هاست. یعنی نوع کارشان موجب می‌شود که جنس، شکل، سطح مقطع و تعداد هادی ها و عایق ها با یکدیگر تفاوت داشته باشند. این تفاوت ها موجب تقسیم‌بندی کابل ها می‌گردد.

۱-۶-۴ - هادی کابل ها : هادی ها از سیم مسی تقریباً خالص و دارای انعطاف قابل قبول یا از آلومینیوم یا آلیاژ های مخصوص ساخته می‌شوند.

سطح مقطع هادی ها، با توجه به مقدار جریان عبوری و نوع کاربرد، در اندازه های گوناگون و شکل های متفاوت درست می‌شود.

هادی های کابل را از دیدگاه های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی نمود. در اینجا کابل ها را از نظر سطح مقطع هادی، تعداد رشته و هم‌چنین از نظر کاربرد به صورت زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف - هادی ها از نظر تعداد رشته به دو شکل تک رشته و (مفتولی) چند رشته (افشان) مطابق شکل ۴-۳۵ وجود دارند.

برای مشخص کردن هادی های تک رشته از حرف اختصاری (e) و کابل های چند رشته از حرف اختصاری (m) استفاده می‌شود.

ب - هادی ها از نظر شکل سطح مقطع نیز به دو شکل گرد و مثلثی (سکتور) مطابق شکل ۴-۳۶ وجود دارند. برای مشخص کردن هادی های گرد از حرف اختصاری (r) و کابل های مثلثی از حرف اختصاری (s) استفاده می‌شود.

● مواد پی وی سی (PVC)، که به نام پروتودور معروف است.

شکل ۴-۳۷، یک نوع کابل با عایق پی وی سی (PVC) را نشان می‌دهد.

برای جلوگیری از اشتباه و جهت تشخیص سیم‌های کابل از یکدیگر، عایق سیم‌های هادی را در رنگ‌های مختلف انتخاب می‌کنند. در جدول ۴-۳ رنگ‌بندی عایق سیم‌ها بر اساس استاندارد VDE 0271 آلمان و ۱۰۷-۱ مؤسسه‌ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI 607-1) نشان داده شده‌اند.

زیر زمین و یا روی تجهیزات فلزی نصب می‌شوند، نباید هیچ‌گونه اتصال الکتریکی بین هادی و زمین برقرار گردد. به عبارت دیگر، باید ولتاژ روی بدنه‌ی عایق نسبت به زمین صفر باشد. برای عایق کردن کابل‌های الکتریکی، بسته به نوع مصرف و ولتاژ روی هادی کابل، از مواد مختلفی به عنوان عایق استفاده می‌شود، که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیراند:

● کاغذ‌های آخشته به روغن مخصوص

● مواد لاستیکی



شکل ۴-۳۷- کابل با عایق پی وی سی به همراه اجزای کابل


رنگ سیم‌های کابل با سیم محافظ (سیم ارت)	رنگ سیم‌های کابل بدون سیم محافظ (سیم ارت)	تعداد سیم‌های کابل
-	سیاه	۱ سیمه
-	سیاه - آبی	۲ سیمه
سبز و زرد - آبی - قهوه‌ای	سیاه - آبی - قهوه‌ای	۳ سیمه
سبز و زرد - آبی - قهوه‌ای - سیاه	سیاه - آبی - قهوه‌ای - سیاه	۴ سیمه
سبز و زرد - آبی - قهوه‌ای - سیاه - سیاه	سیاه - آبی - قهوه‌ای - سیاه - سیاه	۵ سیمه

حال اگر کابل در جاهایی مورد استفاده قرار گیرد که نیروهای دیگری، مانند نیروی مکانیکی به آن وارد می‌شود ضرورت دارد، با استفاده از زره فولادی و یا زره آلومینیومی که در تمام طول کابل به صورت مفتوح و یا ورق تعییه می‌گردد، محافظت مکانیکی شود. به عنوان مثال می‌توان از کابل کشی برای توزیع انرژی الکتریکی در شهرها، که به صورت دفنی در خاک و در زیر معابر و خیابان‌ها اجرا می‌شود، نام برد. کابل‌های فوق حتماً به غلاف (زره) فولاد گالوانیزه و یا آلومینیومی مجهرزند (شکل ۴-۳۹).

۴-۶-۳- غلاف کابل: در برخی کابل‌ها از لایه و یا لایه‌هایی در روی کابل استفاده می‌شود که می‌توانند عایق کابل را در مقابل انواع نیروهای مکانیکی محافظت کنند و همچنین از نفوذ رطوبت به داخل کابل جلوگیری نمایند. اصطلاحاً به این محافظت «غلاف کابل» یا «زره» می‌گویند. در ساده‌ترین حالت، مطابق شکل ۴-۳۸ کابل دارای یک غلاف از مواد پی‌وی‌سی است که کابل را در مقابل عوامل بیرونی، از جمله نفوذ رطوبت محافظت می‌کند.



شکل ۴-۳۹- کابل با غلاف آلومینیومی



شکل ۴-۳۸- کابل با غلاف PVC

رنگ‌های بخصوصی انتخاب و اعمال می‌شود که برای کابل‌های

فشار ضعیف به شرح زیر است :

۷-۴- علائم مشخصه کابل‌ها

براساس استاندارد آلمان V.D.E برای عایق کابل‌ها

جدول ۴- sbargh.ir

کابل	رنگ
دو رشته‌ای	حاکستری روشن و سیاه
سه رشته‌ای	حاکستری روشن، سیاه و قرمز
چهار رشته‌ای	حاکستری روشن، سیاه، قرمز و آبی
پنج رشته‌ای	حاکستری روشن، سیاه، قرمز، آبی و سیاه

۱-۷-۴- علائم مشخصه در کابل‌ها: با توجه به ساختمان و قسمت‌های مختلفی که در ساختار یک کابل وجود دارد، بر حسب نوع و مواد به کار رفته در آن مطابق زیر نام‌گذاری و استاندارد می‌شوند.

با توجه به رنگ‌های فوق ملاحظه می‌شود که رنگ خاکستری روشن در تمام کابل‌ها مشترک است بنابراین طبق استاندارد این رنگ سیم را به عنوان سیم صفر (MP) و رنگ قرمز نیز به عنوان محافظه در نظر گرفته می‌شود.

حروف مشخصه	توضیح
N	کابل با هادی مسی
NA	کابل با هادی آلومینیوم
Y	عایق پروتودور PVC اولین Y در توالی حروف
H	ورقه کاغذی متالیزه دور عایق سیم
Y	روبوش (غلاف) پروتودور PVC دوّمین حرف Y در توالی حروف
re	سیم گرد یک رشته
rm	سیم گرد چند رشته
S	غلاف مسی
K	غلاف سری
Se	قطع مثلثی (یک رشته)
Sm	قطع مثلثی (چند رشته)

sbargh.ir

مثال ۳

NYFGBY ۳×۵۰/۲۵rm ۰/۶/۱kV

يعنى كابل نرمال پروتودور چهار سيمه چندلا به
قطع سيم فاز ۵ و سيم نول ۲۵ ميلى متر مربع گرد و
چند رشته حفاظت کابل با سيم‌های لخت و حفاظت
سيم‌های لخت با نوار فولادی که جهت عکس پیچش
سيم‌های لخت، به طور مارپیچی روی سيم‌های لخت
پیچیده شده است.

مثال ۱

YYY ۳×۴ re ۰/۶/۱kV

يعنى كابل زيرزميني نرمال سه سيمه، گرد و
تك رشته به قطع چهار ميلى متر مربع با روبوش و عایق
پروتودور و برای فشار ۶kV ۰/۰ بین سيم فاز و زمين و
۱kV بین دو سيم بدون محافظه فلزی.

مثال ۲

NAYY ۱×۱۵۰ rm ۰/۶/۱kV

يعنى كابل نرمال با سيم آلومينيومي يك سيمه به
قطع ۱۵ ميلى متر مربع، چندلا و گرد برای فشار
۶/۱kV ۰/۰ با عایق و روبوش پروتودور و مورد استعمال
آن مانند کابل.

تمرین: انواع کابل‌های موجود توسط فراغیران سناسایی شود و کاربرد آن‌ها بر حسب ساختمان و جداول مربوطه تعیین گردد.



NYY $4 \times 1 / 5 \text{ mm}^2$

شکل ۴-۴۰ - کابل چهار رشته نوع NYY

جدول ۶-۴

سیم مسی	درجه حرارت محیط (در زمین)		
	۱۵ C	۲۰ C	۴۵ C
سطح مقطع mm ²	جریان مجاز به A		
۱/۵	۲۷	۲۶	۲۰
۲/۵	۳۷	۳۵	۲۶
۴	۴۹	۴۷	۲۵
۶	۶۲	۵۹	۴۴
۱۰	۸۳	۸۰	۶۰
۱۶	۱۰۹	۱۰۵	۷۸
۲۵	۱۴۱	۱۲۵	۱۰۰

۷-۴-۴- جدول کابل‌ها: شدت جریان مجاز هر کابل

مقدار معینی است و از مشخصات اصلی کابل به شمار می‌رود. مقدار مجاز جریان بستگی به سطح مقطع سیم‌های کابل دارد و عامل محدودکننده آن حرارت ناشی از عبور جریان در کابل است، چون عایق هر کابل تا حد معینی افزایش درجه حرارت را می‌تواند تحمل نماید، و از دید درجه حرارت کابل از حد مجاز سبب از بین رفتن عایق و کم شدن عمر کابل می‌شود. برای هر نوع کابل جدول مخصوصی که شدت جریان مجاز را در آن کابل مشخص می‌کند موجود است. شدت جریان مزبور برای یک درجه حرارت معینی محاسبه شده و در جدول ذکر می‌شود. در ضمن مقدار مجاز جریان هر کابل به درجه حرارت محیط بستگی دارد. زیرا هر چه هوای محیط سرددتر باشد قابلیت جذب مقدار بیشتری از حرارت تولید شده در کابل را دارد و عمل انتقال حرارت توسط عایق بهتر انجام می‌گیرد.

sbargh.ir

سوالات



- ۱ - کابل را تعریف کنید.
- ۲ - تقسیم‌بندی کابل‌ها بر چه اساسی است؟
- ۳ - ساختمان کابل از چه اجزایی تشکیل می‌شود؟
- ۴ - علایم اختصاری r, e, m, s و به چه معنی هستند؟
- ۵ - مهمترین انواع عایق‌های کابل را نام ببرید.
- ۶ - مشخصات مهم در کابل‌های زمینی کدام هستند؟

sbargh.ir

