

نفوذ روز افرون انرژی الکتریکی و صنایع وابسته به آن در سطوح مختلف زندگی جامعه امروزی موجب تنوع تجهیزات مورد استفاده گردیده است. تداوم نیروسانی، حفاظت از سیستم، بهره‌برداری از تجهیزات و سایر مسائل موجود در پیش روی طراحان سیستم‌های الکتریکی، طراحی، ساخت و استفاده از تابلوهای الکتریکی را الزامی کرده است. تابلوهای الکتریکی در سطح ولتاژهای فشار ضعیف و فشار متوسط بصورت تابلوهای کترول و توزیع انرژی الکتریکی و در سطوح ولتاژی بالاتر فقط عنوان تابلوهای کترول سیستم به کار برده می‌شوند.

بحث تابلوهای الکتریکی شامل مجموعه‌ای از مطالب متنوع بوده و گردآوری آنها در یک مجموعه کار دشواری است و به همین دلیل کتابی با این عنوان موجود نمی‌باشد. در مجموعه حاضر مطالبی در مورد کلیات تابلو شامل انواع تابلوها و موارد کاربرد هریک از آنها، قطعات تشکیل دهنده تابلو (مانند بدنه، کلید، شینه و ...)، روش محاسبه تجهیزات نصب شده در درون تابلو و برآورده ابعاد تابلو گردآوری شده است. روش حمل و نقل، جابجایی و نصب تابلو موضوع بعدی بوده و در نهایت جدول‌های مورد نیاز برای محاسبه تجهیزات درون تابلو آورده شده است. مطالب حاضر با استفاده از استانداردها و دستورالعمل‌های رایج در صنعت برق و هم‌چنین به اتکای تجربیات بیش از ۳۵ سال سابقه کار اجرائی نگارنده در صنعت برق گردآوری شده‌اند. با توجه به تنوع مطالب و توسعه روزافزون علوم در صنعت برق، برای به روزآوری و تکمیل موضوعات مطرح شده و هم‌چنین رفع نواقص و اشکالات احتمالی موجود نیازمند نقطه نظرات و راهنمایی های صاحب نظران و دست اندکاران صنعت برق و صنعت‌گران مرتبط با تابلوهای الکتریکی می‌باشیم.

## کلیات

### ۱-۱ تعریف تابلو:

تابلوها تجهیزاتی هستند که برای کنترل، نیرورسانی و توزیع انرژی الکتریکی در صنعت برق مورد استفاده قرار می‌گیرند.

### ۱-۲ هدف از کاربرد تابلو در صنعت برق:

الف: جمع کردن تجهیزات در یک محل به منظور:

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| ۱) فراهم شدن امکان کنترل و حفاظت مطمئن‌تر و دقیق‌تر | ۲) قابلیت استفاده از سیستم‌های الکتریکی بصورت بهم پیوسته و با هزینه کمتر | ۳) تعمیر و نگهداری آسان‌تر و سریع‌تر |
|---|--|--------------------------------------|

ب: تامین ایمنی سیستم و موجودات زنده

### ۱-۳ انواع تابلو:

- |                      |                    |                   |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| الف: از لحاظ ساختمان | ۱) تابلوهای بیرونی | ۲) تابلوهای درونی |
| ب: از لحاظ کاربرد    | ۱) تابلوهای توزیع  | ۲) تابلوهای کنترل |


تابلوها از لحاظ ساختمان به صورت ایستاده، دیواری (روی سکو- روکار- توکار)، روش دسترسی به تجهیزات درون تابلو، اسکلت پیچ و مهره‌ای و ... نیز دسته‌بندی می‌شوند.

تابلوهای درونی تابلوهایی هستند که در محل‌های سرپوشیده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تابلوها وظیفه نگهداری تجهیزات نصب شده در درون تابلو و حفاظت از آن‌ها در برابر برخوردهای ناخواسته را بر عهده دارند. این نوع تابلوها باید حداقل درجه حفاظت IP ۲۰ را تامین نمایند.

تابلوهای بیرونی در فضای باز نصب شده و علاوه بر وظایف تابلوهای درونی، بایستی از تجهیزات در مقابل عوامل جوی نیز محافظت کنند، بنابر این دارای ساختار خاصی می‌باشند.

تابلوهای توزیع به منظور توزیع انرژی الکتریکی و نیرورسانی در سطح ولتاژهای فشار ضعیف و فشار متوسط به کار برد می‌شوند.

تабلوهای کنترل با بهره‌گیری از تجهیزات مختلف وضعیت سیستم را سنجیده، نمایش داده و در صورت لزوم تغییرات اعمال شده توسط بهره‌بردار را به سیستم منتقل می‌کنند.  
در شکل (۱) دو نمونه از تابلوهای توزیع ایستاده، درونی و بیرونی نشان داده شده است.



شکل (۱): دو نمونه از تابلوهای ایستاده بیرونی و درونی

[www.sbargh.ir](http://www.sbargh.ir)

مهم‌ترین اجزاء تابلو عبارتند از:

- (۱) بدنه
- (۲) کلید
- (۳) هادی (شینه‌ها و سیم‌ها)
- (۴) دستگاه‌های حفاظتی (فیوز، بی‌متال و ...)
- (۵) دستگاه‌های اندازه‌گیری
- (۶) مقره
- (۷) سیستم ارت
- (۸) سیستم ایترلاک

## ۱-۴ بدنه تابلو:

بدنه تابلو وظیفه نگه داری تجهیزات در محل نصب شده و همچنین حفاظت از آن‌ها در برابر برخوردهای ناخواسته را برعهده دارد. بدنه از ورق آهن (که به روش پوسته ای سرد نورد شده) یا مواد کامپوزیت و پلاستیک ساخته می‌شود. ضخامت ورق تابلوهای آهنی بر اساس دستورالعمل های موجود و با در نظر گرفتن محل استقرار تابلو، محل ورود و خروج هادی ها، شکل بدنه (ایستاده، دیواری، بیرونی، درونی و...).

فرم ساخت تابلو (یک پارچه- مجزا از هم)، قابلیت دسترسی به اجزای تابلو، نحوه آرایش تجهیزات، محیط نصب تابلو و ابعاد آن تعیین می‌گردد.

ورق آهنی مورد استفاده در بدنه تابلو بوسیله پروفیل وناودانی به منظور تامین استحکام مکانیکی لازم، جهت تحمل ضربات ناشی از عمل کرد تجهیزات و یا وزن آنها تقویت می‌شود.



شکل(۲): بدنه تابلوی فلزی ۵ سلول یکپارچه

معمولًاً بدنه تابلو بصورت یک پارچه طراحی و ساخته سده و پس از کترل نهائی به محل نصب ارسال می‌گردد. شکل‌های (۲) و (۳) نشان‌دهنده نمونه‌هایی از تابلوهای با بدنه یک‌پارچه می‌باشند. در بعضی موارد بدنه را به صورت قطعات مجزا از هم ساخته و پس از اتمام کلیه عملیات خم کاری، جوشکاری و رنگ‌آمیزی آنها را بسته‌بندی کرده و در محل نصب بر روی هم سوار می‌کنند. مزیت این نوع تابلوها کاهش هزینه حمل و نقل و نیز قابلیت توسعه از طرفین و آسانی تعمیرات آن می‌باشد. بدنه باید طوری طراحی شود که ضمن فراهم ساختن بیشترین امکان دسترسی به تجهیزات درون تابلو، حداقل ایمنی ممکن را برای افرادی که در حال کار با تابلو هستند، نیز تامین نماید. در تابلوهای قدرت برای محدود کردن تابلو و همچنین جلوگیری از سرایت صدمات ناشی از آتش سوزی و یا انفجار احتمالی تجهیزات به سایر قسمت‌ها، در فواصل معینی دیوار قائمی را در داخل تابلو نصب کرده و تابلو را به قطعاتی که سلول نامیده می‌شود، تقسیم بندی می‌کنند. تابلوهای کشوئی و مدولار از این لحاظ برتری دارند.

با در نظر گرفتن محل نصب تابلو، روش های مختلفی در طراحی و ساخت بدنه به منظور دسترسی به تجهیزات درون تابلو مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانند: بدون درب (تابلوهای توزیع فشار ضعیف نصب شده در پست های توزیع محلی)، درب دسترسی از جلو، درب دسترسی از پشت، درب دسترسی در هر دو طرف، درب شیشه‌ای و...).

درب تابلو اهمیت زیادی در تامین ایمنی کارکنان و همچنین حفاظت از تجهیزات درون تابلو را بر عهده دارد.



شکل(۳): بدنه تابلوی بیرونی با درب دسترسی از دو طرف

در تابلوهای فشار متوسط دریچه‌ای در بالای تابلو (سقف تابلو) جهت تخلیه فشار هوای ناشی از جرقه یا انفجار احتمالی تجهیزات درون تابلو تعییه می‌گردد.


درجه حفاظت بدنه تابلو با در نظر گرفتن محل نصب و میزان رطوبت، بر اساس جدول های شماره ۴ و ۵ تعیین می‌شود.

## ۱-۵ کلید:

کلیدها تجهیزاتی هستند که برای قطع و وصل انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کلید بایستی تمام جریان‌های عبوری را تحت شرایط پیش‌بینی شده، بدون اینکه اثرات حرارتی یا دینامیکی این جریان‌ها به کلید لطمeh جدی وارد کند، کنترل نماید. کلید زمانی که باز است (قطع کلید) باید اختلاف سطح الکتریکی

موجود بین کنکاترها را بطور مطمئن تحمل کند. تمام اجزای کلید بایستی قدرت عایقی لازم برای تحمل ولتاژ اعمال شده را تحت شرایط پیش بینی شده دارا باشند. انتخاب نوع کلید بستگی به نیاز مدار داشته و بایستی از استانداردهای رایج تبعیت نماید.

کلیدهای روشنائی براساس ولتاژ مدار، جریان اسمی و نوع آن (متناوب یا مستقیم) و در صورت لزوم رعایت شرایط محیط کار انتخاب می‌شوند. کلید روشنائی مدارات تک‌فاز بایستی قابلیت کار با حداقل ولتاژ ۲۵۰ ولت و جریان ۱۰ آمپر را دارا باشد.



شکل(۴): نمونه‌ای از کلیدهای مورد استفاده در تابلو

جریان اسمی کلید با توجه به نوع بار تغذیه شده از کلید بایستی برابر یا بزرگ‌تر از مقادیر زیر باشد مگر این‌که در استاندارد ساخت کلید شرایط دیگری مشخص شده باشد.

- |    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| ۱) | بارهای اهمی مانند لامپ رشتہ‌ای، بخاری برقی:               | برابر با حداکثر جریان مصرف‌کننده |
| ۲) | بارهای سلفی (موتوری) و مانند آن‌ها:                       | برابر حداکثر جریان مصرف‌کننده    |
| ۳) | بارهای خازنی و مصرف‌کننده‌هایی که خازن جبران‌کننده دارند: | ۲ برابر حداکثر جریان مصرف‌کننده  |

در صورتی که کلید برای قطع بار کامل سلفی طراحی نشده باشد باید آمپراژ آن دو برابر بار ثابت مورد نظر انتخاب شود.


در مدارهای سه‌فازی که فقط حفاظت در برابر بار زیاد لازم است کلید دارای دو رله بی‌متال کافی است ولی در مدارهایی که حفاظت در برابر اتصال زمین نیز مورد نیاز است کلید باید مجهز به سه رله بی‌متال (یک بی‌متال به‌ازای هر فاز) باشد.

حفاظت بار زیاد برای کلید محافظ خط ۳ الی ۶ برابر جریان نامی و برای حفاظت الکتروموتورها ۸ الی ۱۶ برابر جریان اسمی است.

أنواع کلیدهای مورد استفاده در تابلو عبارتند از:

الف: کلید غیر قابل قطع و وصل زیر بار:

این نوع کلیدها فقط برای قطع و وصل ولتاژ مدار یا در مواردی خطوط بدون بار یا ترانسفورماتور بی‌بار به کار برد می‌شوند و عمل کرد آن‌ها در زمان عبور جریان از مدار مجاز نیست. مزیت آن‌ها نسبت به سایر کلیدها قابل رویت بودن کنتاکت‌های آن در جهت تامین ایمنی کارکنان می‌باشد. این کلیدها در صنعت برق بنام کلید سکسیونر شناخته شده‌اند. در سطح ولتاژ فشار متوسط با استفاده از فنر سرعت قطع و وصل سکسیونر را افزایش داده و به کمک جرقه گیرهای ساده‌ای میزان جرقه حاصل از عمل کرد کلید را کاهش داده و در تابلوها مورد استفاده قرار می‌دهند.



شکل(۵): نمونه‌ای از کلیدهای غیرقابل قطع و وصل در زیر بار

## ب: کلیدهای قابل قطع و وصل زیربار:

### ۱. کلید بار:

این نوع کلیدها فقط برای قطع و وصل مدار تحت ولتاژ و جریان اسمی بوده و لازم است که قابلیت تحمل و عبور دادن جریان‌های خطا در مدت زمان معینی را دارا باشند. از قطع و وصل این کلیدها در شرایط جریان خطا باید جلوگیری گردد.

أنواع کلید بار عبارتند از:

- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ | ۷۹ | ۸۰ | ۸۱ | ۸۲ | ۸۳ | ۸۴ | ۸۵ | ۸۶ | ۸۷ | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۱ | ۱۰۲ | ۱۰۳ | ۱۰۴ | ۱۰۵ | ۱۰۶ | ۱۰۷ | ۱۰۸ | ۱۰۹ | ۱۱۰ | ۱۱۱ | ۱۱۲ | ۱۱۳ | ۱۱۴ | ۱۱۵ | ۱۱۶ | ۱۱۷ | ۱۱۸ | ۱۱۹ | ۱۲۰ | ۱۲۱ | ۱۲۲ | ۱۲۳ | ۱۲۴ | ۱۲۵ | ۱۲۶ | ۱۲۷ | ۱۲۸ | ۱۲۹ | ۱۳۰ | ۱۳۱ | ۱۳۲ | ۱۳۳ | ۱۳۴ | ۱۳۵ | ۱۳۶ | ۱۳۷ | ۱۳۸ | ۱۳۹ | ۱۴۰ | ۱۴۱ | ۱۴۲ | ۱۴۳ | ۱۴۴ | ۱۴۵ | ۱۴۶ | ۱۴۷ | ۱۴۸ | ۱۴۹ | ۱۵۰ | ۱۵۱ | ۱۵۲ | ۱۵۳ | ۱۵۴ | ۱۵۵ | ۱۵۶ | ۱۵۷ | ۱۵۸ | ۱۵۹ | ۱۶۰ | ۱۶۱ | ۱۶۲ | ۱۶۳ | ۱۶۴ | ۱۶۵ | ۱۶۶ | ۱۶۷ | ۱۶۸ | ۱۶۹ | ۱۷۰ | ۱۷۱ | ۱۷۲ | ۱۷۳ | ۱۷۴ | ۱۷۵ | ۱۷۶ | ۱۷۷ | ۱۷۸ | ۱۷۹ | ۱۸۰ | ۱۸۱ | ۱۸۲ | ۱۸۳ | ۱۸۴ | ۱۸۵ | ۱۸۶ | ۱۸۷ | ۱۸۸ | ۱۸۹ | ۱۹۰ | ۱۹۱ | ۱۹۲ | ۱۹۳ | ۱۹۴ | ۱۹۵ | ۱۹۶ | ۱۹۷ | ۱۹۸ | ۱۹۹ | ۲۰۰ | ۲۰۱ | ۲۰۲ | ۲۰۳ | ۲۰۴ | ۲۰۵ | ۲۰۶ | ۲۰۷ | ۲۰۸ | ۲۰۹ | ۲۱۰ | ۲۱۱ | ۲۱۲ | ۲۱۳ | ۲۱۴ | ۲۱۵ | ۲۱۶ | ۲۱۷ | ۲۱۸ | ۲۱۹ | ۲۲۰ | ۲۲۱ | ۲۲۲ | ۲۲۳ | ۲۲۴ | ۲۲۵ | ۲۲۶ | ۲۲۷ | ۲۲۸ | ۲۲۹ | ۲۳۰ | ۲۳۱ | ۲۳۲ | ۲۳۳ | ۲۳۴ | ۲۳۵ | ۲۳۶ | ۲۳۷ | ۲۳۸ | ۲۳۹ | ۲۴۰ | ۲۴۱ | ۲۴۲ | ۲۴۳ | ۲۴۴ | ۲۴۵ | ۲۴۶ | ۲۴۷ | ۲۴۸ | ۲۴۹ | ۲۵۰ | ۲۵۱ | ۲۵۲ | ۲۵۳ | ۲۵۴ | ۲۵۵ | ۲۵۶ | ۲۵۷ | ۲۵۸ | ۲۵۹ | ۲۶۰ | ۲۶۱ | ۲۶۲ | ۲۶۳ | ۲۶۴ | ۲۶۵ | ۲۶۶ | ۲۶۷ | ۲۶۸ | ۲۶۹ | ۲۷۰ | ۲۷۱ | ۲۷۲ | ۲۷۳ | ۲۷۴ | ۲۷۵ | ۲۷۶ | ۲۷۷ | ۲۷۸ | ۲۷۹ | ۲۸۰ | ۲۸۱ | ۲۸۲ | ۲۸۳ | ۲۸۴ | ۲۸۵ | ۲۸۶ | ۲۸۷ | ۲۸۸ | ۲۸۹ | ۲۹۰ | ۲۹۱ | ۲۹۲ | ۲۹۳ | ۲۹۴ | ۲۹۵ | ۲۹۶ | ۲۹۷ | ۲۹۸ | ۲۹۹ | ۳۰۰ | ۳۰۱ | ۳۰۲ | ۳۰۳ | ۳۰۴ | ۳۰۵ | ۳۰۶ | ۳۰۷ | ۳۰۸ | ۳۰۹ | ۳۱۰ | ۳۱۱ | ۳۱۲ | ۳۱۳ | ۳۱۴ | ۳۱۵ | ۳۱۶ | ۳۱۷ | ۳۱۸ | ۳۱۹ | ۳۲۰ | ۳۲۱ | ۳۲۲ | ۳۲۳ | ۳۲۴ | ۳۲۵ | ۳۲۶ | ۳۲۷ | ۳۲۸ | ۳۲۹ | ۳۳۰ | ۳۳۱ | ۳۳۲ | ۳۳۳ | ۳۳۴ | ۳۳۵ | ۳۳۶ | ۳۳۷ | ۳۳۸ | ۳۳۹ | ۳۴۰ | ۳۴۱ | ۳۴۲ | ۳۴۳ | ۳۴۴ | ۳۴۵ | ۳۴۶ | ۳۴۷ | ۳۴۸ | ۳۴۹ | ۳۵۰ | ۳۵۱ | ۳۵۲ | ۳۵۳ | ۳۵۴ | ۳۵۵ | ۳۵۶ | ۳۵۷ | ۳۵۸ | ۳۵۹ | ۳۶۰ | ۳۶۱ | ۳۶۲ | ۳۶۳ | ۳۶۴ | ۳۶۵ | ۳۶۶ | ۳۶۷ | ۳۶۸ | ۳۶۹ | ۳۷۰ | ۳۷۱ | ۳۷۲ | ۳۷۳ | ۳۷۴ | ۳۷۵ | ۳۷۶ | ۳۷۷ | ۳۷۸ | ۳۷۹ | ۳۸۰ | ۳۸۱ | ۳۸۲ | ۳۸۳ | ۳۸۴ | ۳۸۵ | ۳۸۶ | ۳۸۷ | ۳۸۸ | ۳۸۹ | ۳۹۰ | ۳۹۱ | ۳۹۲ | ۳۹۳ | ۳۹۴ | ۳۹۵ | ۳۹۶ | ۳۹۷ | ۳۹۸ | ۳۹۹ | ۴۰۰ | ۴۰۱ | ۴۰۲ | ۴۰۳ | ۴۰۴ | ۴۰۵ | ۴۰۶ | ۴۰۷ | ۴۰۸ | ۴۰۹ | ۴۱۰ | ۴۱۱ | ۴۱۲ | ۴۱۳ | ۴۱۴ | ۴۱۵ | ۴۱۶ | ۴۱۷ | ۴۱۸ | ۴۱۹ | ۴۲۰ | ۴۲۱ | ۴۲۲ | ۴۲۳ | ۴۲۴ | ۴۲۵ | ۴۲۶ | ۴۲۷ | ۴۲۸ | ۴۲۹ | ۴۳۰ | ۴۳۱ | ۴۳۲ | ۴۳۳ | ۴۳۴ | ۴۳۵ | ۴۳۶ | ۴۳۷ | ۴۳۸ | ۴۳۹ | ۴۴۰ | ۴۴۱ | ۴۴۲ | ۴۴۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



شکل(۷): نمونه‌ای از کلید گردان

کلیدهای گردان قابل قطع و وصل در زیر بار بوده و تا جریان ۱۰۰ آمپر در دسترس می‌باشند. در صورت نیاز می‌توان تعداد پل‌های این نوع کلید را به صورت پشت سرهم افزایش داد تا حجم کمتری در سطح تابلو اشغال شود.

در تابلوهای فشار متوسط از سکسیونرهای تیغه ای و کشوئی برای قطع و وصل خطوط ورودی و خروجی بهره برداری می‌کنند. سکسیونر تیغه ای فیوزدار معمولاً برای حفاظت از ترانسفورماتور به کار برده می‌شود. بهتر است برای حفاظت دقیق تر ترانسفورماتور از کلید دیزنکتور مجهز به رله استفاده شود.

کلید سکسیونرهای کشوئی در تابلوهای کم عمق به کار برده می‌شوند.



شکل(۸): کلید سکسیونر چاقوئی فیوزدار

مقادیر نامی سکسیونر بستگی به مشخصات فنی و الکتریکی شبکه دارد. این مقادیر عبارتند از: ولتاژ نامی ( $V_n$ )، جریان نامی ( $I_n$ ، جریان اتصال کوتاه ضربه‌ای مجاز ( $I_s$ ، جریان اتصال کوتاه کوتاه مدت ( $I_{th}$ ).

سکسیونرهای قابل قطع زیر بار دارای قدرت قطع کمی (در حدود جریان اسمی) بوده و لذا برای قطع جریان اتصال کوتاه مناسب نمی‌باشند. اگر قدرت اتصال کوتاه شبکه در حد تحمل فیوز باشد از سکسیونر فیوزدار استفاده می‌شود.

## ۲. کلید قدرت:

این نوع کلیدها برای عمل کرد تحت شرایط پیش‌بینی شده برای کلید (ولتاژ و جریان اسمی یا خط) مورد استفاده قرار می‌گیرند.




شکل(۹): کلید قدرت قابل قطع و وصل در زیر بار

کلیدهای قدرت بر حسب نیاز در قسمت‌های مختلف تابلو نصب شده و ضمن عبور دادن انرژی مورد نیاز مصرف‌کننده از خود، در صورت نیاز به کمک رله‌ها حفاظت از سیستم را نیز بر عهده دارند.

کلید قدرت در فشار ضعیف بنام کلید اصلی، کلید کل، کلید اتوماتیک نیز شناخته می‌شود. کلید اتوماتیک با تنظیم رله‌ها می‌تواند حفاظت موضعی مناسبی از مدار به عمل آورده و در صورت عمل کرد در شرایط خطأ، بلا فاصله پس از رفع عیب قابل بهره‌برداری مجدد است. برخی از انواع کلید قدرت مجهز به بی‌متال (برای حفاظت در برابر اضافه بار) و بویین مغناطیسی (به منظور حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه) گردیده‌اند و به این ترتیب امکان حفاظت موضعی مدار فراهم شده است.

در صورت وصل کلید قدرت در شبکه اتصال کوتاه شده، کلید به طور خودکار قطع شده و از صدمات ناشی از اتصال کوتاه می‌کاهد. از کلیدهای قدرت در تاسیسات روشنایی و برق صنعتی (حفظت خطوط و ماشین آلات) و در ثانویه ترانسفورماتورهای قدرت (برای حفاظت از ترانسفورماتور) استفاده می‌شود.



شکل(۱۰): نمای داخلی کلیع فیوز مینیاتوری قابل قطع و وصل در زیر بار

#### مشخصات کلی کلید:

مشخصات زیر بایستی برروی کلید درج شده باشد:

استاندارد مورداستفاده، ولتاژ و جریان نامی، جریان‌های قطع مرتبط با ولتاژهای اعمال شده، تعداد فازها (تعداد پل‌های کلید)، فرکانس کاری، درجه حفاظت، نام یا علامت تجاری سازنده، نام کشور سازنده. اگر کلید خاصی مورد نظر مصرف‌کننده باشد، مشخصات آن بایستی با حداقل استانداردهای رایج منطبق گردد.

کلید قابل قطع زیر بار بایستی سرعت لازم در قطع و وصل و محفظه مناسب برای خاموش کردن جرقه را داشته و بصورت همزمان کتابت‌های هر سه‌فاز آن باهم قطع و وصل شوند.

از کلیدهای خودکار مجهز به وسائل حفاظتی می‌توان برای هردو منظور حفاظت و قطع و وصل مدار استفاده کرد.

در تابلوی اصلی اگر از کلید و فیوز جداگانه در ورودی تابلو استفاده شود بایستی کلید قبل از فیوز در مدار قرار بگیرد.

به دلیل کم بودن قدرت قطع اتصال کوتاه کلید فیوزهای مینیاتوری، نباید از آن‌ها بعنوان کلید معمولی برای قطع و وصل عادی مدار استفاده گردد.

#### مشخصات کتاکتورها:

نوع دیگری از کلیدهای مورد استفاده در تابلوها، کتاکتور (کلید مغناطیسی) می‌باشد. کتاکتورها برای تعداد دفعات قطع و وصل زیاد ساخته شده ولی دارای قدرت قطع کمی هستند.

مشخصات کلی کتاکتورها بصورت زیر است:

ولتاژ اسمی، جریان اسمی (یا کد مشخص کننده جریان)، فرکانس اسمی، تعداد پل‌ها، توان اسمی، ولتاژ آزمون عایقی، ولتاژ آزمون ایستادگی فرکانس صنعتی یک دقیقه‌ای، کتاکت‌های کمکی (در حالت عادی باز، در حالت عادی وصل)<sup>۱</sup>.

نوع بار تغذیه شونده از کتاکتور (روشنائی، موتوری، خازنی) و شرایط محیط کار کتاکتور مد نظر باشد.

کتاکتور AC2 : مناسب برای بارهای سلفی و خازنی با تعداد دفعات قطع و وصل کم.

کتاکتور AC3 : مناسب برای بارهای سلفی و خازنی با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد.

با استفاده از رله‌های حرارتی و الکترومغناطیسی همراه با کتاکتورها و تنظیم دقیق آن‌ها براساس نیاز مدار و منحنی مشخصه عمل کرد آن‌ها می‌توان سیستم حفاظتی صحیحی را در سیستم دایر نمود.

#### نکات مهم در نصب کلیدها:

هنگام نصب کلید در تابلو بایستی ارتفاع و عمق نصب کلید، فاصله از تجهیزات جانبی، محل اتصال هادی‌ها، سرویس و نگهداری و سایر شرایط ذکر شده در بروشور کلید را در نظر گرفت.

کلید گردان در تابلوهای با ولتاژ فشار ضعیف برای قطع و وصل بارهای کم اهمیت و نیز بعنوان کلید سلکتور فاز برای تغذیه ولت‌متر به کار می‌رود. در تابلوهای کترل کلید سلکتور به علت دارا بودن قابلیت افزایش تعداد پل کاربرد زیادی دارد.

کلید فیوزهای مینیاتوری نصب شده در تابلو باید از نوع حرارتی - مغناطیسی بوده و بدنه آن‌ها استقامت حرارتی و مکانیکی مداوم برای تحمل جریان نامی خود را دارا باشند.

درجه حفاظت کلید باید با درجه حفاظت تابلو هم خوانی داشته و از درجه حفاظت تابلو نکاهد.

کلیدهای قدرت فشار متوسط بر اساس استاندارد IEC56 یا سایر استانداردهای معتبر انتخاب گردند.

محفظه کلید فشار متوسط طوری طراحی شود که اثرات ناشی از دمای محیط و دمای کار و اتصال کوتاه و زلزله در تداوم کار تابلو اختلالی ایجاد نکند.

دسترسی به کلید فشار متوسط درون تابلو هنگام بهره‌برداری، سرویس و تعییرات به آسانی مقدور باشد.

<sup>1</sup> NO : Normally Open ' NC : Normally Close

با استفاده از ایترلاک مناسب بین کلیدهای سکسیونر و دژنکتور نصب شده در یک سلوول تابلوی فشار متوسط، حداقل ایمنی لازم برای حفاظت کارکنان و تاسیسات تامین گردد.

در تابلوهای کشوئی هنگام کلیدزنی یا وارد و خارج کردن کلید به محفظه مربوطه خطیری متوجه اپراتور نشود.

نوع و قدرت کلید برای تعیین اندازه ارتفاع و عمق نصب کلید به منظور فراهم کردن حداکثر ایمنی و امکان دسترسی جهت بهره‌برداری، سرویس و تعمیرات در نظر گرفته شود.

کلیدهای نصب شده در تابلو باید با مواد دارای پایداری حرارتی زیاد ساخته شده و ترمینال‌های کلید برای اتصال کابل‌شو یا شینه مناسب باشند.

هر تابلو باید به یک کلید اصلی قابل قطع ووصل زیربار مججهز شود. جریان نامی این کلید حداقل برابر با جریان مصرف کل تابلو و قدرت تحمل اتصال کوتاه آن نباید کمتر از جریان اتصال کوتاه احتمالی باشد و در صورتی که این کلید دارای وسائل حفاظتی باشد جریان نامی وسیله حفاظتی نباید از جریان نامی تابلو بیشتر باشد.

در تابلوی اصلی اگر از کلید و فیوز جداگانه در ورودی تابلو استفاده شود بایستی کلید قبل از فیوز در مدار قرار بگیرد.

برای تامین حفاظت دقیق‌تر، تنظیم قطع کننده حرارتی جریان زیاد کلید (بی متال) باید براساس جریان کار کلید باشد نه جریان اسمی آن. حد بالای تنظیم این رله بهتر است از جریان اسمی کلید بیشتر نباشد. بعنوان مثال اگر کلیدی با جریان اسمی ۲۵۰ آمپر برای کار در جریان کاری ۲۳۰ آمپر انتخاب شود بایستی بی متال آن برروی ۲۳۰ آمپر تنظیم شود.

## ۱-۶ هادی‌های مورد استفاده در تابلو:

اکثر هادی‌های به کار رفته در تابلوها از جنس مس می‌باشند ولی در شرایط خاصی که استفاده از مس مشکلاتی را در بر داشته باشد (مانند محیط‌های دارای بخار گوگرد) می‌توان از آلومینیوم بهره گرفت. ظرفیت جریان دهی شینه به اندازه سطح مقطع بستگی دارد. سطح مقطع شینه را بصورت ابعاد آن بیان می‌کنند.

هادی‌ها در دو نوع سیم و شینه به کار برده می‌شوند. سیم‌ها (اکثراً بصورت سیم افشار) جهت برقراری ارتباط الکتریکی بین تجهیزات درون تابلو با هم‌دیگر و همچنین اتصال شبکه و مصرف‌کننده به تابلو مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل (۱۱): هادی رشته‌ای مورد استفاده در تابلو

شینه‌ها به عنوان هادی اصلی در تابلو برای جمع آوری و توزیع انرژی الکتریکی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. شینه بندی در تابلوها به روش شین ساده بوده و تمام تجهیزات تابلوها به این شینه‌ها متصل می‌باشند.

در تابلوهایی که سلول بندی جداگانه‌ای دارند، شینه بندی بایستی طوری باشد که در صورت انجام کار در درون هریک از سلول‌ها، در تداوم کار سایر قسمت‌ها وقفه‌ای بوجود نیاید.

در انتخاب جنس شینه موارد زیر باید مورد توجه قرار بگیرد:

استقامت استاتیکی آلمینیوم (به علت بزرگ‌تر بودن سطح مقطع به ازای جریان مساوی) بیشتر از مس است.

تحمل دینامیکی آلمینیوم (به علت بزرگ‌تر بودن سطح مقطع به ازای جریان مساوی) برابر با مس است.

از دیاد درجه حرارت در اثر جریان‌های عبوری (به علت جریان مخصوص پایین تر و تبادل حرارتی بهتر) در آلمینیوم کمتر است. آلمینیوم در اثر جرقه و سوختن خاکستر زیادی ایجاد نمی‌کند. این خاکستر هادی نبوده و به عایق‌ها صدمه نمی‌زند.

مس در برابر بخار گوگرد بسیار حساس بوده و ایجاد اکسید مس ( $\text{CuO}_2$ ) می‌کند که قابلیت هدایت کمی دارد. آلمینیوم در مقابل اسید کلریدریک، سولفوریک و آمونیاک با ثبات بوده ولی در مقابل بخار کلر جیوه حساس است. آلمینیوم اکسیداسیون سطحی دارد که لایه عایقی نازکی بر روی فلز به وجود می‌آورد، در اثر فشار فرورفتگی پیدا کرده و خورندگی آن در اثر الکتروولیت شدید است.

جدول (۱): مشخصات هادی‌های مسی و آلمینیومی

عنوان	مس	آلومینیوم
وزن مخصوص $\text{kg/dm}^3$	۹/۸	۲/۷
قابلیت هدایت	۵۶	۳۵
دماهی ذوب (درجه سانتی گراد)	۱۰۸۵	۶۵۸
از دیاد طول در ۱۰ متر و دماهی ۶۰ درجه سانتی گراد	۱۰ میلی‌متر	۱۵ میلی‌متر

## روش انشعاب‌گیری از شینه‌ها:

برای اتصال دو شینه به هم یا انشعاب‌گیری از شینه اصلی بهتر است که ارتباط مستقیم و بدون رابط باشد.

حداکثر قطر سوراخ‌های ایجاد شده در روی شینه نباید از  $1/3$  عرض آن بیشتر باشد. بعنوان مثال در شینه‌ای به عرض  $30$  میلی‌متر حداکثر قطر سوراخ ایجاد شده  $10$  میلی‌متر خواهد بود. خم کاری شینه با توجه به عرض آن باید بصورتی انجام گیرد که از حداکثر تنفس خمشی مجاز شینه بیشتر نباشد. مقدار خمشی مجاز از جدول های ارائه شده توسط کارخانه سازنده شینه بدست آورده می‌شود.

اتصال شینه به کلید باید در امتداد کنتاکت‌های کلید باشد تا از ایجاد نیروی الکترودینامیکی جلوگیری شود. این نیرو می‌تواند باعث لرزش تیغه و یا حتی باز شدن کنتاکت‌های آن بشود. از هر گونه برش و سوهان کاری شینه و سرسیم‌ها که موجب کاهش ابعاد آن بشود، در محل وصل شدن به کلیدها باید خودداری شود.

برای انشعاب‌گیری، ابتدا هر گونه آلدگی و چربی را از محل انشعاب زدوده و در صورت وجود زنگزدگی آن را بهوسیله سمباده نرم تمیز کرده و با لایه نازکی از روغن مخصوص اندود نموده و دو قطعه محکم به هم بسته می‌شود. دقت شود که اتصال دو شینه به هم به فشار آن دو سطح بر هم دیگر بستگی دارد.

### نکات مهم در شینه‌بندی:

شینه‌های فازها، نول و ختی در تمام طول تابلو کشیده شده و در محل های مناسب و نیز ابتدا و انتهای با استفاده از مقره اتکائی ثابت می‌شوند. بهتر است شینه ارت بدون استفاده از مقره به بدنه بسته شود ولی در صورت استفاده از شینه مشترک برای نول و ارت (PEN) باید آنرا بر روی مقره نصب کرد. سطح مقطع شینه نول باید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد.

فاصله بین شینه‌ها بستگی به سطح جریان اتصال کوتاه شبکه (جریان ضربه‌ای) داشته و در تابلوهای با ولتاژ فشار ضعیف این فاصله نباید از  $10$  سانتی متر کمتر شود.

ظرفیت جریان‌دهی شینه اصلی  $1/5$  برابر جریان کلید اصلی انتخاب می‌گردد. ظرفیت الکتریکی شینه فازها  $150$ ٪ ( $1/5$  برابر بیشتر از) ظرفیت جریان‌دهی کلید اصلی انتخاب شده و قابلیت تحمل نیروهای ناشی از اتصال کوتاه احتمالی را داشته باشند.

ابعاد شینه براساس حداکثر مقدار جریان عبوری از مدار از داده های جدول (۸) یا محاسبه (کتاب های محاسبات اتصال کوتاه و تجهیزات نیروگاه تالیف مسعود سلطانی) بدست می‌آید. در صورت نیاز ضرایب

رنگی یا بی رنگ بودن شینه، درجه حرارت محیط، درجه حرارت مجاز و ارتفاع از سطح دریا در سطح مقطع بدست آمده اعمال می شود.

در تابلوهای با قدرت های بالا، ممکن است که برای تامین شدت جریان عبوری از مدار بیش از یک شینه برای هر فاز مورد استفاده قرار گیرد و در این صورت لازم است که شینه های هر فاز با فاصله ای برابر با ارتفاع همان شینه در کنار هم قرار داده شوند.

نیروی الکترودینامیکی مابین دو شین موافق حین عبور جریان اتصال کوتاه بحسب نیوتن برابر است با:

$$F = \frac{2I_s^2 10^{-8} l}{a}$$

در این رابطه:  $a$  = فاصله دو شین از هم

$$I_s = 1.08 \times \sqrt{2} I_K$$

$I_s$  = جریان اتصال کوتاه بحسب آمپر

$$I_K = \frac{I_n \times 100}{U_K}$$

$I_K$  = جریان اتصال کوتاه متناوب در طرف ثانویه ترانسفورماتور


$U_K$  = امپدانس درصد ترانسفورماتور

### رنگ آمیزی شینه ها:

برای افزایش میزان ظرفیت جریان دهی شینه ها، آنها را با استفاده از رنگ های حرارتی رنگ آمیزی می کنند. رنگ کردن شینه برای سهولت در سرویس، تعمیرات و رفع عیب نیز موثر خواهد بود. رنگ های رایج مورد استفاده در شینه بندی تابلو عبارتند از: رنگ قرمز فاز اول، رنگ زرد فاز دوم، رنگ آبی فاز سوم، شینه نول معمولاً مشکی و شینه ارت زرد و سبز.

### ترتیب رنگ آمیزی شینه فازها:

(۱) شینه بندی افقی در سطح افقی تابلو



شینه جلو قرمز رنگ

وسط زرد رنگ


شینه ای که به طرف پشت تابلو است آبی رنگ

شینه‌بندی افقی در سطح عمودی تابلو:

شینه بالا قرمز رنگ


شینه وسط زرد رنگ

شینه پائین آبی رنگ



نمای جنبی تابلو از سمت چپ

جلوی تابلو



نمای روبروی تابلو

جهت نگاه از سمت جلوی تابلو:

شینه چپ قرمز رنگ

شینه وسط زرد رنگ

شینه راست آبی رنگ


(۱۳) شینه‌بندی عمودی واقع در سمت عمودی جنب تابلو:

نگاه از سمت جلوی تابلو:

شینه جلو قرمز رنگ

شینه وسط زرد رنگ

شینه پشت آبی رنگ



دید جانبی تابلو از سمت چپ

درب تابلو

## محاسبه سطح مقطع هادی‌ها:

سطح مقطع هادی‌های درون تابلو بر اساس حداکثر شدت جریان مورد نیاز و از طریق جدول جریان مجاز سیم‌ها بدست می‌آید.

سطح مقطع بدست آمده برای کابل بکار برده شده به منظور برقراری ارتباط الکتریکی بین تابلو و سایر تجهیزات مرتبط با آن، جهت تعیین قطر گلند (قطعه‌ای که در ورودی کابل به درون تابلو بر روی کابل

نصب می شود)، اندازه ترمینال، کابل شو و سریم مورد نیاز است. به عنوان مثال در کابل میلی مترمربع، گلندهای قطر کابل  $23/5$  میلی متر و ترمینال نمره ۱۶ لازم است.

اتصال هادی ها به ترمینال ها و سایر تجهیزات، به وسیله پیچ یا بست و وسایلی مانند آنها امکان پذیر بوده و فشار مناسب در محل اتصال وجود داشته باشد.



شکل(۱۷): مجموعه‌ای از ترمینال‌های مورد استفاده حهت ورود و خروج هادی‌ها در تابلو

کابل ورودی به درون تابلو پس از عبور از داخل گلنده، با استفاده از کابل شو به تجهیزات درون تابلو متصل می گردد. سیم‌های رابط نیز بوسیله ترمینال‌های هم اندازه با هادی‌ها به هم مرتبط می شوند. (ذکر این نکته ضروری است که با در نظر گرفتن فاصله مصرف کننده از تابلو سطح مقطع کابل رابط ممکن است از سطح مقطع هادی درون تابلو بیشتر شود و لذا ترمینال خروجی تابلو باید مناسب با سطح مقطع کابل خروجی انتخاب گردد).

از هر ترمینال فقط برای اتصال یک هادی استفاده کرده و از محکم شدن هادی در داخل ترمینال اطمینان حاصل گردد.

## ۷-۱ کدگذاری:

کلیه وسایل، تجهیزات، هادی‌ها و ترمینال‌های درون تابلو باید بوسیله شماره و علائم مشخصه استاندارد علامت‌گذاری شوند. بوسیله کدگذاری مشخصات فنی هر یک از تجهیزات، محل نصب و آرایش فیزیکی آنها در درون تابلو معلوم می گردد. کدگذاری موجب افزایش سرعت اجرای کار و آسان تر شدن بهره‌برداری و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی، بیشتر شدن دقت و سرعت عمل در زمان عیب یابی و تعمیرات خواهد شد. مجموع این عوامل کاهش هزینه‌های کلی را به دنبال دارد. از دیدگاه ایمنی کدگذاری ضریب ایمنی حفاظت از جان کارکنان را افزایش می دهد.

## ۱-۸ فیوز:

فیوز نوعی رله است که برای حفاظت از سیستم در برابر جریان‌های خطا (اضافه بار، اتصال کوتاه) به کار برده می‌شود.

فیوز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر جریان مصرف کننده قرار می‌گیرد. در روش مستقیم تمام جریان از داخل فیوز عبور کرده و در روش غیرمستقیم با استفاده از نمونه برداری از جریان مصرف کننده به کمک وسائلی مانند ترانسفورماتور جریان به وظیفه خود عمل می‌کند.

فیوزهای معمولی نمی‌توانند عمل حفاظت موضعی را در مدارات الکتریکی بطور کامل و بدون خطا انجام دهند.



شکل(۱۲): نمونه‌ای از فیوزهای مورد استفاده در تابلو

انتخاب فیوز براساس نوع حفاظت از مدار (اضافه بار، اتصال کوتاه) و در نظر گرفتن نوع بار (فیوز سریع یا تندکار، فیوز تاخیری یا کندکار) و با مراجعه به منحنی‌های مشخصه عمل کرد فیوز (منحنی جریان-زمان) انجام می‌گیرد.

در جدول (۲) مشخصات کلی فیوزها براساس سرعت عمل کرد و تجهیزات مورد حفاظت آورده شده است.

جدول (۲): مشخصات کلی فیوزها

$gB$ = حفاظت کامل معدن و تاسیسات	$R$ = حفاظت نیمه رسانا	$g$ = فیوز تندکار
$aM$ = حفاظت جزئی کلید	$B$ = حفاظت معدن و تاسیسات	$a$ = فیوز کندکار
$aR$ = حفاظت جزئی نیمه رسانا	$gl$ = حفاظت کامل کابل و خط	$l$ = حفاظت کابل و خط
	$gR$ = حفاظت کامل نیمه رسانا	$M$ = حفاظت کلید

فیوزهای  $g$  جریان‌های کمتر از جریان ذوب را تا به حد جریان نامی قطع را، وصل نگه می‌دارند.

فیوزهای a جریان‌های بیش از چند برابر جریان نامی معین خود را تا به حد جریان نامی قطع، وصل نگه می‌دارند.

در صورتی که در یک مسیر از چند فیوز پشت سرهم استفاده گردیده، برای تامین حفاظت موضوعی بهتر است فیوز بالادست با ضریب ۱/۶ برابر بزرگ‌تر نسبت به فیوز پائین دست انتخاب شود تا از عمل کرد نابهنجام فیوز حتی‌الامکان جلوگیری شود.

وسائل حفاظتی مدار با توجه به جریان مجاز تعديل شده (پس از اعمال ضرائب مختلف به جریان مورد نیاز، مثال ضریب هم‌زمانی) انتخاب می‌شوند.

### مشخصات فنی فیوزها:

ولتاژ و جریان نامی فیوز، جریان اسمی پایه فیوز، جریان اتصال کوتاه، فرکانس نامی، سطح عایقی، مشخصه زمان - جریان (تندکار، کندکار، ...)، نوع فیوز، قابلیت یا عدم قابلیت محدودکنندگی جریان اتصال کوتاه، ضرائب ارتفاع و حرارت محیط در انتخاب فیوز دخیل هستند.

### أنواع فیوز:

#### الف) فیوزهای حرارتی:

۱. فیوز حرارتی با سیم ذوب شونده: برای عمل کرد در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه مانند فیوز شیشه‌ای، فشنگی، چاقوئی<sup>۲</sup> HRC و فیوز لینگ.
۲. فیوز حرارتی با بی‌متال: جهت محافظت از سیستم در مقابل اضافه بار با دقت بیشتری نسبت به فیوز حرارتی با سیم ذوب شونده به کار برده می‌شوند. این نوع فیوز برای حفاظت از سیستم در برابر اتصال کوتاه مناسب نمی‌باشد.

- ب) فیوزهای الکترونیکی : محافظت از مدار را در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه با دقت و سرعت عمل بالائی انجام می‌دهند.

فیوز حرارتی با سیم ذوب شونده یک بار مصرف بوده و پس از عمل کرد بایستی تعویض شوند. در قسمت بالای فشنگی فیوز، پولکی تعییه گردیده که در صورت عمل کرد فیوز از محل خود خارج شده و سوختن فیوز را مشخص می‌کند. رنگ پولک ها نمایان گر آمپر اسما فیوز هستند. پودر داخل این نوع فیوزها معمولاً اکسید سیلیسیوم ( $SiO_2$  کوارتز پودر شده) با درجه خلوص بالا می‌باشد.

دمای فیوز در شرایط کاری عادی از مقادیر تعیین شده در مشخصه زمان - جریان آن فراتر نرفته و تغییر چندانی در این مشخصه حاصل نمی شود. فیوز بایستی پایداری دینامیکی و حرارتی لازم در طول مدت اتصال کوتاه و نیز در طول مدت زمان عبور جریان اسمی کوتاه‌مدت تعیین شده را دارا باشد.

<sup>2</sup> HRC: High Rupturing Capacity

فیوز <sup>۳</sup>NH (به لحاظ ساختمان داخلی) جریان اتصال کوتاه را قبل از رسیدن به میزان حداقل شدت جریان، قطع می‌کند.

رنگ پولک و ته فیوز در فیوزهای فشنگی، براساس جریان اسمی فیوز به شرح جدول (۲) است:

جدول (۳): رنگ پولک بر اساس جریان نامی فیوزهای فشنگی

جریان اسمی (آمپر)	رنگ پولک						
۶۳	مسی	۲۵	زرد	۱۰	سرخ	۲	صورتی
۸۰	نقره‌ای	۳۵	سیاه	۱۶	حاکستری	۴	قهوه‌ای
۱۰۰	سرخ تیره	۵۰	سفید	۲۰	آبی	۶	سبز

فیوزهای اتوماتیک (فیوز آلفا، کلیدفیوز و مانند آنها) با استفاده از بی متال برای حفاظت در برابر اضافه بار همراه با قطع کننده مغناطیسی (بوین قطع اتصال کوتاه) جهت حفاظت اتصال کوتاه، برای حفاظت از شبکه‌های خانگی و عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فیوزها پس از عمل کرد در شرایط خطأ و قطع سیستم، پس از رفع عیب مدار آماده وصل مجدد می‌باشند.

در صورت استفاده از چند فیوز برای حفاظت یک مسیر فیوزها باید طوری انتخاب شوند که منحنی جریان – ولتاژ آنها باهم تداخل نداشته باشند.

فیوز باید به آسانی قابل نصب و تعویض در داخل تابلو و یا کلید فیوز باشد.


## ۹-۱ مقره:

مقره‌های مورد استفاده در تابلوها عموماً از جنس چینی یا پلاستیک می‌باشند که با توجه به محل نصب و کاربرد تابلو و شرایط محیط کار انتخاب می‌شود.

شکل مقره از نوع مقره اتکائی می‌باشد که با در نظر گرفتن ابعاد شینه و نحوه قرار گرفتن آن بر روی مقره با استفاده از پایه مناسب، شکل ظاهری مقره تعیین می‌شود.

میزان نیروی وزن وارد شده بر مقره اتکائی نباید از ۵۰٪ نیروی قابل تحمل آن بیشتر باشد. حداقل نیروی الکترودینامیکی ناشی از اتصال کوتاه که به مقره اعمال می‌شود نباید از ۷۵٪ قابلیت تحمل آن بیشتر شود. مقره‌های پلاستیکی بدلیل ارزان قیمت بودن و امکان تنوع در ساخت آن ها، استفاده فراوانی در تابلوهای الکتریکی دارند.

<sup>۳</sup> NH: Nieder spannungs Hochleistungs sicherung



شکل(۱۳): نمونه‌ای از مقره‌های اتکائی مورد استفاده در تابلو

H : ارتفاع مقره به میلی‌متر

D : قطر خارجی چتر مقره به میلی‌متر

d<sub>1</sub> : قطر داخلی چتر مقره به میلی‌متر

D<sub>2</sub> : قطر محل قرار گرفتن اتصالات مقره به میلی‌متر

h : عمق محل قرار گرفتن اتصالات مقره به میلی‌متر

انتخاب مقره براساس ولتاژ کاری تابلو (فشار ضعیف یا فشار متوسط) و وزن شینه‌ها می‌باشد.

نحوه استقرار مقره در روی بدنه و بسته شدن شینه به مقره باید پیش‌بینی شود.

ارتفاع عایقی مقره براساس حداقل ولتاژهای عبوری احتمالی (کلید زنی و...) بدست می‌آید.

شرایط کار تابلو (رطوبت، ارتفاع، گردوغبار، تغییرات دما و شدت تغییرات) بدقت مورد مطالعه قرار گرفته و مقره مناسب با این شرایط تهیه گردد.

هنگام نصب مقره و یا در بازرسی دوره‌ای باید دقیق شود که هیچ گونه ترک خورده‌گی و یا آسیب ناشی از عبور جریان از بدنه مقره (تخلیه ولتاژ اضافی) بر روی بدنه وجود نداشته باشد و در صورت عدم اطمینان مقره تست شود.

## ۱-۱۰- دستگاه‌های اندازه‌گیری:

اندازه‌گیرها دستگاه‌هایی هستند که کمیت‌های مختلف مورد نظر در مدارهای الکتریکی را سنجیده و نتیجه را ثبت یا نمایش می‌دهند. به دلیل این که آگاهی از وضعیت سیستم تاثیر زیادی در تصمیم گیری‌ها دارد، دستگاه‌های اندازه‌گیری از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند.

دستگاه‌های اندازه‌گیری به دو صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به مدار مورد نظر متصل می‌گردند. در روش مستقیم دستگاه بدون واسطه به شبکه وصل می‌شود. مانند ولت‌متر فشار ضعیف، آمپرمتر تا سطح جریان ۶۰ آمپر. در روش غیرمستقیم دستگاه‌های اندازه‌گیری با استفاده از تجهیزاتی مانند ترانسفورماتور ولتاژ یا ترانسفورماتور جریان از شبکه نمونه‌برداری می‌کنند.

در صورت استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ یا جریان (P.T) یا C.T در سمت اولیه مدار، تجهیزات اندازه‌گیری متصل شده به آن باید درجه‌بندی متناسب با مقدار طرف اولیه ترانسفورماتور را داشته باشد.



شکل(۱۴): نمایی از تجهیزات اندازه‌گیری نصب شده بر روی تابلو

أنواع دستگاه‌های اندازه‌گیری که معمولاً در تابلوها مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

- ۱) ولت‌متر(آنالوگ و دیجیتال): به صورت موازی با مصرف‌کننده به مدار وصل می‌شود.
- ۲) آمپرمتر(آنالوگ و دیجیتال): بصورت سری در مسیر جریان مصرف‌کننده قرار داده می‌شود.
- ۳) فرکانس‌متر(آنالوگ و دیجیتال): بصورت موازی به مدار متصل می‌گردد.
- ۴) کسینوس‌فی‌متر(آنالوگ و دیجیتال): نحوه اتصال آن به مدار بصورت سری و موازی می‌باشد.
- ۵) انواع کنتورهای تک‌فاز و سه‌فاز (آنالوگ و دیجیتال).

آمپرمتر بر مبنای شدت جریان عبوری از مدار با حدوداً ۲۰٪ اضافه جریان انتخاب می‌شود. در مدارهای با ولتاژ فشار ضعیف تا شدت جریان ۶۰ آمپر، آمپرمتر مستقیماً در مسیر جریان مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. شدت جریان‌های بیش از این مقدار توسط ترانسفورماتور جریان تبدیل شده و به آمپرمتر جهت اندازه‌گیری داده می‌شود. درجه‌بندی این نوع آمپرمترها براساس شدت جریان اولیه مدار بوده و نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان در مشخصات آمپرمتر درج می‌گردد. دستگاه‌های اندازه‌گیری تابلوئی معمولاً با کلامس دقت ۱/۵ ساخته می‌شوند.

## کلیات انتخاب دستگاههای اندازه‌گیری:

- ۱) کلاس دقت دستگاه  $1/5$  و در صورت لزوم ۱.
- ۲) ولتاژ تست دستگاه. (مثال برای کار در ولتاژ ۴۰ الی ۶۰۰ ولت، ولتاژ تست ۲۰۰۰ ولت).
- ۳) کمیت مورد سنجش.
- ۴) وضعیت نصب دستگاه.
- ۵) ابعاد دستگاه ( $72 \times 72$  ،  $96 \times 96$  ،  $144 \times 144$ ) میلی‌متر در میلی‌متر.
- ۶) نصب مستقیم به مدار یا با استفاده از ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان.
- ۷) در سیستم‌های با دقت اندازه‌گیری بالا، میزان توان مصرفی دستگاهها بر حسب ولت آمپر.

**مشخصات کنتور:** ولتاژ نامی، جریان نامی، فرکانس نامی، تعداد دور بر حسب کیلووات ساعت، نوع توان مورد سنجش (اکتیو و راکتیو).

در صورت استفاده از ترانسفورماتور ولتاژ یا جریان برای تغذیه دستگاه‌های اندازه‌گیری دقت شود که ولت آمپر دستگاه‌های تغذیه شونده، از ولت آمپر ترانسفورماتور مورد نظر بیشتر نشود. در مسیر تغذیه ترانسفورماتور جریان هرگز از فیوز استفاده نگردد. برای محاسبه تجهیزات تابلو هر کدام از خطوط تغذیه شونده از تابلو باید بصورت مستقل مورد بررسی قرار گیرند.

## نصب دستگاههای اندازه‌گیری:

دستگاه‌های اندازه‌گیر باستی هم سطح تابلو و بدون لقی نصب شده، مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و گرد و خاک بوده و کلیه اتصالات از پشت به دستگاه وصل شود. صفحه نمایش دهنده دستگاه‌های اندازه‌گیری باید در ابعاد بزرگ انتخاب شوند تا رویت آنها به آسانی مقدور باشد. دستگاه‌های اندازه‌گیری (عقربه‌ای) آنالوگ باید دارای صفحه سفید رنگ، درجه‌بندی و عقربه نشان‌دهنده سیاه‌رنگ بوده و پیچ تنظیم صفر داشته باشند.

نصب تابلو بصورت تراز اهمیت ویژه‌ای برای دستگاه‌های اندازه‌گیر مکانیکی و آنالوگ دارد. عدم رعایت این امر موجب بروز خطای گردد.

برای اتصال دستگاه اندازه‌گیری ولتاژ، از سیم افشار با حداقل سطح مقطع  $2/5$  میلی‌مترمربع استفاده شده و پس از گرفتن انشعاب از خط اصلی، سیم وارد فیوز گردیده و سپس به کلید سلکتور فاز نمای هفت حالته (با کتناک نگه‌دارنده و بدون فنر برگشت) داده شده و خروجی کلید به ولت‌متر وصل می‌شود.

برای اندازه‌گیری جریان از سیم افشار متناسب با شدت جریان عبوری از مدار استفاده شده و سطح مقطع این هادی نباید از  $2/5$  میلی‌مترمربع کمتر باشد. برای اندازه‌گیری شدت جریان‌های بیش از  $60$  آمپر از


ترانسفورماتور جریان متناسب با جریان مدار استفاده شده و ارتباط بین ترانسفورماتور جریان و آمپر متر توسط سیم افشار با سطح مقطع ۴ میلی متر مربع و بدون استفاده از فیوز برقرار می گردد. ظرفیت آمپر متر انتخابی نباید از حدود ۲۵ درصد حداکثر جریان بار بیشتر در نظر گرفته شود.

سیم کشی مدارهای فشار ضعیف و مدار کنترل باید حداقل با سیم نمره ۲/۵ میلی متر مربع که دارای تحمل ولتاژ ۱۰۰۰ ولت باشد، انجام گیرد.

اگر از لامپ های فازنما برای نشان دادن وجود فاز استفاده شود این لامپ ها باید مصرف کمی داشته و از نوع قابل نصب بر روی تابلو بوده و کلاهک رنگی روی لامپ در اثر حرارت لامپ تغییر شکل و رنگ ندهد. اتصال الکتریکی وسائلی که بر روی درب تابلو و سایر قسمت های متحرک تابلو نصب شده اند با درون تابلو بایستی با استفاده از کابل یا سیم قابل انعطاف و در درون لوله خرطومی فلزی انجام گیرد. حداکثر حجم اشغال شده در درون لوله توسط هادی ها نباید بیش از ۴۰٪ حجم داخلی لوله باشد.

## ۱۱-۱ اینترلاک:

سیستم اینترلاک جهت تامین ایمنی افراد و حفاظت از تاسیسات در محل هائی که احتمال بروز حادثه در اثر عمل کرد اشتباه وجود داشته باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.



شکل (۱۵): تابلوی توزیع ۲۰ کیلوولت با کلید دیزکتور کشوئی و اینترلاک بین کلید و بدنه تابلو

ایترلاک به دو صورت مکانیکی و الکتریکی می‌باشد که یکی یا ترکیبی از هر دوی آنها با توجه به نوع سیستم به کار بردہ می‌شود.

سیستم ایترلاک باید طوری طراحی شود که از عمل کرد خطرساز یا خارج از برنامه سیستم جلوگیری کند. برخی از تجهیزات که عمل کرد نابجای آنها ممکن است موجب خسارت و آسیب شود علاوه بر ایترلاک باید به قفل نیز مجهز باشد.

ایترلاک در تابلوها بر روی درب تابلو، جاگذاری یا خارج کردن تجهیزات، عمل کرد متواتی سیستم و... کاربرد دارد.

اگر امکان دسترسی به تابلو توسط افراد غیر مرتبط وجود داشته باشد باید ایترلاک مکانیکی و الکتریکی مناسبی بین درب تابلو و کلید اصلی برقرار شود. برای سلول‌های خازنی در تابلو، ایترلاک باید بین کلید زمین و درب تابلو تعییه گردد.

## ۱۲-۱ اتصال زمین:

اتصال زمین برای حفاظت از جان موجودات زنده و تاسیسات الکتریکی در صورت برق‌دار شدن اتفاقی قسمت‌های فلزی غیربرقی سیستم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتصال زمین به دو صورت الکتریکی و حفاظتی بوده و در تابلوها اتصال زمین حفاظتی موردنظر می‌باشد. سطح مقطع شیشه ارت براساس حداقل مقدار جریان اتصال کوتاه که احتمال عبور از هادی را دارد تعیین می‌شود. چگالی جریان در هادی اتصال زمین باید از  $200$  آمپر بر میلی‌مترمربع تجاوز کند.


اتصال زمین به دو صورت الکتریکی و حفاظتی بوده و در تابلوها اتصال زمین حفاظتی موردنظر می‌باشد. هادی اتصال زمین با هادی به سطح مقطع حداقل  $30$  میلی‌مترمربع در سراسر تابلو کشیده شده و در فواصل معینی به بدنه تابلو وصل می‌گردد.

هر واحد از محفظه تابلو (سلول) باید بصورت مستقل به هادی اتصال زمین وصل شود. کلیه قسمت های فلزی تابلو که به مدارات الکتریکی اصلی و کمکی ارتباطی ندارند مانند درب تابلوها و بدنه قطعات متحرک، بایستی با استفاده از هادی‌های مناسب برای هر قسمت به هادی زمین وصل شوند.

با توجه به تنש‌های حرارتی و مکانیکی بوجود آمده در اثر جریان هایی که هادی‌های اتصال زمین از خود عبور می‌دهند، باید از صحت اتصالات و پیوستگی مدارات اطمینان حاصل نمود.

از رنگ کردن شیشه ارت و پیچ‌ها و سایر اتصالات، در محل برقراری ارتباط مکانیکی بین آنها پرهیز شود. شیشه زمین باید دارای محل اتصال مناسبی جهت اتصال به سیستم زمین تاسیسات باشد.

کلیه قسمتهای متحرک تابلو (مانند درب‌ها) باید با استفاده از هادی مناسب به نقاط ثابت وصل شده و از کامل بودن ارتباط اطمینان حاصل نمود.



شکل(۱۶): نمونه‌ای از اتصال زمین حفاظتی بین درب متحرک و بدنۀ ثابت سیستم با زمین

تابلوهایی که در سیستم های اتوماسیون مورد استفاده قرار می‌گیرند بعلت حساسیت زیاد تجهیزات نصب شده در آنها به تداخل و نویزهای موجود در محیط، بایستی بصورت مستقل سلول بندی شده و با استفاده از سیستم اتصال زمین جدگانه‌ای ارت گردد. در صورتی که این تابلو جزوی از تابلوی سیستم باشد، سلول مربوطه بصورت عایق از بدنۀ های اطراف (با استفاده از مقره‌های اتکائی فشار ضعیف) ساخته شده و به سیستم زمین مستقل متصل می‌گردد.

## ۱۳-۱ درجه حفاظت تابلو (IP<sup>۴</sup>):

درجه حفاظت تابلو نمایانگر:

- (۱) درجه حفاظت اشخاص در مقابل تماس با قسمت‌های برق‌دار و متحرک تابلو و تجهیزات درون تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی.
- (۲) حفاظت از تجهیزات درون تابلو در مقابل نفوذ مایعات به درون تابلو.
- (۳) حفاظت از تجهیزات درون تابلو در مقابل ضربات مکانیکی (تحت شرایطی).

درجه حفاظت تابلو بصورت IPXX نشان داده شده و دو رقم بعداز حروف IP بیان گر درجه حفاظت می‌باشد.

رقم اول نشان گر درجه حفاظت اشخاص در مقابل تماس با قسمت‌های برق‌دار و حفاظت تجهیزات در برابر نفوذ اجسام صلب خارجی است که در جدول (۴) نشان داده شده‌اند.

جدول (۴): اولین رقم بعد از حروف مشخصه درجه حفاظت تابلو

اوین رقم مشخصه	درجه حفاظت	تعریف	توصیف کوتاه
۰	حفظ نشده	هیچ حفاظت مشخصی وجود ندارد.	
۱	در برابر اجسام بزرگ‌تر از ۵۰ میلی‌متر حفاظت شده است.	سطح بزرگی از بدن مانند یک دست در مقابل تماس اتفاقی و نیز در مقابل اجسام جامد بزرگ‌تر از ۵۰ میلی‌متر محافظت شده است.	
۲	در برابر اجسام بزرگ‌تر از ۱۲ میلی‌متر حفاظت شده است.	انگشتان یا اجسام مشابه به طول کمتر از ۸۰ میلی‌متر و به قطر بیش از ۱۲ میلی‌متر در برابر تماس با قسمت‌های برق‌دار و متحرک داخل تابلو محافظت شده است.	
۳	در برابر اجسام بزرگ‌تر از ۲/۵ میلی‌متر حفاظت شده است.	ابزار و سیم‌ها و مواد مشابه به قطر بیش از ۲/۵ میلی‌متر در برابر تماس با قسمت‌های برق‌دار و متحرک داخل تابلو محافظت شده‌اند.	
۴	در برابر اجسام بزرگ‌تر از ۱ میلی‌متر حفاظت شده است.	سیم‌ها و مفتول‌های با ضخامت ۱ میلی‌متر و اجسام جامد به قطر بیش از ۱ میلی‌متر در برابر تماس با قسمت‌های برق‌دار و متحرک داخل تابلو محافظت شده‌اند.	
۵	حفاظت در مقابل گرد و غبار مضر وجود دارد.	از نفوذ گرد و غبار بطور کلی جلوگیری نشده ولی گرد و غبار نمی‌تواند به مقدار کافی در عمل کرد رضایت‌بخش وسایل داخل تابلو تداخل نماید.	

رقم دوم نشان گر درجه حفاظت از تجهیزات درون تابلو در مقابل نفوذ مایعات به درون آن می‌باشد طبقه‌بندی‌های این رقم در جدول (۵) آورده شده است.

<sup>۴</sup> IP: Environment Protection

جدول (۵): دومین رقم بعد از حروف مشخصه درجه حفاظت تابلو

دومین رقم مشخصه	درجه حفاظت	توصیف کوتاه	تعریف
۰	حفظ نشده		هیچ حفاظت مشخصی وجود ندارد.
۱	حفظ در مقابل قطرات آب		قطرات آب که به صورت عمودی ببروی تابلو می‌ریزد برای تابلو مضر نیست.
۲	حفظ در مقابل باران و قطرات آب با زاویه ریزش ۱۵ درجه		قطرات آبی که به صورت عمودی ببروی تابلوئی که ۱۵ درجه از وضعیت عادی خود کج شده می‌ریزند، برای تابلو مضر نیستند.
۳	حفظ در مقابل باران و قطرات آب با زاویه ریزش ۶۰ درجه		قطرات آب در زاویه تا ۶۰ درجه نسبت به حالت عمودی نبایستی هیچ گونه آسیبی به تابلو برسانند.
۴	حفظ در مقابل پاشیدن مایع		مایع پاشیده شده از هر جهت نبایستی به تابلو آسیبی برساند.
۵	حفظ در مقابل پاشیدن آب تحت فشار		آب پاشیده شده توسط شیبورک شیلنگ از هر طرف نبایستی برای تابلو مضر باشد.

درجات حفاظتی که بطور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند در جدول (۶) نشان داده شده‌اند.

جدول (۶): درجه حفاظت معمول در تابلوها

دومین رقم (حفظ در مقابل مایعات)						اولین رقم (حفظ در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی)
۵	۴	۳	۲	۱	۰	
					IP00	.
			IP12	IP11	IP10	۱
		IP23	IP22	IP21	IP20	۲
	IP34	IP33	IP32	IP31	IP30	۳
	IP44	IP43	IP42	IP31	IP40	۴
IP55	IP54				IP50	۵

## تabelوی خازنی:

در تاسیساتی که نیاز به جبران‌سازی گروهی توان راکتیو باشد از مجموعه بانک خ ازنی استفاده می‌گردد. بانک خازنی به یک گروه از واحدهای خازنی که به صورت الکتریکی به هم وصل شده‌اند گفته می‌شود. این مجموعه می‌تواند از واحدهای تک خازن یا سه خازن در یک پوشش (سه‌فاز) ساخته شود.

**مشخصات خازن:** ولتاژ اسمی، جریان اسمی، توان اسمی (برحسب کیلووار)، تلفات اکتیو، دمای محیط، دمای خنک کننده، حداکثر و حداقل دمای کار خازن، نوع اتصال به شبکه.

رده‌بندی دمای حداکثر و حداقل دمای کار خازن به شرح زیر است:

-۱۰/+۴۰ و -۲۰/+۴۰ و -۴۰/+۴۰ و -۱۰/+۴۵

خازن سه‌فاز می‌تواند به یکی از صورت‌های زیر به مدار متصل شود:

Y (ستاره)،  $\Delta$  (مثلث)، Y (ستاره با نقطه صفر)، ||| (سه بخش بدون اتصالات داخلی).

توان واحد خازنی سه‌فاز باید به صورت مجموع توان سه‌فاز ذکر شود.

در ولتاژ فشار ضعیف و بارهای خیلی کوچک، تنظیم توان راکتیو با کنترل دستی امکان‌پذیر است.

برای کنترل و تنظیم توان راکتیو به صورت خودکار از رله‌های اندازه‌گیر توان راکتیو، حساس به جریان و یا تایмер استفاده می‌شود. در مصرف‌کننده‌های صنعتی کوچک و نیز جبران کننده‌های گروهی استفاده از رله جریان بهتر است. در بار یکنواخت و قابل پیش‌بینی می‌توان از رله زمانی بهره گرفت. بهترین روش کنترل، رله حساس به توان راکتیو است.

مراحل پله خازن را می‌توان از ۳ الی ۱۹ مرحله برنامه‌ریزی نمود که قدرت هر پله و تعداد آن‌ها به شرایط بار بستگی دارد.

قدرت خازن‌های رایج بر حسب کیلووار به شرح زیر است:

۵ - ۱۰ - ۱۵ - ۲۰ - ۲۵ - ۳۰ - ۴۰ - ۵۰ - ۶۰ - ۱۰۰ - ۱۲/۵

اگر قدرت خازن کمتر از ۵۰۰ وار باشد، مقدار ظرفیت خازن برحسب فاراد بیان می‌گردد.

در صورتی که قدرت خازن بیش از ۵۰۰ وار باشد، مقدار توان آن را برحسب کیلووار بیان می‌کنند.


باید دقت شود که  $Q_c < Q_L$  باشد تا از افزایش ولتاژ شبکه جلوگیری شود.

ظرفیت کلیدفیوز نصب شده در مسیر تغذیه خازن باید  $1/5$  برابر جریان نامی خازن باشد. در صورت استفاده از کنترلر، ظرفیت آن  $1/25$  برابر حداکثر جریان عبوری (پس از اعمال ضرایب حرارتی) خواهد بود. برای حفاظت مطمئن‌تر خازن در برابر اتصال کوتاه، از فیوزهای با ظرفیت گستینگی زیاد (HRC) با ضریب  $1/5$  برابر جریان نامی خازن استفاده می‌شود.

بدنه تابلوی خازنی از ورق با ضخامت حداقل  $1/5$  میلی‌متر و ابعاد مناسب با تجهیزات ساخته شده و نوع تابلو (ایستاده - دیواری) با توجه به ظرفیت خازن‌های منصوبه تعیین می‌شود. تابلوهای خازنی برای ظرفیت کم به صورت دیواری و برای ظرفیت زیاد بصورت ایستاده با درب دسترسی از جلو طراحی می‌شوند. تابلوی خازنی از سلول‌های جداگانه‌ای که به هم مرتبط هستند ساخته می‌شود. یکی از سلول‌ها به خازن‌ها، کابل‌ها و شینه‌های قدرت، کلید یا کنتاکتورهای قطع و وصل خازن، مقاومت تخلیه خازن و سلول دیگر به کلید اصلی، رگلاتور، فیوز، چراغ‌های سیگنال و اندازه گیرها اختصاص داده شده است.

با توجه به اینکه میانگین دمای خازن در طول یک ساعت نباید  $5$  درجه بیش از دمای محیط باشد، باید خازن‌ها در داخل تابلو طوری نصب شوند که حرارت تولیدی به صورت جابجایی و تابشی با محیط اطراف مبادله شده و خود تابلو دارای دریچه تهویه و در صورت لزوم سیستم تهویه مناسب باشد. در صورتی که فراهم کردن این امکانات مقدور نباشد، بایستی از خازن با دمای کار بالاتر استفاده گردد.

دمای خنک کننده در گرم‌ترین نقطه از یک بانک خازنی اندازه گیری می‌شود. این نقطه در وسط دو واحد خازنی قرار دارد. اگر خازن تک واحدی باشد این دما در نقطه ای به فاصله حدودا  $30$  سانتی‌متر از محفظه خازن و در ارتفاعی برابر با  $2/3$  قد خازن بالاتر از کف آن خواهد بود.



شکل(۱۶): تابلوی خازنی با دو سلول جداگانه

مجموعه بانک خازنی (سلول کابل ورودی، رگلاتور و سلول خازن‌ها) به وسیله سازنده تابلو بر روی یک شاسی سوار شده و به صورت مجموعه‌ای واحد به محل استفاده حمل می‌شود. تابلوهای با ظرفیت بالا برای نصب بر روی فونداسیون آماده می‌شوند ولی تابلوهای با ظرفیت کم را می‌توان به صورت تابلوی دیواری نیز ساخت.

اتصال زمین بدن و کلیه اجزای تابلوی خازنی باید مطمئن باشد.

در تابلوهای خازنی با ظرفیت بالا حتی الامکان سیستم ایترلاک مناسبی بین درب تابلو و کلید اصلی نصب می‌شود تا بدون قطع کلید اصلی امکان دسترسی به درون سلول خازنی محدود نباشد.

$\frac{C}{K}$  : این ضریب برای تنظیم فاصله وارد کردن خازن تا خارج کردن آن از مدار به رگلاتور داده

می‌شود. بعنوان مثال اگر ضریب قدرت از  $0/89$  کمتر شد پله‌ای از خازن را وارد مدار کرده و در صورتی که کسینوس فی از  $0/93$  بیشتر شد پله‌ای را از مدار خارج نماید.  $C$  ظرفیت اولین پله خازن نصب شده در مدار و  $K$  ضریب نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان است.

در جدول (۷) نمونه‌هایی از این ضریب آورده شده است.

جدول (۷): تعیین ضریب  $C/K$

نسبت تبدیل C.T	ظرفیت خازن (کیلووار)										
	5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	100
30/5	0.83										
50/5	0.50	1.00									
75/5	0.33	0.67	0.83	1.00							
100/5	0.25	0.50	0.63	0.75	1.00						
150/5	0.17	0.33	0.42	0.50	0.67	0.83	1.00				
200/5	0.13	0.25	0.31	0.38	0.50	0.63	0.75	1.00			
300/5	0.08	0.17	0.21	0.25	0.33	0.42	0.50	0.67	0.83	1.00	
400/5	0.06	0.13	0.16	0.19	0.25	0.31	0.38	0.50	0.63	0.75	
500/5	0.05	0.10	0.13	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	1.00
600/5		0.08	0.10	0.13	0.17	0.21	0.25	0.33	0.42	0.50	0.83
800/5		0.06	0.08	0.09	0.13	0.16	0.19	0.25	0.31	0.38	0.63
1000/5		0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.20	0.25	0.30	0.50
1500/5				0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.17	0.20	0.33
2000/5					0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.25
3000/5							0.05	0.07	0.08	0.10	0.17
4000/5								0.05	0.06	0.08	0.13

## محاسبه توان بانک خازنی:

$$\cos \varphi_1 = \frac{P}{S_1} = \frac{P}{\sqrt{(P^2 + Q^2)}} \quad \bullet \quad \text{ضریب قدرت:}$$

$$\sin \varphi_1 = \sin(\arccos \varphi_1) \quad \bullet \quad \text{ضریب توان راکتیو:}$$

$$Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) \quad \bullet \quad \text{توان خازن مورد نیاز برای اصلاح ضریب قدرت موجود:}$$

$$F = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) \quad \bullet \quad \text{توان خازن مورد نیاز برای اصلاح ضریب قدرت موجود با استفاده از جدول ضریب}$$

$$Q_C = P \cdot F$$

پس از بدست آوردن توان بانک خازنی، معمولاً لازم است که آن را با ظرفیت توان خازن های استاندارد

موجود منطبق کرد. در این شرایط ضریب قدرت مورد نیاز، مقدار مورد نظر نبوده و بایستی میزان تغییرات

محاسبه گردد. بدین منظور به یکی از دو روش زیر عمل می‌شود:

$$Q_{C(new)} = PF_{(new)} \Rightarrow F_{(new)} = \frac{Q_{C(new)}}{P} \quad .1$$

به روش درونیابی و با استفاده از جدول ضرایب  $F$ ، مقدار عددی ضریب تصحیح جدید را در

سطر ضریب قدرت موجود جستجو کرده و محدوده آن بدست آورده می‌شود.

۲. با استفاده از رابطه زیر و جاگذاری مقادیر، مقدار ضریب قدرت جدید محاسبه می‌گردد:

$$\cos \varphi_{(new)} = \frac{\cos \varphi_{(UpLimit)} - \cos \varphi_{(DownLimit)}}{F_{(UpLimit)} - F_{(DownLimit)}} (F_{(new)} - F_{(DownLimit)})$$

مثال:

صرف کننده‌ای به قدرت ۷۰۰ کیلوولت‌آمپر با ضریب قدرت ۰/۶۵ در حال بهره برداری می‌باشد. برای

اصلاح ضریب قدرت به ۰/۹۵، مطلوب است:

۱. ضریب تصحیح با استفاده از جدول.

۲. توان بانک خازنی مورد نیاز.

۳. توان بانک خازنی بدست آمده را به نزدیک ترین ظرفیت استاندارد خازن‌های موجود اصلاح کرده و

در این شرایط ضریب قدرت جدید را محاسبه نمایید.

حل:

۱. با استفاده از جدول ضریب تصحیح بدست آمده برابر است با:

$$F = 0/840$$

۲. محاسبه توان بانک خازنی:

$$\left. \begin{aligned} Q_c &= P \times F \\ P &= S \times \cos \varphi = 700 \times 0/65 = 455 \text{ KW} \end{aligned} \right\} \Rightarrow Q_c = 455 \times 0/840 = 382/2 \text{ KVAR}$$

۳. با فرض این‌که نزدیک‌ترین ظرفیت خازنی ۳۶۰ کیلوولت‌آمپر باشد، ضریب قدرت جدید بدست

$$F_{(new)} = \frac{Q_c}{P} = \frac{360}{455} \Rightarrow F_{(new)} = 0/7912 \quad \text{آورده می‌شود:}$$

از جدول و در سطر  $\cos \varphi = 0/65$  محدوده رقم  $0/7912$  را پیدا کرده و حد بالا و حد پایین در

رابطه جاگذاری می‌گردد:

$$\begin{aligned} \cos \varphi_{(new)} &= \frac{\cos \varphi_{(UpLimit)} - \cos \varphi_{(DownLimit)}}{F_{(UpLimit)} - F_{(DownLimit)}} (F_{(new)} - F_{(DownLimit)}) \Rightarrow \\ \cos \varphi_{(new)} &= \frac{94 - 93}{0/806 - 0/774} (0/791 - 0/774) \Rightarrow \\ \cos \varphi_{(new)} &= 0/537 \\ \cos \varphi_{(new)} &= 93/537 \end{aligned}$$

با در دست داشتن توان خازنی مورد نیاز به کمک توان خازن‌های با توان استاندارد موجود در بازار، تعداد خازن‌ها و توان هر یک از آن‌ها را با رعایت شرایط زیر بدست می‌آورند.  
این شرایط عبارتند از:

۱. تا حد ممکن تعداد خازن کمتری به کار برده شود. به این ترتیب تعداد پله‌های بانک خازنی کاهش می‌یابد.

۲. ظرفیت خازن مورد استفاده در اولین پله نصف ظرفیت پله‌های بعدی باشد.

بعنوان مثال اگر بانک خازنی با ظرفیت ۷۰ کیلووار مورد نیاز باشد، ترکیبی از موارد زیر را می‌توان بکار برد:

10+ (20×3)

20+ (2×25)

10+20+40

20+50

30+40

با در نظر گرفتن شرایط توضیح داده شده، مناسب‌ترین ترکیب، گزینه ردیف سوم می‌باشد. بنابراین سه دستگاه خازن با قدرت‌های ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ کیلووار بایستی تهیه گردند.

برای وارد کردن به مدار و یا خارج کردن خازن‌ها از مدار رگلاتوری با سه پله با ترتیب عمل کرد زیر مورد استفاده قرار داده خواهد شد:

ظرفیت	ترتیب ورود و خروج خازن
۱۰	۱
۲۰	۲
۴۰	۳

در صورتی که از گزینه اول استفاده می‌شود، رگلاتور به صورت زیر عمل می‌کرد:

ظرفیت	ترتیب ورود و خروج خازن
۱۰	۱
۲۰	۲
۲۰+۱۰	۲۱
۲۰+۲۰	۲۲
۲۰+۲۰+۱۰	۲۲۱

در این حالت تعداد پله‌های خازن برابر ۵ پله می‌شود.

با توجه به تعداد و ابعاد خازن‌های خریداری شده و رعایت حداقل فاصله مجاز بین آن‌ها، ابعاد سلول خازنی را برآورد کرده و با در دست داشتن ابعاد سلول کنترل بانک خازنی، در نهایت ابعاد تابلوی خازنی را محاسبه می‌کنند

## تابلوهای خاص:

در محل و مکان های بخصوصی مانند پالایشگاه ها، کشتی ها، یا سیستم هایی مانند اتوماسیون بايستی تابلوهای مورد استفاده دارای شرایط بخصوصی باشند. در اینچنین مواردی لازم است که از استانداردها یا دستورالعمل های تدوین شده برای آن شرایط در طراحی، ساخت و نصب تابلوها استفاده گردد.

### توضیحات:

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای محاسبات عبارتند از: قدرت مصرف کننده، ولتاژ اسمی، جریان اسمی، فرکанс اسمی، ضریب قدرت، راندمان، نوع اتصال به شبکه (تک فاز، سه فاز، مثلث، ستاره،...)، فاصله از تابلو، درجه حرارت محیط، هم جواری هادی ها، هم زمانی مصرف کننده ها (به منظور اعمال ضرایب حرارتی، هم جواری و هم زمانی).

تابلوهای فرعی نسبت به تابلوی اصلی بعنوان مصرف کننده بوده و در محاسبه سطح مقطع کابل تغذیه کننده تابلوی فرعی از تابلوی اصلی، باید محاسبات لازم صورت گیرد.

پس از مشخص شدن تعداد و آمپراژ فیوز، کلید، هادی ها و سایر وسائل مورد نیاز هر خط، بر روی مسیر تک خطی جریان، مقدار دقیق هر یک از آن ها را نوشه و در نهایت قدرت مورد نیاز تابلو با جمع کردن توان یا جریان یک یک مصرف کننده ها بدست آورده می شود. با در دست داشتن جریان کشیده شده از شینه و مراجعه به جدول جریان مجاز شینه ها، ابعاد شینه مورد نیاز را بدست آورده و قدرت کلید اصلی و فیوز کل را نیز بر روی نقشه مشخص می کنند.

فاصله بین تجهیزات در درون تابلو باید با مشخصات آن ها مطابقت داشته و مراحل سرویس و تعمیرات نیز در نظر گرفته شود.

تجهیزات حفاظتی خطوط و دستگاه های تغذیه شونده از تابلو و هم چنین نحوه بهره برداری از دستگاه ها در انتخاب وسائل درون تابلو و تعداد و نوع آن ها دخیل می باشند.

توان مورد نیاز برای محاسبه تجهیزات توان اکتیو می باشد و فقط در محاسبه تابلوی خازنی توان راکتیو مورد توجه قرار می گیرد.

نمای تک خطی هر سلول بر روی همان سلول رسم گردد.

در انتخاب وسائل بایستی سهولت نصب، سرویس، تعمیر و نگهداری آن ها مورد توجه قرار گیرد.

در صورتی که در محاسبه توان کشیده از تابلو ضریب هم زمانی مصرف کننده ها مطرح باشد، با تشخیص مهندس طراح و استفاده از مراجع موجود، ضرایب هم زمانی مصرف کننده های مختلف در توان کل اعمال می شود.

روشنایی داخل هر سلول با استفاده از یک جباب محافظدار (مانند چراغ تونلی) با لامپ ۱۰۰ وات که کلید آن بصورت میکروسویچ به درب تابلو متصل است، تامین می‌شود. در تابلوهای فشار متوسط اگر فواصل ایمنی رعایت شود، این جباب در درون سلول تعییه گردیده و در غیر این صورت نور مورد نیاز از طریق روشنایی محل نصب تابلو تامین خواهد شد (لامپ بایستی طوری نصب گردد، بعنوان مثال دیوار روبروی تابلو، که نور آن کاملاً درون سلول را روشن کند).

**پلاک مشخصات تابلو از جنس مقاومی ساخته شده و در محل ثابتی نصب می‌گردد.** اطلاعات زیر بایستی در آن درج شود:

- |                            |                |                |               |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ۱- نام سازنده یا مشخصات آن | ۲- شماره سریال | ۳- ولتاژ اسمی  | ۴- جریان اسمی |
|                            |                | ۵- فرکانس اسمی | ۶- سال ساخت   |

بعد استاندارد انواع تابلو و نحوه آزمون‌ها و سایر شرایط ضروری در "استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع" از انتشارات مرکز تحقیقات نیرو (متن) قابل دسترسی است.

### **جابجایی، حمل و نقل و نصب تابلو:**

تابلوها از لحاظ وزن جزو بارهای نیمه سنگین محسوب گردیده و می‌توان آن‌ها را با استفاده از نیروی انسانی و به کمک اهرم‌ها جابجا کرد.

تابلوها تا زمانی که برروی سکو در محل استقرار خود محکم نشده باشند، از لحاظ تعادل دارای تعادل بی‌تفاوت می‌باشند (بعثت ارتفاع زیاد و عمق کم)، مرکز ثقل آن‌ها در فاصله بالاتری از سطح زمین قرار دارد و لذا هنگام حمل و نقل بایستی دقت زیادی به عمل آورده شود.

در زمان جابجایی، بارگیری، حمل و تخلیه تابلو بایستی از تکان‌های شدید و وارد شدن ضربه به بدنه تابلو جلوگیری شود. تابلوها از در هنگام حمل و نقل به دلیل داشتن تجهیزات حساس جزو بارهای ترافیکی محسوب می‌گردند.

معمولای یک قوطی کوچک محتوی رنگ بدنه تابلو به همراه تابلو ارسال می‌گردد تا در صورت آسیب دیدن رنگ بدنه بلاfacله ترمیم گردد.

پس از تخلیه تابلو، به کمک جرثقیل آن‌ها را تا آنجائی که ممکن است به نزدیکی محل نصب منتقل کرده و سپس با استفاده از لوله و اهرم تابلو را به طرف محل نصب هدایت می‌کنند. برای نصب تابلو بهتر است از پیچ و مهره استفاده شده و حتی الامکان از جوشکاری شاسی تابلو به فونداسیون اجتناب شود.

نصب تابلوها بایستی از دورترین تابلو نسبت به درب ورودی محل نصب شروع شود.

تابلو زمانی نصب شده تلقی خواهد شد که بصورت تراز بر روی فونداسیون محکم شده باشد.

جدول (۸): ظرفیت بار ثابت شمشهای مسمی تخت در حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد بر حسب آمپر

ظرفیت بار شمش بر حسب تعداد به ازای هر فاز								نوع جريان برق	وزن کیلوگرم بر متر	سطح مقطع میلی متر مربع	ابعاد میلی متر				
بی رنگ				رنگ شده											
۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱								
-	-	۳۰۰	۱۷۰	-	-	۳۳۰	۱۸۵	متناوب	۰/۴	۴۵	۱۵ × ۳				
-	-	۳۰۵	۱۷۵	-	-	۳۳۵	۱۹۵	مستقیم							
-	-	۳۸۰	۲۲۰	-	-	۴۲۵	۲۴۵	متناوب	۰/۵۳	۶۰	۲۰ × ۳				
-	-	۳۹۵	۲۲۵	-	-	۴۳۵	۲۵۰	مستقیم							
-	-	۴۶۰	۲۷۰	-	-	۵۱۰	۳۰۰	متناوب	۰/۶۷	۷۵	۲۵ × ۳				
-	-	۴۸۵	۲۷۵	-	-	۵۳۰	۳۱۰	مستقیم							
-	-	۷۰۰	۴۰۰	-	-	۷۸۰	۴۵۰	متناوب	۱/۳۴	۱۰۰	۳۰ × ۵				
-	-	۷۲۵	۴۲۵	-	-	۸۰۰	۴۷۵	مستقیم							
-	-	۹۰۰	۵۲۰	-	-	۱۰۰۰	۶۰۰	متناوب	۱/۷۸	۲۰۰	۴۰ × ۵				
-	-	۹۳۵	۵۵۰	-	-	۱۰۳۰	۶۰۰	مستقیم							
۲۱۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۶۳۰	۲۳۰۰	۱۷۵۰	۱۲۰۰	۷۰۰	متناوب	۲/۲۳	۲۵۰	۵۰ × ۵				
-	۱۷۰۰	۱۱۵۰	۶۵۰	-	۱۸۷۰	۱۲۷۰	۷۴۰	مستقیم							
۲۴۰۰	۱۸۰۰	۱۳۰۰	۷۵۰	۲۶۵۰	۱۹۸۰	۱۴۰۰	۸۲۵	متناوب	۲/۶۷	۳۰۰	۶۰ × ۵				
۲۵۰۰	۱۹۰۰	۱۴۰۰	۷۸۰	۲۷۰۰	۲۲۰۰	۱۵۰۰	۸۷۰	مستقیم							
۳۴۰۰	۲۵۰۰	۱۸۶۰	۱۱۰۰	۳۸۰۰	۲۸۰۰	۲۱۰۰	۱۲۰۰	متناوب	۵/۳۴	۷۰۰	۶۰ × ۱۰				
۳۵۰۰	۲۸۰۰	۲۰۰۰	۱۱۰۰	۳۹۰۰	۳۱۰۰	۲۲۰۰	۱۲۵۰	مستقیم							
۲۹۰۰	۲۲۰۰	۱۶۵۰	۹۵۰	۳۳۰۰	۲۴۵۰	۱۸۰۰	۱۰۶۰	متناوب	۳/۵۶	۴۰۰	۸۰ × ۵				
۳۲۰۰	۲۵۰۰	۱۸۰۰	۱۰۰۰	۳۵۰۰	۲۸۰۰	۲۰۰۰	۱۱۵۰	مستقیم							
۴۲۰۰	۳۱۰۰	۲۳۰۰	۱۴۰۰	۴۶۰۰	۳۴۵۰	۲۶۰۰	۱۵۴۰	متناوب	۷/۱۲	۸۰۰	۸۰ × ۱۰				
۴۵۰۰	۳۶۰۰	۲۶۰۰	۱۴۵۰	۵۱۰۰	۴۰۰۰	۲۸۰۰	۱۶۵۰	مستقیم							
۴۸۰۰	۳۶۰۰	۲۷۰۰	۱۷۰۰	۵۴۰۰	۴۰۰۰	۳۱۰۰	۱۸۸۰	متناوب	۸/۹	۱۰۰۰	۱۰۰ × ۱۰				
۵۶۰۰	۴۴۰۰	۳۲۰۰	۱۷۰۰	۶۲۰۰	۴۹۰۰	۳۶۰۰	۲۰۰۰	مستقیم							
۵۵۰۰	۴۲۰۰	۳۲۰۰	۲۰۰۰	۶۱۰۰	۴۶۰۰	۳۵۰۰	۲۲۰۰	متناوب	۱۰/۶۸	۱۲۰۰	۱۲۰ × ۱۰				
۶۶۰۰	۵۲۰۰	۳۷۰۰	۲۱۰۰	۷۴۰۰	۵۷۰۰	۴۲۰۰	۲۳۰۰	مستقیم							

ظرفیت بار مشخص شده در این جدول برای شینهای که ضلع بزرگتر مقطع آن در وضعیت عمودی قرار گیرد، معتبر است.

مرجع: مشخصات فنی عمومی و اجرائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی (جلد لول) تاسیسات برقی فشار ضعیف و متوسط.

دفتر امور فنی و تدوین معیارها. ۱۳۸۰

جدول (۹): انتخاب تجهیزات مورد نیاز در تابلوهای الکتریکی برای الکتروموتورهای تکفاز

تعداد رشته و سطح مقطع هادی	جریان نامی کلید (آمپر)	حافظت الکتروموتور						نوع راه انداز	شدت جریان نامی (آمپر) براساس دوربرد قیمه			قدرت اسمی الکتروموتور (کیلووات)	
		فیوز پشتیبان			رله محافظ حرارتی				۳۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰		
		فشنگ (آمپر)	پایه فیوز (آمپر)	نوع	تنظیم (آمپر)	گستره (آمپر)							
۲×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	تاخیر زمانی	۰/۷۵	۰/۶-۱	اتصال مستقیم		۰/۷			۰/۰۴۷	
۲×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	ت - z	۰/۹۵	۰/۸-۱/۲	-۱م		۰/۹			۰/۰۶	
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	ت - z	۱/۲۵	۱/۱-۱/۶	-۱م		۱/۲			۰/۰۹	
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	z - ت	۱/۷۵	۱/۴-۲	-۱م		۱/۷			۰/۱۲	
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	z - ت	۲/۳۵	۱/۷-۲/۵	-۱م		۲/۲			۰/۱۸	
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	ت - z	۲/۳۵	۳-۴/۵	-۱م		۲/۲			۰/۲۵	
۲×۲/۵	۱۶	۱۰	۲۵	ت - z	۴/۱۵	۴-۶	-۱م		۴/۱			۰/۳۷	
۲×۲/۵	۱۶	۱۶	۲۵	ت - z	۷/۲۰	۵/۵-۸	-۱م		۷/۱			۰/۵۵	
۲×۲/۵	۱۶	۱۶	۲۵	z - ت	۷/۶۰	۸-۱۲	-۱م		۷/۵			۰/۷۵	
۲×۴	۲۵	۲۵	۲۵	ت - z	۹/۶۰	۸-۱۲	-۱م		۹/۵			۱/۱	
۲×۶	۴۰	۳۵	۶۳	ت - z	۱۴/۲۰	۱۱-۱۶	-۱م		۱۴			۱/۵	
۲×۱۰	۶۳	۵۰	۶۳	ت - z	۲۱/۵۰	۱۷-۲۵	-۱م		۲۱			۲/۲	
۲×۱۶	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	ت - z	۳۵/۵۰	۳۰-۴۵	-۱م		۳۵			۳/۶	
۲×۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ت - z	۵۱	۴۰-۶۳	-۱م		۵۰			۵/۵	

مرجع: مشخصات فنی عمومی و اجرائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی (جلد لول) تاسیسات برقی فشار ضعیف و متوسط. دفتر امور فنی و تدوین معیارها. ۱۳۸۰

جدول (۱۰-۱): انتخاب تجهیزات مورد نیاز در تابلوهای الکتریکی برای الکتروموتورهای سه‌فاز با اتصال مستقیم

تعداد رشته و سطح مقطع هادی	جریان نامی کلید (آمپر)	حافظت الکتروموتور						نوع راه انداز	شدت جریان نامی (آمپر) براساس دوربرد دقیقه			قدرت اسمی الکتروموتور (کیلووات)	
		فیوز پشتیبان			رله محافظ حرارتی				۳۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰		
		فشنگی (آمپر)	پایه فیوز (آمپر)	نوع	تنظیم (آمپر)	گستره (آمپر)							
۳×۲/۵	۱۶	۲	۲۵	تاخیر زمانی	۰/۲۵	۰/۱۸-۰/۲۵	اتصال مستقیم	۰/۲	۰/۲۳	۰/۲۴	۰/۰۶		
۳×۲/۵	۱۶	۲	۲۵	ت - z	۰/۳۵	۰/۲۵-۰/۴	-م	۰/۳	۰/۳۴	۰/۳۶	۰/۰۹		
۳×۲/۵	۱۶	۲	۲۵	ت - z	۰/۴۵	۰/۴-۰/۶	-م	۰/۳۷	۰/۴۴	۰/۵۰	۰/۱۲		
۳×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	ت - z	۰/۶۳	۰/۶-۱	-م	۰/۵۳	۰/۶۱	۰/۶۸	۰/۱۸		
۳×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	ت - z	۰/۸۰	۰/۶-۱	-م	۰/۷۱	۰/۷۸	۰/۸۸	۰/۲۵		
۳×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	ت - z	۱/۱۵	۰/۸-۱/۲	-م	۱/۱۰	۱/۱۲	۱/۱۵	۰/۳۷		
۳×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	ت - z	۱/۵۰	۱/۱-۱/۶	-م	۱/۴۵	۱/۴۷	۱/۶۳	۰/۵۵		
۳×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	ت - z	۲/۰۰	۱/۷-۲/۵	-م	۱/۸۳	۱/۹۵	۲/۱۵	۰/۷۵		
۳×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	ت - z	۲/۸۵	۲/۲-۳/۲	-م	۲/۵۵	۲/۸	۳/۰	۱/۱		
۳×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	ت - z	۳/۱۵	۳-۴/۵	-م	۲/۸۰	۳/۱۴	۳/۴	۱/۲		
۳×۲/۵	۱۶	۱۰	۲۵	ت - z	۳/۷۵	۳-۴/۵	-م	۳/۴	۳/۷	۴/۰	۱/۵		
۳×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	ت - z	۵/۰۰	۴-۶	-م	۴/۴	۴/۹۵	۵/۳	۲/۰		
۳×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	ت - z	۵/۲۵	۴-۶	-م	۴/۸	۵/۲	۵/۸	۲/۲		
۳×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	ت - z	۷/۰۵	۵/۵-۸	-م	۷/۴	۷/۰	۷/۶	۳/۰		

مرجع: مشخصات فنی عمومی و اجرائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی (جلد لول) تاسیسات برقی فشار ضعیف و متوسط. دفتر امور فنی و تدوین معیارها. ۱۳۸۰

جدول (۲-۱۰): انتخاب تجهیزات مورد نیاز در تابلوهای الکتریکی برای الکتروموتورهای سه‌فاز با اتصال مستقیم

تعداد رشته و سطح مقطع هادی	جریان نامی کلید (آمپر)	حافظت الکتروموتور						نوع راه انداز	شدت جریان نامی (آمپر) براساس دوربردیقه			قدرت اسمی الکتروموتور (کیلووات)	
		فیوز پشتیبان			رله محافظ حرارتی				۳۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰		
		فشنگ (آمپر)	پایه فیوز (آمپر)	نوع	تنظیم (آمپر)	گستره (آمپر)							
۳×۴	۲۵	۲۵	۲۵	تاخیر زمانی	۸/۹	۷/۵ - ۹/۵	اتصال مستقیم	۸/۱	۸/۸	۹/۵	۴		
۳×۴	۲۵	۲۵	۲۵	ت - z	۱۰/۹	۸ - ۱۲	-م	۱۰/۱	۱۰/۸	۱۱/۹	۵		
۳×۶	۴۰	۳۵	۶۳	ت - z	۱۱/۸	۱۱ - ۱۶	-م	۱۱/۲	۱۱/۷	۱۳/۱	۵/۵		
۳×۶	۴۰	۳۵	۶۳	ت - z	۱۵/۷	۱۴ - ۲۰	-م	۱۴/۹	۱۵/۶	۱۸/۱	۷/۵		
۳×۱۰	۶۳	۵۰	۶۳	ت - z	۲۰/۵	۱۷ - ۲۵	-م	۱۸/۸	۲۰	۲۲/۶	۱۰		
۳×۱۰	۶۳	۵۰	۶۳	ت - z	۲۲/۵	۱۷ - ۲۵	-م	۲۰/۵	۲۲	۲۴/۳	۱۱		
۳×۱۰	۶۳	۶۳	۶۳	ت - z	۲۹/۵	۲۲ - ۳۲	-م	۳۰	۲۹	۳۱/۵	۱۵		
۳×۱۶	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	ت - z	۳۸/۵	۳۰ - ۴۵	-م	۳۶	۳۸	۳۹/۵	۱۸/۵		
۳×۱۶	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	ت - z	۴۰/۸	۳۰ - ۴۵	-م	۳۷/۹	۳۹/۸	۴۰/۱	۲۰		
۳×۲۵	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	ت - z	۴۴	۴۰ - ۶۳	-م	۴۲/۵	۴۳/۵	۴۴/۵	۲۲		
۳×۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ت - z	۵۰	۴۰ - ۶۳	-م	۴۸	۴۹	۵۰	۲۵		
۳×۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ت - z	۵۹	۴۰ - ۶۳	-م	۵۷	۵۸	۵۹	۳۰		
۳×۳۵	۲۰۰	۱۲۵	۲۰۰	ت - z	۶۸	۵۵ - ۸۰	-م	۶۵/۵	۶۷	۶۸	۳۵		
۳×۳۵	۲۰۰	۱۲۵	۲۰۰	ت - z	۷۲	۵۵ - ۸۰	-م	۶۹	۷۱	۷۲	۳۷		

مرجع: مشخصات فنی عمومی و اجرائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی (جلد لول) تاسیسات برقی فشار ضعیف و متوسط. دفتر امور فنی و تدوین معیارها، ۱۳۸۰

جدول (۳-۱۰): انتخاب تجهیزات مورد نیاز در تابلوهای الکتریکی برای الکتروموتورهای سه‌فاز با اتصال مستقیم

تعداد رشته و سطح مقطع هادی	جریان نامی کلید (آمپر)	حافظت الکتروموتور					نوع راه انداز	شدت جریان نامی (آمپر) براساس دوربردیقه			قدرت اسمی الکتروموتور (کیلووات)		
		فیوز پشتیبان			رله محافظ حرارتی								
		فشنگ (آمپر)	پایه فیوز (آمپر)	نوع	تنظیم (آمپر)	گستره (آمپر)							
۳×۳۵	۲۰۰	۱۲۵	۲۰۰	تاخیر زمانی	۷۸	۷۰ - ۱۰۰	اتصال مستقیم	۷۴/۲	۷۵/۶	۷۷/۲	۴۰		
۳×۵۰	۲۰۰	۱۶۰	۲۰۰	ت - ز	۸۶	۷۰ - ۱۰۰	-م	۸۳	۸۵	۸۷	۴۵		
۳×۵۰	۲۰۰	۱۶۰	۲۰۰	ت - ز	۹۶	۹۰ - ۱۱۰	-م	۹۳	۹۴/۵	۹۶	۵۰		
۳×۵۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	ت - ز	۱۰۶	۸۸ - ۱۲۵	-م	۱۰۲	۱۰۴	۱۰۶	۵۵		
۳×۷۰	۴۰۰	۲۲۴	۴۰۰	HRC	۱۴۴	۱۲۰ - ۱۷۰	-م	۱۴۰	۱۴۲	۱۴۴	۷۵		
۳×۹۵	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۱۷۲	۱۴۰ - ۲۰۰	-م	۱۶۶	۱۶۸	۱۷۲	۹۰		
۳×۱۲۰	۴۰۰	۳۰۰	۴۰۰	HRC	۲۱۰	۱۷۵ - ۲۵۰	-م	۲۰۰	۲۰۵	۲۱۰	۱۱۰		
۳×۱۵۰	۴۰۰	۳۱۵	۴۰۰	HRC	۲۵۵	۲۲۵ - ۳۲۰	-م	۲۴۰	۲۴۵	۲۵۵	۱۲۲		
۳×۱۸۵	۶۳۰	۴۰۰	۶۳۰	HRC	۲۹۵	۲۸۰ - ۴۰۰	-م	۲۸۰	۲۸۵	۲۹۵	۱۶۰		
۳×۲۰۰	۶۳۰	۵۰۰	۶۳۰	HRC	۳۷۰	۳۵۰ - ۵۰۰	-م	۳۵۰	۳۶۰	۳۷۰	۲۰۰		
۳×۲۰۰	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	HRC	۴۶۰	۴۴۰ - ۷۳۰	-م	۴۴۰	۴۵۰	۴۶۰	۲۵۰		
۳×۴۰۰	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	HRC	۵۸۰	۴۴۰ - ۶۳۰	-م	۵۶۰	۵۷۰	۵۸۰	۳۱۵		
۲(۳×۲۴۰)	۱۰۰۰	۸۰۰	۱۰۰۰	HRC	۷۰۰	۶۵۰ - ۱۰۰۰	-م	۶۶۰	۶۸۰	۷۰۰	۳۸۰		
۲(۳×۲۴۰)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	HRC	۷۲۵	۶۵۰ - ۱۰۰۰	-م	۷۱۰	۷۱۵	۷۲۰	۴۰۰		
۲(۳×۲۴۰)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	HRC	۹۱۰	۷۵۰ - ۱۲۰۰	-م	۸۷۵	۸۹۵	۹۱۰	۵۰۰		

مرجع: مشخصات فنی عمومی و اجرائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی (جلد لول) تاسیسات برقی فشار ضعیف و متوسط. دفتر امور فنی و تدوین معیارها. ۱۳۸۰

جدول (۱۱): انتخاب تجهیزات مورد نیاز در تابلوهای الکتریکی برای الکتروموتورهای سه‌فاز با اتصال ستاره - مثلث

تعداد رشته و سطح مقطع هادی	جریان نامی کلید (آمپر)	حافظت الکتروموتور						نوع راه انداز	شدت جریان نامی (آمپر) براساس دوربردیقه			قدرت اسمی الکتروموتور (کیلووات)	
		فیوز پشتیبان			رله محافظ حرارتی				۳۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰		
		فشنگ (آمپر)	پایه فیوز (آمپر)	نوع	تنظیم (آمپر)	گستره (آمپر)							
۲(۳×۶)	۴۰	۲۵	۲۵	تاخیر زمانی	۱۳	۱۱ - ۱۶	ستاره - مثلث	۲۰/۵	۲۲	۲۴/۳	۱۱		
۲(۳×۱۰)	۶۳	۵۰	۶۳	ت - z	۱۷/۷	۱۴ - ۲۰	س - م	۲۸	۲۹	۳۱/۵	۱۵		
۲(۳×۱۰)	۱۰۰	۶۳	۶۳	ت - z	۲۳	۱۷ - ۲۵	س - م	۳۶	۳۸	۳۹/۵	۱۸/۵		
۲(۳×۱۶)	۱۰۰	۶۳	۶۳	ت - z	۲۴	۲۲ - ۳۲	س - م	۳۷/۹	۳۹/۸	۴۰/۱	۲۰		
۲(۳×۱۶)	۱۰۰	۶۳	۶۳	ت - z	۲۶	۲۲ - ۳۲	س - م	۴۲/۵	۴۳/۵	۴۴/۵	۲۲		
۲(۳×۱۶)	۱۰۰	۶۳	۶۳	ت - z	۲۹/۳	۲۲ - ۳۲	س - م	۴۸	۴۹	۵۰	۲۵		
۲(۳×۱۶)	۱۲۵	۸۰	۱۲۵	HRC	۳۵	۳۰ - ۴۵	س - م	۵۷	۵۸	۵۹	۳۰		
۲(۳×۲۵)	۱۲۵	۱۰۰	۱۲۵	HRC	۴۰	۳۰ - ۴۵	س - م	۶۵/۵	۶۷	۶۸	۳۵		
۲(۳×۲۵)	۱۶۰	۱۲۵	۱۶۰	HRC	۴۲	۴۰ - ۷۳	س - م	۶۹	۷۱	۷۲	۳۷		
۲(۳×۲۵)	۱۶۰	۱۲۵	۱۶۰	HRC	۴۵	۴۰ - ۷۳	س - م	۷۴/۲	۷۵/۶	۷۷/۲	۴۰		
۲(۳×۳۵)	۱۶۰	۱۲۵	۱۶۰	HRC	۵۱	۴۰ - ۷۳	س - م	۸۳	۸۵	۸۷	۴۵		
۲(۳×۳۵)	۱۶۰	۱۲۵	۱۶۰	HRC	۵۶	۴۰ - ۷۳	س - م	۹۳	۹۴/۰	۹۶	۵۰		
۲(۳×۵۰)	۲۵۰	۱۶۰	۲۵۰	HRC	۶۲	۵۵ - ۸۰	س - م	۱۰۲	۱۰۴	۱۰۶	۵۵		
۲(۳×۷۰)	۲۵۰	۲۰۰	۲۵۰	HRC	۸۳	۷۰ - ۱۰۰	س - م	۱۴۰	۱۴۲	۱۴۴	۷۵		

مرجع: مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی (جلد لول) تاسیسات برقی فشار ضعیف و متوسط. دفتر امور فنی و تدوین معیارها. ۱۳۸۰

جدول (۱۱-۲): انتخاب تجهیزات مورد نیاز در تابلوهای الکتریکی برای الکتروموتورهای سه‌فاز با اتصال ستاره - مثلث

سطح مقطع هادی	تعداد رشته و جربان نامی کلید (آمپر)	حافظت الکتروموتور						نوع راه انداز	شدت جربان نامی (آمپر) براساس دوربردقيقة			قدرت اسمی الکتروموتور (کیلووات)	
		فیوز پشتیبان			رله محافظ حرارتی				۳۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰		
		فشنگ (آمپر)	پایه فیوز (آمپر)	نوع	تنظیم (آمپر)	گستره (آمپر)							
۲(۳×۹۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۹۷/۰	۸۸ - ۱۲۵	ستاره - مثلث	۱۶۶	۱۶۸	۱۷۲	۹۰		
۲(۳×۹۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۱۲۰	۸۸ - ۱۲۵	س - م	۲۰۰	۲۰۵	۲۱۰	۱۱۰		
۲(۳×۱۲۰)	۴۰۰	۳۱۵	۴۰۰	HRC	۱۴۳	۱۲۰ - ۱۷۰	س - م	۲۴۰	۲۴۵	۲۵۵	۱۳۲		
۲(۳×۱۵۰)	۶۳۰	۴۰۰	۶۳۰	HRC	۱۶۵	۱۷۵ - ۲۵۰	س - م	۲۸۰	۲۸۵	۲۹۵	۱۶۰		
۲(۳×۲۴۰)	۶۳۰	۴۰۰	۶۳۰	HRC	۲۱۰	۱۷۵ - ۲۵۰	س - م	۳۵۰	۳۶۰	۳۷۰	۲۰۰		
۲(۳×۳۰۰)	۶۳۰	۵۰۰	۶۳۰	HRC	۲۶۱	۲۲۵ - ۳۲۰	س - م	۴۴۰	۴۵۰	۴۶۰	۲۵۰		
۲(۳×۴۰۰)	۱۰۰۰	۲×۵۰۰	۲×۶۳۰	HRC	۳۳۱	۲۸۰ - ۴۰۰	س - م	۵۶۰	۵۷۰	۵۸۰	۳۱۵		
۴(۳×۲۴۰)	۱۰۰۰	۲×۵۰۰	۲×۶۳۰	HRC	۴۹۵	۲۸۰ - ۴۰۰	س - م	۶۶۰	۶۸۰	۷۰۰	۳۸۰		
۴(۳×۲۴۰)	۱۰۰۰	۲×۵۰۰	۲×۶۳۰	HRC	۴۱۵	۳۵۰ - ۶۳۰	س - م	۷۱۰	۷۱۵	۷۲۰	۴۰۰		
۴(۳×۲۴۰)	۱۰۰۰	۲×۵۰۰	۲×۶۳۰	HRC	۴۹۳	۳۵۰ - ۶۳۰	س - م	۸۳۰	۸۵۰	۸۷۰	۴۷۵		
۶(۳×۱۸۵)	۱۰۰۰	۲×۵۰۰	۲×۶۳۰	HRC	۵۲۰	۳۵۰ - ۶۳۰	س - م	۸۷۵	۸۹۵	۹۱۰	۵۰۰		

مرجع: مشخصات فنی عمومی و اجرائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی (جلد لول) تاسیسات برقی فشار ضعیف و متوسط. دفتر امور فنی و تدوین معیارها. ۱۳۸۰.

جدول (۱۲): ضرائب تصحيح قدرت

ضريب اصلاح																				%	مقدار		
ضريب توان مورد نظر (درصد)																							
۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰			
۰/۵۸۳	۰/۶۰۹	۰/۶۲۵	۰/۶۶۱	۰/۶۸۷	۰/۷۱۴	۰/۷۴۰	۰/۷۶۷	۰/۷۹۴	۰/۸۲۱	۰/۸۴۹	۰/۸۷۸	۰/۹۰۷	۰/۹۳۸	۰/۹۷۰	۱/۰۰۵	۱/۰۴۲	۱/۰۸۳	۱/۱۳۰	۱/۱۹۱	۱/۲۳۳	۶۰	۰/۸۰۰	
۰/۵۴۹	۰/۵۷۵	۰/۶۰۱	۰/۶۲۷	۰/۶۵۳	۰/۶۷۹	۰/۷۰۶	۰/۷۳۲	۰/۷۵۹	۰/۷۷۸	۰/۸۱۵	۰/۸۴۳	۰/۸۷۳	۰/۹۰۴	۰/۹۳۶	۰/۹۷۰	۱/۰۰۷	۱/۰۴۸	۱/۰۹۶	۱/۱۰۷	۱/۲۹۹	۶۱	۰/۷۹۲	
۰/۵۱۵	۰/۵۴۱	۰/۵۶۷	۰/۵۹۳	۰/۶۲۰	۰/۶۴۶	۰/۶۷۲	۰/۶۹۹	۰/۷۲۶	۰/۷۵۳	۰/۷۸۱	۰/۸۱۰	۰/۸۳۹	۰/۸۷۰	۰/۹۰۳	۰/۹۳۷	۰/۹۷۴	۱/۰۱۵	۱/۰۷۲	۱/۱۲۳	۱/۲۶۵	۶۲	۰/۷۸۵	
۰/۴۸۳	۰/۵۰۹	۰/۵۳۵	۰/۵۶۱	۰/۵۸۷	۰/۶۱۳	۰/۶۳۹	۰/۶۶۶	۰/۶۹۳	۰/۷۲۰	۰/۷۴۸	۰/۷۷۷	۰/۸۰۷	۰/۸۳۷	۰/۸۷۰	۰/۹۰۴	۰/۹۴۱	۰/۹۸۲	۱/۰۳۰	۱/۰۹۰	۱/۲۳۳	۶۳	۰/۷۷۷	
۰/۴۵۱	۰/۴۷۷	۰/۵۰۳	۰/۵۲۹	۰/۵۰۰	۰/۵۸۱	۰/۶۰۷	۰/۶۳۴	۰/۶۶۱	۰/۶۸۸	۰/۷۱۶	۰/۷۴۰	۰/۷۷۵	۰/۸۰۵	۰/۸۲۸	۰/۸۴۰	۰/۸۷۲	۰/۹۰۹	۰/۹۵۰	۰/۹۹۸	۱/۰۰۸	۶۴	۰/۷۷۸	
۰/۴۱۹	۰/۴۴۵	۰/۴۷۱	۰/۴۹۷	۰/۵۲۳	۰/۵۴۹	۰/۵۷۶	۰/۶۰۲	۰/۶۲۹	۰/۶۵۷	۰/۶۸۵	۰/۷۱۴	۰/۷۴۳	۰/۷۷۴	۰/۸۰۶	۰/۸۴۰	۰/۸۷۷	۰/۹۱۹	۰/۹۶۶	۱/۰۲۷	۱/۱۶۹	۶۵	۰/۷۶۰	
۰/۳۸۸	۰/۳۱۴	۰/۳۴۰	۰/۳۶۶	۰/۳۹۲	۰/۴۱۹	۰/۴۴۰	۰/۴۶۰	۰/۴۷۷	۰/۴۹۹	۰/۵۲۶	۰/۵۴۳	۰/۵۶۳	۰/۵۸۳	۰/۶۱۲	۰/۶۴۳	۰/۶۷۵	۰/۷۰۰	۰/۷۱۰	۰/۷۴۷	۰/۷۷۰	۰/۷۷۵	۰/۷۵۱	
۰/۳۵۸	۰/۳۸۴	۰/۴۱۰	۰/۴۳۶	۰/۴۶۲	۰/۴۸۸	۰/۵۱۰	۰/۵۴۱	۰/۵۶۸	۰/۵۹۶	۰/۶۲۴	۰/۶۵۰	۰/۶۷۲	۰/۶۹۲	۰/۷۱۳	۰/۷۴۵	۰/۷۷۹	۰/۸۱۶	۰/۸۵۷	۰/۹۰۵	۰/۹۶۶	۱/۱۰۸	۷۷	۰/۷۴۲
۰/۳۲۸	۰/۳۵۴	۰/۳۸۰	۰/۴۰۶	۰/۴۳۲	۰/۴۵۹	۰/۴۸۵	۰/۵۱۲	۰/۵۳۹	۰/۵۶۶	۰/۶۰۴	۰/۶۲۳	۰/۶۵۲	۰/۶۸۳	۰/۷۱۰	۰/۷۴۰	۰/۷۷۰	۰/۸۱۷	۰/۸۵۰	۰/۹۰۵	۰/۹۶۶	۱/۱۰۸	۷۸	۰/۷۳۳
۰/۲۹۹	۰/۳۲۵	۰/۳۵۱	۰/۳۷۷	۰/۴۰۳	۰/۴۲۹	۰/۴۵۶	۰/۴۸۲	۰/۵۰۹	۰/۵۳۷	۰/۵۶۵	۰/۵۹۳	۰/۶۲۳	۰/۶۴۵	۰/۷۰۰	۰/۷۲۶	۰/۷۵۷	۰/۷۷۰	۰/۷۸۰	۰/۷۸۷	۰/۷۹۳	۰/۷۷۸	۰/۷۲۴	
۰/۲۷۰	۰/۲۹۶	۰/۳۲۲	۰/۳۴۸	۰/۳۷۴	۰/۴۰۰	۰/۴۲۷	۰/۴۵۳	۰/۴۷۰	۰/۴۸۰	۰/۵۰۸	۰/۵۳۶	۰/۵۶۰	۰/۵۹۴	۰/۶۲۰	۰/۶۴۵	۰/۶۷۹	۰/۷۱۶	۰/۷۴۵	۰/۷۷۹	۰/۷۷۰	۰/۷۱۴	۷۹	
۰/۲۴۲	۰/۲۷۸	۰/۲۹۴	۰/۳۲۰	۰/۳۴۶	۰/۳۷۲	۰/۳۹۸	۰/۴۰۳	۰/۴۲۹	۰/۴۴۷	۰/۴۷۰	۰/۴۹۲	۰/۵۱۰	۰/۵۳۷	۰/۵۶۰	۰/۵۸۷	۰/۶۰۷	۰/۶۴۸	۰/۶۷۸	۰/۶۸۶	۰/۶۹۷	۰/۶۹۰	۰/۷۰۴	
۰/۲۱۶	۰/۲۴۰	۰/۲۶۶	۰/۲۹۲	۰/۳۱۸	۰/۳۴۴	۰/۳۷۰	۰/۳۹۷	۰/۴۲۴	۰/۴۵۲	۰/۴۸۰	۰/۵۰۸	۰/۵۳۸	۰/۵۶۶	۰/۵۹۶	۰/۶۰۱	۰/۶۳۵	۰/۶۷۲	۰/۷۱۳	۰/۷۶۱	۰/۷۸۱	۰/۷۶۴	۷۲	۰/۶۹۳
۰/۱۸۷	۰/۲۱۲	۰/۲۳۸	۰/۲۶۴	۰/۲۹۰	۰/۳۱۶	۰/۳۴۳	۰/۳۷۰	۰/۳۹۶	۰/۴۲۴	۰/۴۵۲	۰/۴۸۱	۰/۵۱۰	۰/۵۴۱	۰/۵۷۳	۰/۶۰۸	۰/۶۴۵	۰/۶۸۶	۰/۷۲۳	۰/۷۴۳	۰/۷۷۴	۰/۷۳۶	۷۳	۰/۷۸۳
۰/۱۵۹	۰/۱۸۵	۰/۲۱۱	۰/۲۳۷	۰/۲۲۳	۰/۲۸۹	۰/۳۱۶	۰/۳۴۲	۰/۳۶۹	۰/۳۹۷	۰/۴۲۰	۰/۴۵۰	۰/۴۸۰	۰/۵۱۴	۰/۵۴۶	۰/۵۸۰	۰/۶۱۷	۰/۶۵۸	۰/۷۰۶	۰/۷۶۶	۰/۷۹۰	۰/۷۴۳	۷۴	۰/۶۷۳
۰/۱۲۲	۰/۱۵۸	۰/۱۸۴	۰/۲۱۰	۰/۲۳۶	۰/۲۶۲	۰/۲۸۹	۰/۳۱۵	۰/۳۴۲	۰/۳۷۰	۰/۳۹۸	۰/۴۲۶	۰/۴۵۹	۰/۴۸۷	۰/۵۱۹	۰/۵۵۳	۰/۵۹۰	۰/۶۳۱	۰/۶۷۹	۰/۷۱۹	۰/۷۸۷	۰/۷۵۰	۷۵	۰/۶۶۱
۰/۱۰۰	۰/۱۳۱	۰/۱۵۷	۰/۱۸۳	۰/۲۰۹	۰/۲۳۵	۰/۲۶۲	۰/۲۸۸	۰/۳۱۰	۰/۳۴۳	۰/۳۷۱	۰/۴۰۰	۰/۴۲۹	۰/۴۶۰	۰/۴۹۲	۰/۵۲۶	۰/۵۶۳	۰/۶۰۵	۰/۶۵۲	۰/۷۱۳	۰/۷۵۵	۷۶	۰/۶۵۰	
۰/۰۷۹	۰/۱۰۵	۰/۱۳۱	۰/۱۵۷	۰/۱۸۳	۰/۲۰۹	۰/۲۳۵	۰/۲۶۲	۰/۲۸۹	۰/۳۱۶	۰/۳۴۴	۰/۳۷۳	۰/۴۰۳	۰/۴۳۳	۰/۴۶۶	۰/۵۰۰	۰/۵۳۷	۰/۵۷۸	۰/۶۲۶	۰/۶۸۶	۰/۷۲۹	۰/۷۳۸	۷۷	
۰/۰۵۲	۰/۰۷۸	۰/۱۰۴	۰/۱۳۰	۰/۱۵۶	۰/۱۸۲	۰/۲۰۹	۰/۲۳۶	۰/۲۶۳	۰/۲۹۰	۰/۳۱۸	۰/۳۴۷	۰/۳۷۶	۰/۴۰۷	۰/۴۳۹	۰/۴۷۴	۰/۵۱۱	۰/۵۵۲	۰/۵۹۹	۰/۶۶۰	۰/۷۰۲	۷۸	۰/۶۲۶	

[www.sbaragh.ir](http://www.sbaragh.ir)

محاسبه مجدد و تنظیم: عباس آچلی (برمنای: Electric Power Distribution System Engineering. By: Turan Gonen, 2<sup>nd</sup> printing 1987. McGraw-Hill)