




.



مقالات عیب یا ہی کا ہل



١

PowerEn.ir

تعمینرات و نگهنداری

* مقاله اول درمورد تعین محل عیبهای بیش از پیش بغرنج و مبهم کابل هدف از نگارش سه مقاله اول این نشریه ، آشنا کردن خوانندگان با انواع روشهای کلسی تعین محل عیب کابل و دستگا ههای مخصوص تعین محل عیبهای مشکل میبا شد ، نحوه پیدا کردن و را ه دستیا بی به عیبها ئی که در آنها جرقه برقرار شده و عیبهای ناشی از اتصال کا مل هسته به پوسته کابل (با مقاومت اتصالی صغر اهم) توسط نویسنده تشریح گردیده است . به اشتبا هات معمولی ، منشاء و منابع خطا اشاره شده و فنون مربوط به آنها توضیح داده شده است ، گفته میشود که " تعین محل عیب در کابلهای زیر زمینی ، بیشتر یک هنر است تا یک علم " و در این مورد دلائلی نیز ارائه میدهند ، در واقع دستگا ههای عیب یا ب موجود امروزی میتوان محل کاملا" دقیق اکثر (با درصد بسیار زیاد) عیبها را در مدت نرمان تقریبا " کمی ، مشخص نمود ، فقط تعداد کمی از عیبها هستند که به تکنیکهای خاصی نیاز دارند که شاید تاکنون شناخت کاملی از آنها نداریم .

دو منحنی نشاند! ده شده در شکل ۱ ، نمایش جالبی از ! رتباط بین قیمت شریبی دستدگاه و دو عامل : درصد عیبهائی که با موفقیت عیب یابی میشوند و زمان موردنیاز تعین محل عیب را بما ارائه میدهد ، همچنانکه در این منحنی ها دیده میشود با یک هزینه ٥٠٥ پونـــدی میتوان ٨٠ درصد عیبهای کابل را در زمان حدود ٢ ساعت تعین محل نمود (در شرائط عملـــی میتوان گفت که تعین محل مقدماتی عیب کابل حدود ٢ ساعت تعین محل نمود (در شرائط عملـــی عملیات کابل سوزی یا بدون اجرای آن میتوان با استفاده از : تخلیه شوک الکتریکی و یا بعضی اوقات از دستگاه فرکانس صوتی ، عیب را بطور دقیق محل یابی نمود . بدیهی است که نهایتا " نمیتوان تمام عیبها را در مدت زمان صفر محل یابی مود و این امرغیر ممکن است که

دستگا ههای با ویژگیی بسرتسر


تعداد عیبهائی که برای تعین محل آنها به : دستگاههای با ویژگی برتر و به روشهایخاصی نیاز میباشد ، زیاد نبوده یا در واقع میتوان گفت که موضوع این مقاله ، بررسیوکاربرد فنون محل یا بی اینگونه عیبها میباشد.

بطورکلی انواع عیبهانی که مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند از ؛ عیبهای جرقه زدن ، عیبهای با مقاومت صغر اهم ، عیبهای با مقاومت ظاهری بسیار زیاد ، عیبهای اتصالی ب... زمین و مسائلی و مشکلات در ارتباط با سیستمهای دارای چند انشعاب .

بایستی در ذهن خود این تصور را داشته باشیم : که بهیچ وجه یک جعبه جا دوئی وجود ندارد که با آن بتوانیم هرنوع عیبی را تعین محل کنیم ضعنا " باید بخاطر داشته باشیم که هسر عیب دارای ویژگی خاصی خود بوده و آنرا با روش و دستگاهی که بایستی مورد استفاده قرار گیرد میتوان محل یا بی نمود . علاوه برآن میتوان گفت که تقریبا " همیشه وقتیکه محل یا بی مقدماتی یک عیب آسان باشد تعین محل دقیق آن مشکل است و برعکس . شاید یکی از مشکل ترین نوع عیبی که با آن مواجه هستیم و محل یا بی دقیق آن راحت ولسی تعین محل مقدماتی .



قالات عیب یا ہی کا ہل



مقدار ولتا ژ لازم برای ایجاد جرقه در این عیب ، مشخص میباشد ، بعبارت دیگر میتــوان گفت که کابل قبل از قطع شدن و برقراری جرقه ، لازم است که قبلا" ولتا ژ آن به حد معین رسبده باشد . درهرصورت نمیتوان اینگونه عیوب را با عبور جریان الکتریکی ، کابل سوزی نمـود .

عملا" ، البته نه همیشه ، این نوع عیب در یک اتصال یا جعبه اتصال دهنده! ئی اتفــاق میآفتد که عایق بکار برده شده در آن از نوع نرم و کم دوام باشد. علاوه برآن ، استفاده کابلهای با عایق پلی اتیلن در سرتا سر دنیا روبه!فزایش است که باعث افزایش اینگونــه عیبها میشود ، زیرا سوزاندن پلی اتیلن مشکل و یا غیر ممکن است .

اسیلوسکپانعکاس موج رأیجترین دستگاه مورد استفاده جهت محل یابی مقدماتی کابل است که در شرائط معمولی نمیتوان از آن برای محل یابی اینگونه عیبها ، استفاده نمود .برای تعین محل مقدماتی عیبهای جرقه دار استفاده از روش (قبلا" گفته شده) همآهنگییانوسان است .

برای این منظور از یک اسیلوسکپ استفاده میشود و این اسیلوسکوپ طوری طراحی شده کـــه میتواند سیگنال گرفته شده خارجی را دریافت و نمایش دهد. در واقع این سیگنال یکی از امواج میرای با ولتاژ زیاد است که در موقع ایجاد جرقه در عیب بوجود میآید.یکدستگاه آزمایش ولتاژ زیاد یا دستگاه مولد موج شوک از طریق یک مقاومت R (به شکل ۲ مراجعسه شود) که بایستی مقدارش از ۱۰ برابر امپدانس ۲۰ کابل بیشتر باشد به کابل متصـل شده است . هدف از فرار دادن R ، ایجاد کردن شرائط انعکاس موج میرا است . خازن C یک قسمت از تقسیم کننده خازن را تشکیل میدهد که برای درست کردن و دریافت یک از سیگنالهای ولتاژ زیاد اشاره شده قبلی ، بکاربرده میشود. خازن دیگر بیعنی (C) در اسیلوسکپ تعبیه شده است .

قوسهای برقرار شده در محل عیب تشکیل امواج میرا داده و دو موج میرای تشکیل یافته از محل عیب به دوسر انتهائی کابل حرکت میکنند . آن موجی را مورد بررسی قرار میدهیم کسه بطرف محل آزمایش ، انعکاس میابد.

شکل ۲ نوع موج تشکیل شده را نشان میدهد . قسمت " a " نشانداده شده موجی برگشتی بـــه محل آزمایش را نشان میدهد . قسمت " ^b " نشانداده شده در شکل ، قسمتی از موج را نشان میدهد که پساز انعکاس ، تغیر پلاریته در آن ایجاد میشود . قسمت " C " از موج را وقتی <u>که به محل عیب میرسد . بدون هیچگونه تغیری در پلاریته انحکاس می یابد ، زیرا در صرحتی</u>

دفتر مرکزی: تهران - خیابان جمهوری اسلامی - روبروی آلومینیم - ساختمان کاوه - طبقه چهادم - شماره ۴۲

مقالات عیب یا ہی کا ہل




٣

ـ برگشت ما نند یک موج صا دره از محل عیب <mark>بعنوان یک مدار ا تصال کوتا ه موژ عمل می</mark>نماید (مدت زما نیکه طول میکشد تا این موج میرا سراسر کا بل را طی کند حدود چندمیکروثا نیـه است در حالیکه مدت لازم برای عبور موج میرای ناشی از قوس در محل عیب حدود چند میلسی شانیه است) . در موقع رسیدن در انتهای کا سل طرف آزمایش ، مجددا " این موج بطرف محل عیب ا معکاس میا بد ، (قسمت " d ") به این ترتیب یک سیکل کا مل موج تکمیل میگردد و از بین میرود ، فرم و شکل منحنی عملا" نا منظم میبا شد ، ولی نقاط پیک (حداکثر مقدار) آن بآسانی قابل تشخیص میباشد . مقدار طول موج ۲۰ آن کا ملا" شابت بوده و را بطه مستقیمی با فاصله محل عیب دارد. در واقع اندازه گیری انجام شده در شرائط چند میکروثانیـــــه مساوی ۵/۵ است . طول موج ، طی مسیر امواج میرا در کابل و در حالت سرعت معمولیی و عادی انتشار امواج بستگی مخصوص بنوع کابل دارد و این مقدار برای شمام کابلها محاسبه گردیده و یا اینکه میتوان آنرا بوسیله یک آزمایش انعکاس موج معمولی ، براحتی محاسبه شمود . البته باید توجه داشت که در محاسبه از ____ بجای سرعت انتشار واقعی ۷ استفاده نما نیم، بعنوان مثال اگر مقدار ۳ اندازهگیری شده مساوی ۱۰ متر باشد لذا مقبیدار فاصله عیب برای مقدار ۲۰ =۵ متر از رابطهx۵×۲۰ فاصله کابل و اگر معر ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ میلیتانیه بنا براین فاصله عیب مساوی ۵x۸۰ مساوی ۴۰۰ متر میشود این روش که سالیا ن متمادی از آن استفاده میشده بنظر میرسد که مشکل باشد. در واقع ، ضمایش کا ملا" درست موج که بسیرای تجزیه و تحلیل شکل موج مورد استغاده قرار میگیرد، مشکل اساسی این روش میباشد. موقعیکه از تخلیه موج شوک الکتریک بعنوان یک منبع ولتاژ زیاد استفاده میکنیم،نیروی محرکه تخلیه را با سرعت تولید بیشاز یک بار در هر ثانیه نمیتوان ایجاد کرد. تجزیه و تحليل اين موج سريع كه در صفحه CRO نمايش داده ميشود با چشم بسيار مشكل است . باین دلیل روش عکاسی پولاروید که سابقا " استفاده میشده و همچنان نیز استفاده میگردد، مورد استغاده قرار میگیرد ولی امروزه از وسائل حافظه دار مخصوص ذخیره اطلاعات مـــوج میرا برای استفاده در اسیلوسکپهای مدرن انعکاس موج استفاده میشود و به بهرهبــردار این امکان را میدهد تا در سرفرصت به بررسی منحنی بپردازد و آنرا تجزیه وتحلیل نماید. درصورتیکه از یکدستگاه آزمایش جهت تولید ولتاژ زیاد استفاده شود، تکرار سیگنـــال آ زماً پش را ابا اسرعت بیشتری میتواان تولید انمود و در اینصورت تهیه دستکا ه حافظه نیستز

ممکن است لازم نباشد ، درهرصورت این دستگا ه آزمایش ولتا ژ زیا د بایستی از نوعی با شــــد که بتواند بطور اتوما تیک جریان الکتریکی را محدود نموده و دستگاه نبایستی درتنظیمهای جریان معین چند میلی آمپری قطع گردد .

عیبهای اتصال صغر اهمی هسته به (پرسته)

عیسهای اتصالی صغر اهمی هسته به پوسته کابل کاملا" نقطه مقابل عیبهای از نوع جرقسه دار میباشد . این نوع عیب را با استفاده از یک پل یا اسیلوسکپ انعکاس موج ، براحتـــــی میتواند بطور مقدماتی تعین محل نموده ، اما تعین محل دقیق آن بسیار مشکل است . دلیل آن ساده میباشد ، زیرا موج تخلیه شوک الکتریکی در اتصال صغر اهمی فاقد انرژی بوده و نمیتوان آنرا در روی صفحه نمایش داد و بنابراین امواج صوتی موژی در محل عیب تولیـــد نمیشود .باین دلیل است که بایستی از روشهای فرکانس صوتی استفاده نمائیم.



دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهادم - شماره ۴۲ -





۵

دیگر متصل شده اند ، نتیجه حاصله مساوی صغر میباشد . در صورتیکه دو کویل یا بنده در وضعیت بعدا زعیب قرار داده شوند طبق دلایل فوق باز نتیجه مساوی صفر میباشد ،درصورتیکه دو کویل یا بنده درهرصورت ، چنا نچه یکی از **کویلها قبل از عیب و دیگری بعدا زعیب قرار** داده شوند با عث میشود که سیگنا لهای دریا فتی توسط آنها از لحاظ فاز با یکدیگر اختلاف داشته باشند (و اغلب از نظر دامنه هم باهم فرق داشته باشند) و بردار تغاضل آنها از طریق گوشی ها و ایک نشا ندهنده امشخص نما ثیم .بنا بر این همچنا نکه آبهرهبردا را روی زمینین و و بالای محل عیب را ه میرود یک سیگنال حداکش را تشخیص میدهد . علیهذا سعضی اوقسات ا تفاق میافتد که علیرغم وجود مشکلات ، میتوانیم از یک کویل یا بنده نیز استفاده کنیم. استغاده از کویل یا بنده در موقعی کمسمعسملیا تکا بل سوزی با عث شود تا اهستم و غلاف کا بل بهم جوش خورده و یک مقا ومت مسا وی صغر ا هم را بین آندو ایجا د کرده باشدیا اینگه خرابی عیب و غلاف کابل با هم یکی شده و درهم **آمیخته شده با شند .** در اینصورت وقتی از یک دستگا ه فرکا نس صوتی استفا ده میشود با عث میشود که یک حوزه مغنا طیسی اصل ، پـدیــد آید ، کا ملا" معلوم است که اگر یک کویل یا بنده را در روی خط مسیر کا بل قرار دهیم ویک دستگاه فرکانس صوتی را نیز با خود حمل کنیم، باعث میشود که جریان الکتریکی یـــــک سیگنال حداقلی را تولید نماید و اغلب از این پدیده در عملیات دقیق مسیریا بــــی . کا بل استفاده میگردد و به پیدا کردن محلبهای انشعاب و خمش کا بل نیز کمک مینماید. در صورتیکه دقتهای مخصوص را رعایت نما ئیم میتوان طبق شکل ۴۵ محل دقیق عیب را مشخیص نما ئیم، قبل از عیب معمولا"، مقدار حداقل را خواهیم داشت اما با نزدیک شدن به محل عیب این مقدار حداقل با خط مسیر کابل یک زوایه تشکیل میدهد و با دور شدن از محسل عیب انحراف زاویه از بین میرود و در وضع معمولی خود قرار میگیرد. این اثر از دوران حوزه مغناطیسی در اطراف خط قائم ، ناشی میشود . در موقعیکه محور پل اتصال کرہـــن در ا متداد قائم قرار گرفته باشد از این روش نمیتوان استفاده کرد. البته این موضـوع ، اتفاقی بوده و به پیچش هسته بستگی دارد (شکل ۴) ، چنانچه استفاده از ایسن روش نتیجهانی در بر نداشته باشد دو امکان دیگر را بایستی بررسی نمود، یکی از آنها ،مسیر۔ یا ہی کا بل طبق روش معمولی است کہ با استفادہ از یک کویل یا بندہ از نوع عمودی میباشد که در این حالت سف هبردار باند عمة ، شبب مسب ، ارد، هر ۷۷ ه متر اندا: «گیب، م نعاید (برای این منظور بایستی از یک گیرنده با امکان نمایش نورانی که بتوان حساسیت آنرا تنظيم نمود ، استفاده نمائيم ،) ، اگر اين عمل را با دقت فوقا لعاده زياد انجـــــام دهیم و مقادیر حداقل را در روی سنگ ، پله یا میله و نردههای جدا کننده یادداشت نمائیم ، اغلب ملاحظه میگردد که مقدار حداقل در بالای محل عیب از بقیه نقاط کوچکتر میبـــا شد. شکل شماره ۵ یک تصویری از این پدیده را نشان میدهد ، اگرچه تعداد و مقادیر نشانداده در شکل اختیاری میباشد.

دومین امکان ، استفاده از روش مشهور به '' روش پیچش '' است که بعضی اوقات در پیسدا کردن عیب انصال هسته به زمین ، موثر میباشد ، این روش در شکل ۶ نشانداده شده است . همچنانکه از این شکل نتیجه میشود که بجای اینکه در عیبهای اتعال هسته به هسته''اشسر پیچش '' درست در محل عیب قرار گرفته باشد بعداز محل عیب تشکیل می یابد .

مقالات عیب یا ہے کا ہل



۶

رعايت دقت بيشتبر

با رعایت دقتهای لازم در استفاده از دستگاه فرکانس موتی علیهذا باید تاکید نمود کـه بایستی از تمام شرائط موجود حداکثر استفاده را بعمل آورد و کلیه آزمایشها را با دقت زیاد انجام دهیم . برای مثال باید گفت که استفاده از این روشها در مورد کابل بطول چند کیلومتر بدون محل یابی مقدماتی عملا" بیفایده میباشد ، زیرا در تمام انشعا بات و خمهای کابل و در محلهائی که عمق کابل گذاری کم است اثرهای وجود عیب های غیر واقعی ظاهر میشود . به همین ترتیب میتوان گفت که بدون تعین مسیر واقعی کابل هرگز نمیت وان عملیات عیب یابی را با موفقیت انجام داد حتی اگر بهره بردار در فاصله ۵/۵ متری کنار کابل باشد و بهترین برنا مهریزی را ترتیب دهد هیچ شانسی برای موفقیت ندارد . کنار کابل باشد و بهترین برنا مهریزی را ترتیب دهد هیچ شانسی برای موفقیت ندارد . فترار گرفته شده باشد میتوان بآسانی تعین محل مقدماتی نمود . بنا براین بایستی تعیب محل مقدماتی با آنچنان دقتی انجام داد بطوریکه مقدار خطای بهره بردارو خطای دست ...گا محل مقدماتی با آنچنان دقتی انجام داد بطوریکه مقدار خطای بهره بردارو خطای دست...گا

در صورت لزوم میتوان مسیر کابل را برای اندازه گیری طول کلی کابل ردیابی نمود ،مسیر کابل را از طریق علامت گذاری در فواصل مختلف بایستی ردیابی نمود و ممکن است شسرا نط زمین طوری باشد که لازم شود علامت گذاری را در فواصل ۱ یا ۳ متری انجام داد . اندازه ـ گیری دقیق را بایستی بوسیله یک چرخ اندازه گیر جهت اندازه گیری انحنای مسیر انجام گیرد و ضمنا " طولهای کابل در ترمینالها بایستی اندازه گیری شود و کویلهای یدکی (رزرو)وغیرو را نیز بایستی در نظر داشت .

باین طریق میتوان تعین محل مقدماتی عیب را با خطای بین ۱/ه و ۵/۵ درصد محاسبه نمود. در بدترین شرائط ، مقدار خطای یک کابل بطول ۵ کیلومتر مساوی ۳۵ متر است. در اینمورت عیب یک کابل بطول حدود ۵۰ – ۴۰ متری را میتوان براحتی مشخص نمود ، بنابراین از روشهای فوقالذکر فقط باید در عیب یابی های کابل بیشتر از ۵۰ – ۴۰ متر استفاده نمود.هــــر نتیجه نا متناسب و نا منظمی معمولا" حکایت از وجود یک وضعیت در عیب ، دارد. چنا نچـــه نا همواره های متعددی در مسیر مورد آزمایش وجود داشته با شد بایستی مسیرهای فـــرا نا معواره های متعددی در مسیر مورد آزمایش وجود داشته با شد بایستی مسیرهای فــــــمدار (انحنا دار)، عمق کابل گذاری یا وجود اتمالات منطقه عملیاتی را مجددا" مورد بررسی قـرار علیات فوقالعاده دقیق و منظور نمودن جزئیات امر البته دقت گیر بوده و حدود ۱ تا د معلیات فوقالعاده دقیق و منظور نمودن جزئیات امر البته دقت گیر بوده و حدود ۱ تا د در مقابل می انجامد . درهر مورت میتوان گفت که هزینه اجرای عملیات فوقالقاده دقیـــق معلیات آزمایش ، فوقالعاده ناچینه های حتی یکسی دو حفاری غیر ضروری و هزینه های مربوط به توقف در مقابل مقایسه با هزینه های حتی یکسی دو حفاری غیر ضروری و هزینه های مربوط به توقف معلیات آزمایش ، فوقالعاده ناچیز میباشد و نتیجه رضایت بخش موقعی حاصل میشود که تـــ معلیات آزمایش ، فوقالعاده ناچیز میباشد و نتیجه رضایت بخش موقعی حاصل میشود که تـــ آنجائیکه مقدور است محل هرعیب را فقط با یک حفاری مشخص نمائیم.

دفتر مرکزی: تهران - خیابان جمهوری اسلامی - روبروی آلومینیم - ساختمان کاوه - طبقه چهارم - شماره ۴۲

شکل ۵ ـــ نما یش مقدا را حدا قال موج ا یجا دا شده ... 🔨 🔨 در با لای یک عیب کا بل با بکارگیری ۷ ۷ یک کویل یا بنده از نوع عمدده. یک کویل یا بنده از نوع عمودی شکل ۶ ــ نما یش استفاده. از " روش پیچش $\sum \infty \infty \infty$

مقالات عیب یا ہی کا ہل

مركبت دمسيديده

** مقاله دوم در با ره تعین محل عیبهای کا بل بیشان نیش بقرنج معدم در با ره تعین محل کیبهای مشکلتر کر کابله آسا، در این دومین مقاله از سری سه مقاله مربوط به تعین محل عیبهای مشکلتر کر کابله آسا، عیبهای از سوع مقاومت ظاهری زیاد و عیبهای ناشی از اتحال به زمین مورد بررسی قسسرار میگیرند،


در وضعیت مواجه شدن با یک "عیب دارای مقلومت ظاهری زیاد" بایستی از همان آغـــاز عملیات عیب یا بی دقت فوق لعاده زیادی را اعمال کنتیم، در عیبهای از نوع برقــــراری جرقه مذکور در مقاله اول نیز شاید همان دقت لازم باشد آما در عیبهای با امپداند. زیاد مقدار تقریب زیاد بوده و در اکثر موارد دقت عمل عیب یا بی خیلی زیاد میباشد. یک عیب از نوع جرقهزن واقعی با یک ولتا ژ معین در مور تیکه با یک اهم مثر معمولی یـــا دستگاه آزمایش مقدار عایق با ولتاژ همان موارد است مور قام در آزمایش قرار گیرد، در آغاز امر ساده بوده و میتوان گفت که محل یا بی آن بسیار آسان است .

عیبهای با امیدانس زیاد جزا گروه عیبهائی هستند که مقاومت نشتی بسیار زیادی داشتنسه و مقاومت حدود کیلواهم یا مگا اهم آنرا میتوان اکثرا" با اندازهگیریهای یک پل ولتاز کم و اندازهگیریهای انعکاس موج ، اندازهگیری نمود.

در این نوع عیبها میتوان عیبیابی مقدماتی را با اجزای پکذشنداد معین عملیات کابل۔ سوزی ، بسادگی انجام داد و بحث خود را در مورد وشایر عیبهای این گروه ادامه میدهیم . بقیه عیبها مربوط به انواعی است که آنها را از طریق استفاده از اشعکاس موج یا ولتاز کم نمیتوان عیب یا بی مقدماتی نمود ، امابا استفاده از پلتهای ولتاز زیاد یا یک دست. گاه م

نموده و عیب را محل یا بی نمود (این روش در مقایسه با زوش پل با ولتا ژ زیاد نمیتواند زیا د کارآمد با شد) (مترجم :روش Murray ، یک روشی است که در هورد پیدا کردن یـــک عیب در مدارهای سیمهای تلفن بکار برده میشود و به این طریق است که یک سیم سالم را با سیم معیوب بطور موازی وصل کرده و یک سر باطری را به یک سرپل و تستون تشکیل شـــده وصل میکنیم و سر دیگر باطری را به زمین متعل میکنیم)، درهرصورت ، در بسیا ری از مواقع نمیتوان از پل ولتا ژ زیا د استفاده نمود از آن جمله : تشکیل پل عایق شده ا مکان پذیر نبا شد ، منبع تولید ولتا ژ در دسترس نبا شد ، کا بلهای مغابراتی یا در معوطه ها ئی کــــه ایجاد جرقه در آن خطرنا کاباشد ، در مواردیکه تولید ولتا ژ زیا د معنوع با شد، را میتوان نام بــرد.

در اینگوشه مرارد از یکدستگاه عیب یاب دیجیتالی با امپدانس زیاد بکار برده میشود که اتصال مدار آن طبق شکل ۷ میباشد .




از این مدار نتیجه میگیریم که از محلی که گالوانمتر قرار داشت و مسیر برگشت آن،مدار اصلی به یک طقه Murray با باطری تبدیل شده است .

واضح است که در یک آزمایش طقه Murray، مقدار حساسیت آزمایش بمقدار میلی آمپــر گذرنده از مقاومت عیب ، بستگی دارد این جریان گذرنده از طریق با طری تا مین میشود (در صورتیکه مقاومت عیب زیاد با شد ، به با طریبهای با ولتا ژ بیشتر نیا ز داریم). در هرصورت ، با تبدیل به روش Murray ، جریان فقط از مدار شامل : سیم سالم و سیم معیر ب ، عبور میکند . این برقراری جریان با عث میشود که در این مدار بسته یک افت ولتــاژی تولید گردد . مقدار افت ولتا ژ ۷ عیب (از محل عیب تا محل آزمایش) را از طریق مدار اتصال شده به غلاف یا زمین ، اندازه گیری میکنیم و نظر به زیاد بودن امیدانی خروجــی دستگاه عیب یاب ، درمورتیکه مقاومت عیب زیاد و در حدود چند مگا اهم باشد در اینمورت مییتوان گفت که سری قرار گرفتن مقاومت عیب با سیمهای اتصال تغیری در نتیجه آزمایش ایجاد نمیکند . مقدار در میدان مقاومت عیب با سیمهای اتال در میتوان از فریوان مییتوان گفت که مری قرار گرفتن مقاومت عیب با سیمهای اتال تغیری در نتیجه آزمایش ایجاد نموان از فرمول

در تصویر ۸ ، شکل این نوع دستگاه نشانداده شده است . این دستگاه مجهز به باطریپای قابل شارژ بوده و ظرفیت باطریها طوری است که میتواند جریان الکتریکی را از سیمپای نازک و سطح مقطع کم را تامین نماید که بوسیله آن بتوانیم افت ولتاژ مربوطیـــه را اندازه گیری نمائیم . مزیت عمده و قابل ملاحظه این دسّتگاه نسبت به برقراری پسل ایـــن است که نتیجه آزمایش را در حدود ۲ شانیه بعد بوسیله آن میتوان پلاریته های آزمایست موردنیاز را تعویض نموده و سریعا "قرائت دستگاه را با استفاده از فرمول درصــــد آهه (۲۰۰۰ مروز ۲۰ شکل ۲۰


ضمنا "ایین دستگاه دارای سیستم جبران کننده اتوماتیک بوده که میتواند ولتاژهای القا[.] شده ناشی از اثر فوکو (ادی) در روی غلاف را خنشی و جبران نماید.



قالات عیبیا ہی کا بل

دقت عمليا ت تعين محل مقدما شيعيب

در موقعیکه با امکان استفاده از یک سیم / سیمهای سالم یدکی موجود است استفاده از این دستگاه باعث افزایش سرعت و دقت عملیات عیب یا بی مقدماتی میگردد، اما کاربرشآن مخصوص عیب یا بی در عیبهای : با امپدانس زیاد سیستمهای مخابراتی ، و حتی بیشتر در کابلهای است که در عملیات کابل گذرنده استفاده میشود، در. کاگاههای تعمیر کابل که دوسر انتهای کابل آزاد است ، میباشد. (شکل ه)



شکل ۹ ـ عیب یا بی کا بل در مواردیکه دوسر آن قابل دسترسی است.

میتوان گفت که از نظر تئوری این دستگاهها را برای عیب یابی با مقاومت عیب ، چندیـــن صد مگااهم ، مورد استفاده قرار میگیرد . درهر صورت نتایج حاصله در آزمایشگاه این برده است که مقاومت اهمیک عایق هسته سالم کابل چندین هزار مگااهم است . عملا" میتوان گفــت که این مقاومت حدود ۵۰ مگااهم است که درهر صورت بازهم مقاومت زیادی است .

عیبہای اتصال بہ زمین

معمولا" یک عیب ناشی از اتمال به زمین را "عیب غلاف" میگویند که در این حالت غیلاف فلزی عایق شده در یک نقطه به زمین اتمالی میکند، در هرمورت همواره باید بخاطر داشت که یک آسیب و خرابی در کابلهای بدون غلاف مخموص ولتا ژ کم یا کابلهای مخابراتی نیسسز میتواند وضعیتی مشابه کابلهای الکتریکی پیدا کند و این در حالتی است که یک سیم هادی با زمین اتسالی داشتد باشد.

تعین محل دقیق این عیبها نسبتا "آسان است ولی تعین محل مقدماتی آنها مشکل است. برآی مثال در اینگونه موارد استفاده از اسیلوسکپ انعکاس پالس نیز بی نتیجه است زیرا محل عیب بین یک الکترد و زمین قرار گرفته است و در بین دو الکترد قرار ندارد.


آزمایش کابلهای روغن (بافشار روغن) ۳۳ کیلوولتی با غلاف آلومینومی و عایق P.V.C که دوطرف آن از زمین عایق شده با شد، یک ا تصال غیر واقع به زمین را نشان میدهد که در واقع نا شی از ا تصال به زمین نبوده و نمایانگر وجود یک ا شکال نا شی از خورندگی بوده و لازم است که نسبت به پیدا کردن و مرمت آن اقدام کنیم و گرنه با عث نشتی روغن شده و پیـدا کردن محل عیب آن بسیار پرهزینه خواهد بود. درهمه اینگونه موارد بایستی آزمایش غلاف را طبق برنامه منظمی انجام داد و موارد خوردگی را پیدا و مرمت نمود تا از نشتی روغن و مشکلات بعدی آن جلوگیری گردد و یا در سایر انواع کابلها ، برای پیدا کردن عیبهای هسته بایستی آزمایش از سیار میدن عیبهای همای جدید پیدا نمود.

مقالات عیب یا ہے کا ہل



١٥

سالیان متمادی است که تعین محل این نوع عیبها را بوسیله روش "روش حوزه پتانسیل" انجام میدهند، برای این منظور مابین غلاف و زمین ولتا ژهای در حدود چندین صد ولست یا چندین هزار ولت اعمال میکنند تا جریانهای گذرنده از نقطه آسیب دیده به زمین در اطراف نقطه عیب ، جریانهای دایرهائی شکل تشکیل دهند، این جریانها باعث تشکیل حوزه پتانسیل طبق شکل ۱۰ میگردند.




شکل ۲۰۱۰ نمونده تغیرا تحوزه پتا نسیل

سپس بهرهبردارآن همراه با دو میله (میخ) اتصال به زمین در مسیر کابل حرکت کــرده و جریان گذرنده از گالوانمتر و جهت انحراف آنرا یا دداشت مینمایند . تغیری در بولاریت. یا جهت انحراف گالوانمتر نمایانگر عبور از وضعیت عیب میباشد و نقطه ائی که در پولاریت. آن تغیر یافته حدود ۳/ه متر با محل دقیق عیب فاصله دارد. توجه به این نکته مهمستم میباشد که این جریانها در زمین جریان دارند و همچنین آزمایش را میتوان نه تشها در روی مسیر تقریبی کابل مورد آزمایش قرار داد بلکه میتوان در جهت عمود بر مسیر نیـــز انجام داد بطوریکه مسیر کابل را نیز قطع کند، این روش مورد استفاده قرار گرفتــه و همچنان مورد استفاده قرار میگیرد و روش فوقالعاده مناسب و موژی است و تنها اشکال آن موقعی پیش میآید که بدلائلی نشوانیم میله یا میخها را در زمین فرو نمائیم، درهرصورت حتی در سطوح سخت و مشکل از قبیل : سیما ن یا قیر ، **آزما یش موفقیت آمیز را میتوان با** مرطوب کردن سیمان در نقطه انصال و یا مشه کاری و ایجاد سواخها ئی در قیر، انجام داد. مشکل دیگر ابعلت وجود جریا نها ی گردا بی (فوکو یا ادی) در زمین است که با عث میشسود عقربه گالوانمتر دائما " به اینطرف و آنطرف حرکت کرده و جریانهای متفاوتی را نشبان دهد . این مشکل را نیز براحتی میتوان بر طرف نمود و برای این منظور بایستی کلیداتمال به منبع ولتا (DC) زیاد را بطور اتوماتیک قطع و وصل نمود بطوریکه زمان قطع کلید با از ما ن وصل آ ن مساوی نبا شد ، وبعبارت دیگر آهنگ قطع و وصل نا متنا سب با شند ، مشسلا^ت مدت زما ن وصل کلید حدود ۱ ثانیه و مدت قطع آن ۳ ثانیه با شد . باین ترتیب است کـــــ میتوان جهت انحراف عقربه گالوانمتر را برحسب ولتا ژهای آزمایش ، تشخیص داد.

پيشرفت وتكا مل عميده

علاوه بر مورد فوق الذکر بایستی بدو پیشرفت عمده در زمینه تعین محل عیبهای اتصال به زمین نیز اشاره نمود، اولین آنها یک روش جدید برای تعین محل مقدماتی عیب است کـــه اصول آن ، استفاده از همان روش ایجاد حوزه پتانسیل الکتریکی است و دومین آنها استفاده از روش فرکانس صوتی است بدون آنکه نیازی به نصب و فروبردن میخهای (میله)اتصال به زمین باشد





11

این نوع سیمبندی و اتصال مانند یکدستگاه کابل سوز کوچک میباشد که معمولا" از ایسن مدار برای سیستمهای مخابراتی با قدرت ظاهری ۵۵۵ کیلوولت آمپر و حداکثر ۲ کیلسوولت از نوع جریان مستقیم ، استفاده میگردد . ضمن اینکه این مدار مثل یکدستگاه کابل سوز عمل میکند میتوان جریان گذرنده از مدار را به سادگی و بطور اتوماتیک بهر مقسسدار معین محدود نمسود .

درموقعیکه کلید در وضعیت ۲ قرار داده شود ولتا ژ از طریق مسیر زمین ومحل عیب اعمال میگردد و درست مثل حالتی است که یک آزمایش معمولی حوزه پتانسیل انجام گرفته است. در محل آزمایش ، یک میلی ولت متر را به غلاف و سردیگر آنرا از طریق یک سیم یــــدک (رزرو) و به مقطع خارجی غلاف ، به محل عیب وصل میکنیم . (توجه داشته باشیم که مــدار حاصله یک مدار ساده اتصال میلی ولتمتر را تشکیل میدهد زیرا هیچ جریا ن آزمایش از آن عبور نمیکند ،) . سپس جریا ن خروجی از منبع ولتا ژ مستقیم را تا درجه مخصوص تنظیـــــم میکنیم و در حالیکه به قرائت میلی ولت سنچ توجه داریم مقدار تنظیم شده ولتا ژ را در حد ثابتی نگه میداریم .

سپس دستگاه را خاموش کرده و کلید را در وضعیت ۲ قرار میدهیم تا ولتاژ DC به دو سر انتهای دیگر غلاف (از طریق یک سیم یدکی دیگر) و نقطه عیب ، اعمال گردد . میلی ولست سنج در این حالت ولتاژ ۲ ۷ ما بین محل عیب و انتهای دیگر غلاف را نشان میدهد . البت م این قرائت فقط در صورتی معتبر است که پس از چندین با ر روشن کردن کلید ، جریان مساوی همان جریان خروجی تنظیم شده در آزمایش اول با شد . با در دست داشتن لی ۷ میتوان فا صل دقیق تا محل عیب را : با استفاده از روش مذکور قبلی حوزه پتانسیل یا بوسیله روش دستگاه فرکانس صوتی برای تعین دقیق عیب (که حالا در مورد آن بحث خوا هیم کرد) ، مشخص نما ثیم .

درموقع استغاده از روش حوزه پتانسیل در صورتیکه از همان اتصالات استغاده شود بـــک شبا هتی بین دو حالت زیر بوجود میآید : استفاده از مولد فرکانس صوتی بجای استفاده از یک منبع DC.در این حالت شعاع جریانهای متناوب گذرنده مطابق شکل ۱۲ میباشد.

مقالات عیب یا ہے کا ہل



دا رند . کا بلها ی پلاستیکی غیر غلاف دا ر مخصوص ولتا ژها ی کم ، کا بلها ی مخا برا تی غیر غلاف دار و کابلهای کنترل .



دفتر مرکزی: تهران _ خیابان جمهوری اسلامی - روبروی آلومینیم - ساختمان کاوه - طبقه چهارم - شماره ۴۲





۱۳

*** مقاله سوم : <u>تعین محل عیبهای کابل بیشاز پیش بغرنج و پیچیده</u>

در آخرین مقاله ، از سری مقالات تهیه شده در مورد تعین محل عیبهائی از کابل که پیدا کردن آنها پیچیدهتر و مشکل تر میباشد، از موضوعاتی شاصل موارد زیر بحث شده است :

عیبها ی کا بل ولتا ژ کم ، سیستمها ی انشعا ب دار ، برنا مهریزی و مدیریت جهت محـــل یا بی عیب و روشها ی صوتی .


صرفنظر از ایننکه یک کابل مخصوص فشار ضعیف و یا فشار قوی باشد ، در هرصورت یک کابل است و اگر بدو سر کابلی دسترسی داشته باشیم ، پیدا کردن محل عیب آنها مثل همدیگر میباشد بجز در مواردی که با سطوح ولتا ژ مجاز و ولتا ژ در آستانه (شـروع و آغاز) جرقه مواجه باشیم.

در هرصورت ، عیب یا بی در روی سیتمهای ولتا ژ کم معمولا" مشکل تر بوده و بطور جدی به عوامل بهره برداری سیستم ارتباط دارد . بیشتر این سیسمها بصورت سه فــازه میباشد ، و خیلی کم بصورت تک فاز ، و باین دلیل اندازه گیریهای انعکاس مــروج معمولی ، اغلب مشکل است و یا در نقاط انشعاب که دامنه موج از برآیند دامنــه سه موج تشکیل شود و همچنین در انتهای شاخه انشعاب واقعا " عیب یا بی غیر ممکـن است . علاوه بر موارد فوق که خود با عث ایجاد مشکلات جدی میگردند یک عامل دیگـری نیز هست که مشکل ترین وضعیت را با عث میشود و آن وجود با رهای مختلف (بار ناشی از اتصال دستگاهها و کویل های دستگاههای اندازه گیری اشاره شده قبلی است) در مدار است که بطور موثری با عیب بطور موازی قرار میگیرد .

اگر فقط به یک منزل که از فاز مربوطه تغذیه میشود دسترسی نداشته باشیم،هرگونه عملیات معمولی عیب یا بی یا استفاده از دستگا ههای عیب یاب بی نتیجه خواهد بود. حتی استفاده از یک اهممتر نیز بیغایده است و همچنین از ولتا ژهای بیشتر از حـد معمولی نیز نمیتوان استفاده کرد، زیرا افزایش سطح ولتا ژبرای وسائل مصـــــرف کنندگان مضر بوده و مغایر با مقررات دولتی است .

بنابراین میتوان گفت که مهندس مسئول تقریبا" همیشه تحت فشار است و چارهائی جز استفاده از روشهای با ولتا ژ متناوب معمولی یا کمتر از آنرا ، ندارد . این موضوع در مورد آزمایشات تغیرات ولتا ژ ، آزمایش در حالت قطع مدار و وصل مجدد مدار جهت گوش کردن به اثرات صوتی ، نیز صدق میکند .

سالیان متمادی است که آزمایشات تغیر ولتا ژبا موفقیت انجام شده است . اگر عیب دائمی بوده و همیشه وجود داشته با شد و بتوانیم برق مصرف کنندگان را قطع کنیسم در اینصورت یک جریان ثابت در عیب کابل تغذیه نموده و مقادیر ولتا ژرا در نقاط مختلف مسیر کابل قرائت مینما ثیم . منحنی حاصله را مثل شکل ۱ رسم میکنیم و بسا استفاده از این منحنی میتوان محل تقریبی عیب را بدست آوریم . شکل ۱۳ از منحنی های تغیرات ولتا ژ میتوانیم محل تقریبی عیبها را مشخص نما ئیم . اگر عیب از نوع متنا و با شد (سیستم یا میتوانیم محل تقریبی کیبها دا مشخص نما ئیم . بیشتر از سه دستگاه ثبات ولتا ژ میتوانیم استفاده کرد و مقاد و مقاد در نقاط مختلسف مسیر کابل را در موقع جرقه زدن کابل را در حافظه دستگاه ثبات ، ثبت نما ئیم (شکل ۳



متاسعات ازمایش را از طریق قطع مدار مصرف کنندگان توام با برق دار کردن مدار همچنان تنبها را ه عیب یا بی در بسیاری از شبکه های پیچیده برق رسانی است اگر به اتصال بـــــرق مصرف گنندگان دسترسی نداشته باشیم .برای انجام آزمایش از طریق قطع مدار مصرف میتوان مدار مصرف را در یک نقطه دلبخواه قطع نمود که معمولا" در وسط کابل اختیار میگــردد و سپس یک یا هر دو نیمه مدار را برای تعین نیمه سالم و نیمه معیوب مدار ،برق دارمیکنیم سپس یک یا هر دو نیمه مدار را برای تعین نیمه سالم و نیمه معیوب مدار ،برق دارمیکنیم قسمت سالم مدار را جهت استفاده مصرف کنندگان سریعا " برق دار میکنیم و قسمت معیـــوب کابل را بدو ، چهار و ... قسمت کرده تا به محل عیب دسترسی پیدا کنیم و یا اینکــــه قسمت کوچکی از مدار را که عیب در آن قرار دارد قطع میکنیم . این روش بسیار مـوشــر و سریع میباشد ولی پیدا کردن عیب در آن قرار دارد قطع میکنیم . این روش بسیار مـوشــر محل عیب اکثر کابلها را با تعداد سه ،چهار ،یا پنج حفاری میتوان پیدا کنیم و اتمال مـــد و سریح میباشد ولی پیدا کردن عیب در آن قرار دارد قطع میکنیم . این روش بسیار مـوشــر و سریع میباشد ولی پیدا کردن عیب در آن قرار دارد قطع میکنیم . این روش بسیار مـوشــر بر کردن و را ماندازی و مزد تعداد کارگران زیادی که برای حفاری آنها نیاز داریسیم و پر کردن و را ماندازی و مزد تعداد کارگران زیادی که برای حفاری آنها نیاز داریسیم و

مقالات عیب یا ہے کا ہل



14

را ه اندازی مربوطه از ۱۵۰ پوند هم بیشتر است ، لذا پیدا کردن محل هرعیب کابل بدون احتساب مدت زمانیکه مهندسین برای آن صرف وقت کرده اند حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ پوند میشود در یک منطقه بزرگ شهری ممکن است روزانه تعداد زیادی عیب ایجاد گردد ، بعضی از ایسن عیبها از قبیل خرابی نوع سوم بلافا صله گزارش میگردنند بقیه عیبها را در صور تیکسد دستگاه مناسب آنرا استفاده نمائیم میتوان درست با یک حفاری محل یابی نمود و چنسد مورد باقیمانده را بوسیله استفاده از روش آزمایش پس از قطع مدار ، تعین محسبل

اگر یک سیستم برق رسانی شامل ۱/۸ میلیون مشترک را در نظر گیریم که واقعا "تعداد ده منطقه شهری را زیر پوشش خود داشته باشد و با احتساب اینکه در هر منطقه شهری بخواهیم یک آزمایش عیب یا بی را با استفاده از روش قطع مدار اجرا نما ئیم از نظر تئوری هزینـه این آزمایشها روزانه ۲۵۰×۴۵۰ پوند در هر سال متجاوز از ۲/۵ میلیون پوند خواهد شد. متاسفانه هیچ روش واقعا " موثر دیگر و یا دستگاه دیگری را جهت تقلیل این هـزینه در دسترس نداریم، ضعنا " فشار قابل ملاحظه مشترکین جهت تا مین برق آنها را نیز بایستی در نظر بگیریم .

تمام مسئولین توزیع انرژی برق از این مسئله آگاهی دارند و بطور موثری در جستجـــوی راه حل آن هستند. درهرصورت کلان بودن این هزینه با عث میشود که در ذهن مسئولیـــــن تصویب بودجه جنگی پدیدار شود و همین امر دلیل قانع کنندهائی برای بهبود برنامه ریزی و اجرای مواردی از قبیل : مدیریت عیب یا بی ، برنا مهریزی روشها ، دستگاههای اندازه گیری، آموزش و توسعه و تحقیق ، میباشد.

تجزیه و تحلیل تمام موضاعات مدیریت عیب یا بی و آموزش خارج از بحث این مقاله است . اما بهترین عیب یاب آن کارشناسی و متخصصی است که غیر از عیب یا بی به کار دیگـــــری پردازد و هرگونه دستذاه مورد نیاز را در اختیار داشته باشد ، طبیعی است که این وضعیت بندرت ا تفاق میآفتد و در واقع نشدنی است زیرا کارشناسی هم با لاخره و بهر دلیل مثـل با زنشستگی پست مهم سازمانی خود را ترک میکند ، پس باید هدف این با شد که همیشه یکنفر یا ترجیحا " دو مهندس آموزش دیده و یا دو تکنیسین ما هر با تمام وسائل مورد نیـــــاز در دسترس داشته با شوند . وسائل مورد نیان عیب یا دو تکنیسین ما هر با تمام وسائل مورد نیـــــاز در دسترس داشته با شیم تا بمجرد بروز یک عیبی بلافا صله در محل حاضر شوند . وسائل مورد دیــــاز و دستگا ههای مورد نیاز بقرار زیر است :

- دستگا هها ی آ زما یش بر ای تست عا یقها ی معمولی
 - 😦 دستگاه انعکاس پالس (طبق شکل ۱۵)
- ی دستگاه تامین انرژی الکتریکی در محل عیب (دستگاه برقی،مکانیکی FRED یا ترجیحا " یک وسیله کنترل از نوع تریزیستور از قبیل دستگاه نشاندادهشده در شکل ۱۶)
 - * دستگاه فرکانس صوتی (شکل ۱۷) با تمام متعلقات مربوطه جهت مسیریا بی کا بل بــــا استفاده از روش twist (پیچش) بطریق صوتی
- ¥ دستگاه حافظه دوبل جهت مقایسه مسیرهای قبلی و بعدی (یا دوربین پولارویدو اسیلوسکسسپ ضمیمه آن)
 - 😦 یک طقه نوارمتر جهت اندازهگیری و یک
 - ¥ واکی ، تاکی در صورت امکان

مقالات عیب یا ہی کا ہل



<u>روش :</u>

محل یا بی عیب در کا بلها ی با ولتا ژ کم آنقدر دارای مشکلاتی است که بایستی از هر موقعیت و موضوعی کمال بهره جوئی را بعمل آورد . یک عا مل مهم آن در کا بلها ی با ولتا ژ کم کوچک بودن طول آنها است (۲۰۰۵،۰۳۰متر) و بهمین دلیل افراد گروه عیبیاب میتوانند در مدت حدود ۱۵ دقیقه کا بل را مسیریا بی ، علامت گذاری و اندازهگیری نمایند و ضمن انجام این کارها میتوانند وضعیت کا بل را از نزدیک رویت و بررسی نمایند ، نتایج این بررسیها از قبیل : مشاهده علائم مربوط به حفر گودال ، ذوب شدن برف دربعضی از قسمتها ، اظهارات مشترکین ،میتواند در عیب یا بی کمک موثری با شد .

در موقع تشخیص شرائط عیب همواره بایستی این موضوع را بخاطر داشت که "هرگز وضعیت و اوضاع و احوال موجود را که میتواند ما را در امر عیب یابی را هنمائی کند، تغیر ندهید". یک مثال خوبی در این زمینه در موقعی است که فیوزی سوخته شده اما بعلیت وجود یک عیب از نوع اتصال فاز به فاز مثلا" فیوز مربوط به فاز قرمز دچار سوختگ شده ، اما سیم فاز زرد رنگ برق دار میباشد. تعویض فیوز قرمز رنگ در این شرائیط یک جنایت محسوب میشود زیرا ممکن است که عیب از نوع هسته به هسته (فاز به فاز)با مقاومت اهمیک کم را که میتوانست با استفاده از روش twist (پیچش) در زمان کوتا هی پیدا شود را بکلی خراب و آسیب رساند.

بعداز شعین و تشخیص عیب با یستی فاز معیوب را بوسیله اسیلوسکپ انعکاس پالس مشخسص نمسود .

و قبل از تعویض هر فیوزی ، لازم است که اطلاعات مربوط به مسیر کابل را در کانال ۱ دستگاه دارای دو حافظه ذخیره نمود (یا با دوربین پولاروید از آن عکسبرداری نمود). دستگاه مربوط به تغذیه انرژی الکتریکی در محل عیب را سپس باید بجای فیوز وصل کرده و یک شوک الکتریکی وارد نمود . دستگاه تریزیستور نشان داده شده در شکل ۱۶ مزیتها ئــی دارد که تعداد ۴٬۳٬۲٬۱ یا ۵ سیکل از قبل انتخاب شده را میتوان توسط آن در خط عبور داد و مقدار حداکثر جریان گذرنده از محل عیب را بطور عددی در روی دستگاه مشاهده نمود . دستگاه را میتوان از فاصله ۵ متری آن کنترل نمود و جریان گذرنده از آن نیز محدودیسی ندارد یعنی جریانهای عادی گذرنده از عیب را میتواند تحمل نماید .



قا بل کنترل توسط تریزیستور) در محل عیب





در صورتیکه بهرهبردار تمایل داشته باشد که کابل سوزی با شدت بیشتری در روی عیب انجام دهد میتواند از یک مقاومت محدود کننده که بدین منظور ساخته شده است بط...ور دلخواه استفاده نماید.

وقتی نتایج عملیات مذکور در شرائط تغیر داده شده عیب معلوم شد ، یک ردیابی و مسیریابی دیگر را بایستی از طریق اسلوسکپ دریا فت نموده و آنرا با مسیریا بی ثبت شده در حافظه و یا عکس گرفته شده قبلی مقایسه میکنیم . وجود هرنوع اختلاف بین آندو نمایا نگر وجود وضعیت عیب میبا شد . مزیت دیگر بررسی نتایج حاصل از کم بودن طول اکثر کا بلهای ولت اژ پائین ، این است که کوچک بودن خطاهای از ۵/۵ تا ۲ درصد اجرای عملیات عادی تعین محل مقدماتی عیب با عث میشود تا طول محاسبه شده تا محل عیب با محل واقعی آن زیاد فاصله نداشته با شد .لذا میتوان از وجود کا رکنان مربوطه استفاده نمود و آنها را در فواصل نداشته با شد .لذا میتوان از وجود کا رکنان مربوطه استفاده نمود و آنها را در فواصل نداشته با شد .لذا میتوان از وجود کا رکنان مربوطه استفاده نمود و آنها را در فواصل نداشته با متری محل طول محاسبه شده عیب گمارد و ضعن همراه داشتن میکروفن های زمیسن (یا بدون آن) و دستگاه تغذیه انرژی الکتریکی از نوع تریزیستوری ، بطور اتوما تیک انرژی را به خط تغذیه نمود تا در مورت وجود جرقه در محل عیب که باعث برقراری نوسان

مخارج و هزیندهای زیساد

در صورتیکه قیمت دستگاههای عیبیا بزیاد با شد میتوان گفت که هزینه های جاری یــــک عیبیا بی موضوع دیگری است و مقایسه این دو هزینه در بودجه مربوط به آنها را نمــی توان براحتی با هم مقایسه نمود. قبل از خرید دستگاههای گرانقیمت بایستی بررسیهـای لازم در مورد تقلیل هزینه های عیبیا بی بعمل آورد. مهندسین اعتقاد دارند که استفاده از این دستگاهها بطور موثری هزینه ها را کاهش میدهد اما مدیریت و اموربازرگانی نیز نیا ز دارند که از بررسیهای بعمل آمده در گزارشات و نعوه تنظیم آنها مطلع شوند تا با دلائل قابل قبولی بودجه خرید دستگاهها را تصویب نمایند.

بسیاری از مسئولین سعی قابل ملاحظائی در ارائه تعین خسارات و هزینه های ناشی از عیب در کابلها دارند ولی به آرزش دستگا ههای خریداری شده کمتر توجه مینمایند. بعنــوان مثال ، هرکس میتواند که یک وسیله نقلیه بعد از ۶ ، ۵ سال مستهلک شده و ارزش خـــود را از دست میدهد، بنابر این برای تعویض قطعات اتوماتیک آن مقداری پول کنارگذاشتـه و بدین منظور اختصاص میدهد.


یکدستگاه عیب یا ب که ممکن است ، پیچیده ، دقیق و یا حتی بسیار عالی باشد با لاخــره یک طول عمر مفیدی دارد. اگر از چنین دستگاهی کا ملا" مراقبت شود و از افتادن آن کـه قطعا " از ارزش میا شدازد جلوگیری کنیم طول مفید عمری در حدود ۸ سال دارد.

<u>سیستمهای T شکل</u> ـ تحقیقات بعمل آمده حاکی از Tن است که سیستمهای فشارضعیف، دارای جندین انشعاب هستند اما یقینا "سایر سیمهائی مثل تاسیسات کابل روشنائی عمومــی و کابلهای ولتا ژبالای T شکل نیز وجود دارند که همه اتصالات آنها را میتوان عایق کاری نمود . تعین محل مقدماتی عیب را بوسیله روشهای انعکاس پالس میتوان انجام داد امـا بعلت کم بودن انرژی پالس برگشتی عوامل متعددی را ایجاد میکند که معذالک ارزش تحمل آنها را دارد :

مقالات عیب یا ہی کا بل

18

- ۱۰۰۱ اسیوسکپ مورد استفاده بایستی ترجیحا "دارای مقایسه فاز و امکانات اندازه گیـــری اختلاف را داشته باشد .
- ۲- در مورد آزمایش میتوان گفت که شانس کمی برای " دیدن " خط مرز عیب دارد ، زیرا عیب دارای مقاومت چند صد اهمی است ، لذا مقاومت عیبها را با اجرای عملی ا کابل سوزی به حداقل تقلیل داد . همچنین ، بهرهبردار با استفاده از زمان مشاهده کابل از نقاط انتهائی محل تقریبی عیب را از طریق مدت زمان حاصله برای نمایش کابل در صفحه اسیلوسکپ ، مورد قضاوت قرار دهد ، بطور مثال در شکل ۱۸ ، بـــــا اسیلوسکپ نمیتوان محل عیب در نقطه را مشاهده نمود . بهرحال ، اگر محل عیب در یا حتی در با شد براحتی میتوان آنرا مشاهده نمود . البته با یک محل سیست در یا حتی در با شد براحتی میتوان آنرا مشاهده نمود . البته با یک محا سبــه میتوان از نقطه B مسافت x یا g را حساب کرد که در اینمورت یک آزمای است نهائی از نقطه C خروری میباشد .



شکل عب مشاهده کابل از نقاط مختلف ارزش صرف وقت بیشتر آنرا دارد.

در اکثر مواردیکه مقاومت عیب کم بوده و در یک ردیا ہی پیچیده و مبهمی قابل تشخیـــص نباشد میتوان از یک لم مغیدی استفاده نمود باین ترتیب که یکی از بهرهبرداران را به نقاط پایانی از پیش انتخاب شده میفرستیم تا در آن نقاط یک مدار اتصال کوتاه ایجا د نماید و یا آنها را علامت گذاری نماید . اگر این نقاط قبل از محل عیب باشد اشر ایـــن مدارات اتصال کوتاه در ردیا ہی کابل براحتی قابل رویت خوا هد بود در حالیکه اگر ایسن این نقاط بعد از عیب باشد قابل رویت نخوا هند بود . سپس اسیلوسکپرا به یک نقطه پایانی نزدیک این حوزه منتقل نموده و بوسیله آن عیب را محل یا ہی میکنیم.

در مورد کابلهای برق رسانی به جاده های طویل مخصوص عبور و مرور وسائط نقلیه کــــــه انشعاباتی به تیر پایه های روشنائی داده میشود و شاید هم موقعیکه تمام هسته ها دارای عیب اتصال بزمین از نوع مقاومت زیاد با شند ، بایستی برای پیدا کردن محل عیــــب از عیب یاب با امپدانس خیلی زیاد مثل دستگاه BARTEC مورد بحث در مقاله دوم، استفاده نمسود.

دستگاه BARTEC را بین تیر پایه ها قرار داده و از یک کابل مضاعف پیچ دار نیــز استفاده میکنیم تا به این ترتیب نیازی به استفاده از یک سیم سالم جهت برگشت جریان، نداشته با شیم، باین طریق از روی قرائت دستگاه میتوان جهت و فاصله عیب ما بین دو تیر

مقالات عیب یا ہی کا ہل



پایه را از صفر تا ۱۰۰% مشخص نمود. و قبل از برق دار نمودن تیر پایههای دارای عیب جهت دقت عمل بیشتر تعین محل دقیق عیب فقط به چند آزمایش دیگر نیاز داریم ، طبیعی است که اجرای عملیات فوق یک مقداری زمان گیر تر است اما نتایج حاصله در مقایسه با حفر گودال و قطع انشعابات بسیار : موثرتر ، دقیقتر و اقتصادی تر است .

FSPIDAAD

کابلهای را هنما و کنتـرل

دو مورد اشاره شده فوق ، بخصوص در روی کا بلیهای را هنما و کنترل ، مربوط به عملیات کا بل سوزی است ، بسیار دیده شده است که اجرای یک عملیات کا بل سوزی بدلیل خشک شدن و محو شدن عیب بسا دگی با عدم موفقیت مواجه بوده است ، لذا همیشه بایستی قبال از اجرای کا بل سوزی : یکدستگاه مسیریا برا به حافظه دیجیتالی اسیلوسکپ وصل نمود و یا از دستگاه عکیبرداری استفاده نمود .

همچنانکه در اسیلوسکپ مشاهده میشود وجود یک عیب در مدار با عث بهم خوردن مشخصات کابل میگردد و یا اینکه مشخصه مقاومت ظاهری کابل را تغیر میدهد و با عث تغیر دادن مقاومت اهمیک مدار نشانداده شده در اهممتر و مقدار ظرفیت خازنی و سلف مدار ، میگردد.اجرای یک عملیا ت کابل سوزی نا موفق و یا در موردیکه اثر کابل سوزی محو میگردد. هرگز تغیری در مشخصات مذکور نمیدهد و در موقع ردیابی مجدد یک اختلافی را با عث میگردد.

ثانیا" اجرای نا موفق کا بل سوزی در روی کا بلهای با سطح مقطع حیلی کوچک با عث میشــود که اطراف محل عیب بسیار گرم شده و عایق کا بل را در محل عیب سوزانده و تبدیل بــــه ذغال نموده و از اطراف ها دیهای دور سازد ، پس از عملیا ت کا بل سوزی با یستی در کمتــر از چهار دقیقه اسیلوسکپ را وصل نموده و با دقت کا مل به مشا هده تصویر روی آن پرداخت پس از کا بل سوزی گا هی اوقات بدلیل سرد شدن محل عیب یک تغیر مکان ناگها نی در محــل

ساختیا ر تعیین محل عیب


بالاخره ، در مورد شیمهای بهرهبردار و تشکیلاتوسائل و دستگاههای مورد نیاز برای هــر سوح شیب یا بی ــ یـ بسوان نعب بد برای سیب یا بی های با افشار زیاد بوسیله سیستمهائی که تاکنون ذکر گردیده تدارکا تاکافی تهیه شده است .

تمام مراکز عیب یا بی کا بل نمیتواند با دلائل موجهی که ندارند به وسیله نقلیه آزمایش عیب یا بی مجهز با شند ، معهذا با یستی توانائی و ظرفیت کا فی جهت محل یا بی تعسیدا د زیادی از عیبها را داشته با شند . بنا براین طبیعی است که مراکز اصلی عیب یابی بایستی مجهز به وسیله نقلیه جهت آزمایش عیب یا بی با شد و در نزدیکی مراکز فرعی عیب یا ب با یستی دستگا ههای قابل حمل و یا یک دستگاه آزمایش کننده مجهز به : اجرای عملیات کابل سوزی ، تخلیه شوک الکتریکی ، فرکانس صوتی و دستگاه انعکاس پالس وجود داشت با شد و بتوان آنرا با وسیله نقلیهائی که بدین منظور در نظر گرفته شده است به محلهای مختلف منتقل نمود . با این امکانات میتوان در حدود ه ۸ درمد عیبهای موجود در حوزه های عملیا نی را تعین محل نمود و از وسیله نقلیه مجهز به وسائل آزمایش برای عیب یا ب کابل با شد ، استفاده کرد .




٢٥


در حاصف نویسنده از این موضوع آگاهی دارد که این مقالات با عششده که یکسری از سئوالاً مربوط به چگونگی مدیریت عیب یا بی را مطرح نماید . با امید که این مقالات بتوانـــد بحشهای جدیدی در مورد عیبهای مشکل و موجبود در حوزههای عملیا تی را ، مطرح نماید و سر آغاز موفقیتهای دلچسب و بیشتری در مراکز عیب یا بی کا بل ، باشد .



نرئت رئىپىداد ESPIDAAD

شکل ۱۷ ــ دستگا هها ی فرکا نس صوتی









ES PI DAAD

تمسرینیا ت منیا سب آبرای عیب یا ہی کا ہل تکا مل تکنولوژی دستگا هها ی عیب یا بی کا بل از یک سرعت زیا دی برخوردا ر است ، لسندا بعضی از روشها ی آزمایش به لحاظ استاندارد شدن نحوه عیب یا بی کا بلها ی مورد استفاده در انتهای انرژی ، به مراحل قطعی و تغیر ناپذیر خود رسیدهاند. و حالا در مـــورد سّعین محل عیب این سئوال مطرح است " ع**یب یا ہی کا ب**ل در چه زمانی ؟ و نه بیشتـر، کجا؟ " زمان عیبیابی کابل بوسیله بیل و کلنگ گذشته است . در این قسمت راجع به خلاصها ئی از عیب یا بی مدرن و پیشرفته در کا بلها ی انتها ی انرژی بحث میکنیـم و در این زمینه قبل از بیان اصول تئوری به تجربه عملی حاصله بپردازیم. عمليات "عيب يا بي كا بل" تنها با استفاده از يكروش يا يك دستگاه حل نميشود ، و استفاده از انواع دستگاهها و روشهای آزمایش است که اجرای عملیات را در زمان کوتا هی ، ا مکان پذیر مینماید. بدنيهي است كه استفاده از انواع دستگاهها با وسائل نقليه آ:مايش كابل ميتوانــد با عث صرفه جوئی در وقت شده و عیب یا بی را در مدت کمتری آنجام پذیرد. نمود^ا ر شکل _{۱۸} ارتباط بین قیمت دستگا ههای مورد استفاده و زمان متوسط مورد نیاز عملیات عیب یا بی را نشان میدهد ، علاوه بر آین میتوان گفت که امکان موفقیت آمیرز عملیات به وضعیت دستگاه نیز مربوط میشود . بنا براین عملیات عیب یا بی موقعـــــی اقتصادی است که از تعداد حداقل دستگاهها استفاده شود و با تاکید بر ایمن بسودن دستگاهها برای افرادی که با آن کار میکنند. ی زمان منحنى عمليات موفقيت ີ່**ງ**: دستگا همها بر ۵۰۰ وما رک شکل ۱۸ ـ رابطه بین قیمت دستگا هها و زمان صرف شده در عملیات عیبیابی درصد موفقيت <u>آ</u>ميِز بودَن عمليات 🙀 50 زمان مورد نیاز ۱۵۸ 5ħ مثال ۱ : با استفاده از دستگاههای با قیمت ۲۰۰۰ مارک بطور متوسط برای هر عملیات عیب یا ہی مدت ازمان γ ساعت الازم است او احتمال موفقیت آمیسز عملیات حدود ۲۰۵ میباشد. با استفاده از دستگاههای با قیمت ۵۰۰۰۵ مارک بطور متوسط برای هـــر مثال ۲ : عمليات عيب يا بي مدت زمان ١/٥ ساعت لازم استو احتمال موفقيت آميز

دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم ـ شماره ۲۲

عملیات حدود ۹۰% میباشد.



37

ESPIDAAD

انواع عيبها :

وجود یک عیب در کابل بوسیله تغیرات حاصله در علائم و مشخصه ها ی کابل انتقال (انـرژی) یا بوسیله تغیرات ایجاد شده در اطلاعات ارسالی بوسیله کابل ، تشخیص داده میشود . بر حسب موارد مختلف ، از سیستمهای مختلف کابل استفاده میشود و در نتیجه با عث بـــه وجود آمدن انواع مختلف عیبها میشود . قطع شدگی کابل یا ایجاد مدارات اتمال کوتسا ه یا ایجاد اشکالاتی در عایق کابل و یا در اتصالات کابلها میتواند نمونه هائی از عیبهای مختلف کابل با شد . حتی عیبهای اتمال به زمین در روی غلافهای فلزی با عایق پلاستیکسی را نیز بایستی در زمره عیب کابلها منظور نمود ، زیرا عیبهای ایجاد شده در عایقها اغلب با عث نفوذ رطوبت در عایق شده و منجر به خرابی کابل میگردد . پیدا کردن بموقع و در مراحل اولیه عیبها با عث جلوگیری از خسارت بعدی کابل میگردد .

ترتيب آزمايـش

عملیا تو دستگا ههای آزمایش مورد لزوم جهت تعین وضعیت عیبرا به چهار گروه اصلیسی میتوان تقسیم نمود .

- a) شناسائی و تشخیص یک کا بل یا عیب غلاف کا بل (دستگا ه آزمایش مقدار مقاومت ، دستگا ه آزمایش غلاف)
 - b) محدود کردن مقاومت عیب (با استغاده از دستگاه کابل سوز)
 - تعین محل مقدماتی عیب (بوسیله دستگاه انعکاس پالس)
 تعین محل مقدماتی عیب غلاف کابل (بوسیله روش مقایسه ولتا ژ)
- d) تعین محل دقیق عیب (بوسیله مولد تخلیه شوک الکتریکی همراه با دستگاه فرکانس موتی و گیرنده های موتی ، و اندازه گیری ولتا ژبوسیله دستگاه دارای دو پایسسه جهت تعین محل عیب غلاف)

شنا سا ئی و تشخیــــ یک عیب کا ہل

شرط لازم و اولیه جهت استفاده موفقیت آمیز دستگا ههای مدرن تغین محل مقدماتی عیب کابل در موقع استفاده از روش انعکاس پالس این است که مقاومت اهمیک عیب ، کم با شد. عیبهای کم مقاومت بین هسته های کابل یا هسته و غلاف جهت تعین محل مقدماتی نیازی ب...ه استفاده از دستگا ههای انعکاس صوتی ندارند و در مورد تعین محل دقیق عیب بر اس...اس روش القائی نیز به روشهای فرکانس صوتی هم نیاز نداریم ،

بنا براین همه عملیات مربوط به عیب یا بی کابل با اندازه گیری مقاومت ا همیک تصبیبام هسته ها نسبت به یکدیگر و زمین و یا اینکه نسبت به غلاف ، شروع میشود . برای ایسسین منظور باید از اهم مترها ئی استفاده نمود که میتوانند حداکثر تا ۱ کیلو اهسسیم را اندازه گیری نمایند . بنا براین با استفاده از این نوع اهم مترها وقتی عقربه در وسط قسمت مدرج قرار گیرد حدودا" مقدار ۲۰ اهم را نشان میدهد . مقاومت حدود ۲۰ اهم ، مقاومتی است که بوسیله آن میتوان تغیرات مقاومت عیب را بطور کاملا" خوبی تشخیص دا د . برای تشخیص عیبهای غلاف به دستگاههای آزمایش نیاز داریم که بتوان با آنها ولتاژ DC





ES PI DAAD

(مستقیم) سیستم تا مین آنرژی را از صغر تا ۲۰۰ ولت تنظیم نما ئیم تا بتوانیم با این طریق حتی عیبهای جزئی در غلاف و یا عایق را براحتی تشخیص دهیم. (شکل۲۰)


محمدود كردن مقا ومت عيب

دستگاههای کابل سوز برای کم کردن مقاومت عیبهای با مقاومت خیلی زیاد و یا عیبهای ناپایدار مورد استفاده قرار میگیرند و باین طریق میتوانیم لااقل مقاومت دریک هست..ه را به یک مقدار کوچک و ثابت تبدیل نمائیم.

در موقع استفاده از دستگاههای انعکاس <mark>پالس بهتر است که مقاومت عیب را به کمت</mark>ر از ۱۹۰۰ اهم کاهش دهیم و باین طریق میتوانیم امپدانس را از امپدانس مشخصه کابل پائین۔ تر بیآوریم،

چنانچه مقاومت عیب بطور قابل ملاحظه انی زیاد با شد میتوانیم عملیا تکابل سوزی را تکرار نموده و با ایجاد یک پل کربن مقاومت آنرا کا هش دهیم، با زیاد کردن جـریـان تغذیه میتوان این یل کربن را گرم و داغ نموده تا حدی که مواد عایق آن کربونیـزه شده و با عث تقلیل مقاومت عیب گردد.

با افرایش جریان کابل سوزی میتوان مقاومت عیب را تا حد قابل قبول مورد نیاز روشهای آزمایش مراحل بعدی ، کاهش داد . مقدار جریان تغذیه شده به مقاومت عیب جهت عملیات موفقیت آمیز کربونیزه کردن ، از اهمیت ویژه ائی برخوردار است . چنانچه مقدار جریان کابل سوزی خیلی کم باشد باعث میشود تا در محل عیب ، فخامت کربن موردنظر ایجــاد نشود ، از طرف دیگر چنانچه این جریان بسیار زیاد هم باشد ، ممکن است ازدیــاد درجه حرارت زیاد باعث آسیب رساندن به پل کربن موجود نموده و آنرا خراب کند که در اینصورت مجبوریم که مجددا "عملیات کابل سوزی را تکرار نمائیم.



شکل ۲۰ ــ دستگا ه کا بل سوز برای ولتا ژهای جریا ن مستقیم از نوع BT ۵۰۰/۱ ساخت کا رخانه سبا دینا ترونیک

جهت تعین محل دقیق عیب با استفاده از روش تخلیه الکتریک ، ایجاد اتمال فلزی در محل عیب مضر و نامناسب میباشد و برای استفاده از این روش بایستی فقط از اتمال نسبوع کربونیزه ایجاد نمود ، نظربه اینکه ولتا ژ خروجی دستگاه انعکاس پالس خیلی کم میباشد لذا پل کربن در جریان عملیات اندازه گیری انعکاس پالس آسیبی نمی بیند . عملیــــات بعدی محل یا بی بطریق تخلیه شوک الکتریکی جهت محل یا بی بوسیله امواج صوتی با عــ<u>ین</u>

دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم ـ شماره ۴۲

مقالاتعيب يابى كابل




14

میشود که پل کربن به سرعت از بین رفته و مجددا" مقاومت عیب بمقدار خیلی زیسادی افزایش یابد در هر صورت چنانچه بخواهیم عیب کابل را با استفاده از روش القائـــــی تعین محل نمائیم لازم است که قبلا" در محل عیب یک اتصال فلزی با مقاومت کم ایجـــاد نمائیم ،

در موقعیکه طول کابل خیلی زیاد باشد و بخصوص اگر بخوا هیم در محل عیب یک کابل سوزی کا مل انجام دهیم برای جلوگیری و احتراز از عبور جریانهای ری اکتیو (دواته)از دست گاه کابل سوز، لازم است که برای انجام عملیات کابل سوزی از ولتاژ DC استفاده شود. چنانچه قطع برق مشترکین امکان پذیر نباشد بایستی در کابلهای فشار ضعیف ، عملیات کابل سوزی را با ولتاژ ه ۲۲ ولت جریان متنا وب با فرکانس برق شهر انجام داد. تجربه نشان داده است که در اکثر موارد عیبهای کابل منا سب ترین خروجی عملیات کا بل سوزی از ۵/۵ تا ۵ کیلوولت آمپر میباشد ، در موقع انجام عملیات کابل سوزی بین هستدها بایستی یک هسته را به غلاف کابل و یا زمین وصل کنیم و یا بطور مثال در موقعیک با بایستی یک هسته را به غلاف کابل و یا زمین وصل کنیم و یا بطور مثال در موقعیک با

تعین محل مقدما تی

روش انعکاس پالس یک روش مدرن جهت تعین وضعیت مقدماتی محل عیب یک کابل میباشد با این روش و با استفاده از دستگاه انعکاس پالس (شکل ۲۱) میتوانیم پالسهای تولید شده از مولد پالس این دستگاه را به کابل معیوب ارسال نمائیم، چنانچه عیب کابل در شرائطی باشد که بتواند پالسهای دریافتی را متعکس نماید، امواج منعکس شده میتواند تا ابت. ای کابل حرکت نماید ، در این صورت میتوانیم زمان برگشت کابل را بوسیله یــــــک اندازه گیری نمود ، سرعت انتشار پالسها در کابلها به ساختمان کابل بستگی داشته و در انواع مختلف کابل بستگی داشته و



شکل ۲۱ ـ دستگا ه انعکا س پالس LMG 3001 - ساخت کا رخانه سبا دینا ترونیک


وجود هرگونه غیر همگنی و بی نظمی در ساختمتن یک کابل باعث میشود تا مقدار سلف ۔ اندوکتانس و کاپاسیتانس کابل تغیر کرده و بنابر این به تغیرات مشخصه امپدان۔۔۔۔س کابل منجر میگردد . درهرصورت میتوان گفت که مقدار پالس منعکس شده نیز بمقدار حاصل تقسیم مقاومت اهمی۔۔ک کابل و مشخصه امپدانس کابل بستگی دارد . نظر به اینکه تغیرات مشخصه امپدانس کاب۔ل

دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان **جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ ط**بق**ه چهارم - شماره ۴۲**





۲Δ



شکل ۲۲ تصویر در روی صفحه نمایش در روش مقایسه هسته (کابل)

عملیت تا ندازه گیریهای انعکاس پالس در عیبهای با مقاومت کم در کابلهای بدون انشعاب یا مدارات باز، آسان و ساده است اما در کابلهای انشعاب دار بسیار مشکل است . بد لحاظ اینکه ضریب انعکاس موج در هر انشعاب حدود ۳۳ درصد میباشد این موضوع باعث میشود که شعداد زیادی انعکاسهای زیکزاگ مانند ایجاد شده در روی هم قرار گیرند. انطباق انعکاسهای زنکزاگ مانند باعث میشون که موج منعکس شده بوسیلد عبب رانتوانی در روی صفحه نمایش ، تشخیص دهیم . در این مورد ایجاد یک پل در نقاط انشعا به ا مدت زمانیکه بیتوان عملیات انعکاس پالس را اندازه گیری نمود مفید و کارساز خواهد بود. برقراری پل در نقاط انشعا بات کابل به کمک افراد تعلیم دیده شده با طرزکار فرستنده، انجام میشود .

استفاده از کابلهای چند رشتهائی و اتصالات مخصوص که بوسیله آن میتوان اندازه گیسری مقابسدائی یا اندازه گیری اختلاف را با آن انجام داد بطور قابل ملاحظهائی باعث ایجاد نسهیلات در امر اندازه گیری شده است . در اندازه گیری مقایسهائی هسته بایستی تعیداد دو هسته و یا تعداد هسته بیشتری از یک کابل را از طریق یک رله قطع و وصل کننسیده سریع ، بطور متنا وب بدستگاه انعکاس موج متصل گردد .


بعضی اوقات وجود اختلاف کم ما بین هسته سالم و معیوب یک کا بل ما را به نتایج آزمایش موردنظر هدایت مینماید ، همچنا نکه در شکل ۲۲ مشا هده میشود ،منحنیها ی دو هسته برهــــم





ESPIDAAD

منطبق شده اند و فقط در محل مربوط به عیب این دو قسمت از هم مجزا میشوند . این نقطهائی کد دو منحنی از هم مجزا شده اند جهت اندازه گیری انعکاس پالس مورد استفاده قرار مــی گیرد . در هرصورت برای نتایج مطلوب تر از روش اندازه گیری اختلاف استفاده میشود . در این اندازه گیری اثر ات تمام نامتجانس و ناهمگن کابل در یک اتصال مدار اختلاف تـــا ما دامیکه اختلافات در تمام هسته های کابل مشترک است ، جبران میشود و این اختلاف سنا م در روی صفحه تصویر نشانداده نمیشود . بنا براین هیچگونه نمایشی از نقاط اتصال ، شاخه ها و ترمینالها در روی صفحه تصویر نشانداده نمیشود . نمایش شکل ۳۲ مربوط به همان کا بسل است که در شکل ۲۷ نشانداده شده که در این شکه ۲۳ از روش اختلاف است .



سُکل ۳۳ ـ صفحه تصویر با استفاده از روشآزمایش اختلاف

شما م شاخههای نشانداده شده در شکل ۲۲ در شکل ۲۳ محو گردیده و نشانداده نشدهاند و در اینجا محل عیب بوضوع نشانداده شده است است . حتی عیبهای با مقاومت حدود چندین صد اشم را با استغاده از روش اختلاف میتوان بدون نیاز بد عملیا تکابل سوزی ، مستقیما " اندازهکیری نمود .

عیبهای کابل با مقاومت زیاد مابین دو هسته را همچنین میتوان مانند نقاط اتصال و با استفاده از اندازهگیری اتصال ، محل یابی نمود . برای این منظور لازم است که مولد پالی و ۱۰۰دی دستگاه انعکاس پالسا ۱۱ انده محال معد ه در انده حلل یابستی زمان انتشبیا ، پالس تا نقطه اتصال را اندازهکیری نمود . با استفاده از این روش همچنین میتوان عیبهای با مقاومت های زیاد تا چند هزار اهم را محل یابی نمود .

با کمک دستگاه آزمایش و یک میلی ولت متر حساس و دقیق میتوان عیبهای غلاف کا بل ها را محل یا بی مقدماتی نمود . اتصال و سیم بندی میلی ولت متر با دستگاه آزمایش مــــورد استفاده در شکل ۲۴ نشانداده شده است .

U2

 $L_1 = \frac{L_{ges} \cdot U_1}{U_1 \cdot U_2}$

RF 12

Uı

Lı

مکل ۲۶ ا تصال برای تعیین محل مقدما تی عیب غلاف کا بل

Li+L2=Lges Ui+U2=Uges

د دنو مرکزی: نهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی **آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم ـ شماره ۴۲**






تعين محل دقيق عيب

فاصله تا عیب که از آزمایش عیب یا بی مقدماتی بدست آمده است را نمیتوان بعنسوان تعین محل دقیق عیب منظور نمود ، زیرا همیشه مسیر واقعی کا بل در دسترس نیست و از طرفی همیشه نمیتوان سرعت انتشار موج را بطور دقیق نشان داد و یا اندازه گیری نمود . صرف نظر از روش تعین محل مقدماتی عیب میتوان نتیجه گرفت که در صورتیکه مسیر کا بل کا ملا" مشخص و در دسترس نباشد بایستی ابتدا ؛ محوطه هائی را که احتمال عبور کا بل از میرود را مشخص و سپس به کا بل یابی پرداخت .

روش استفاده از دستگاه پایهدار اندازهگیری ولتاژ

در صورتیکه ولتا ژبین غلاف کابل و زمین زیاد و باندازه گافی باشد باعث میشود کـــه یک نشت جریان الکتریکی از عایق محل عیب کابل بطرف زمین برقرار شود و این جریـان گذرنده خود افت ولتا ژی را ایجاد میکند که میتوان آنرا بوسیله روش افت ولتــاژ، ^{اندا}زهگیری نمود و با استفاده از آن محل دقیق عیب را مشخص نمود. البته در این مورد بایستی غلاف را در تمام نقاط دیگر از زمین جدا نمود و برحسب مورد از روشهای ولتـاژ DC یا از روش فرکانس صوتی استفاده نمود. (شکل ۲۷)



ESPIDAAD

شکل ۲۷ ــ تعین محل عیب غلاف با استفاده از روش فرکانس صوتی ، اصول استفاده از روش اندازهگیری ولتاژ با استفاده از دستگاه دوپایه دار مربوطه

روس محليد إشوك الكترينى

با استفاده از روش تخلیه شوک الکتریکی میتوان قسمتهای معیوب کابل را مشخص نمیود. بوسیله ایجاد صدای صوتی ناشی از تخلیه شوک الکتریکی و با استفاده از میکروفنهای زمینی میتوان محل عیب را مشخص نمود ، در عملیات تخلیه شوک الکتریکی ، ابتدا نیروی محرکه ایجاد شده توسط مولد تخلیه الکتریکی خازن مربوطه را از طریق اعمال ولتیاژ زیاد ، پر نموده و سپس این خازن را در خط تخلیه نموده تا در فاصله ایجاد شده در قسمت معیوب خط تخلیه گردد . طبیعی است که ولتا ژ تخلیه مورد استفاده بایستی قیاری بیشتر از ولتا ژ تخلیه مورد نیا ز در محل معیوب کابل با شد . بیشتر از ولتا ژ تخلیه مورد نیا ز در محل معیوب کابل با شد . بیشتر از محل مقدار دی الکتریک عایق در محل عیب بمقدار زیادی ، کاهش داده شده است بهتر است که مقدار دی الکتریک عایق در محل عیب بمقدار زیادی ، کاهش داده شده است در شوا قعیکه عیبها از نوع اتمال کوتاه با شد ، امکان پذیر نمیبا شد پجز در مواردیک .




۲۸.

ES PI DA

عیب را از حالت ا تصال کو تا ه خارج نموده و مقاومت آنرا مجددا " افزایش دهیم. تجربیات عملی نشانداده است که با این روش نمیتوان عیبهای کابل با مقاومت کمت ر از ۱۰ اهم را بطور دقیق محل یا بی نمود . در هرصورت ، یک اندازه گیری مقاومت به تنها نئی نمیتواند هیچگونه اطلاعاتی در مورد مقدار جریان اعمال شده در روی عیب یک کا بسیل ، ارائه نمیناید . بنا براین لازم است که همیشه سعی شود که مقاومت عیب را با اجسسرای مجدد یکسری تخلیه های شوک الکتریکی ، افزایش دهیم .

بمنظور جلوگیری و احتراز تخلیه شوک الکتریکی در قسمتهای انتهای کا بل لازم است کـــه همه هستههای کا بل را اتصال به زمین کنیم، تجربه نشا نداده است که تخلیههای الکتریکی میتواند علاوه در محل عیب تقریبا " تا انتهای کا بل نیز اتفاق افتد.

در موقع کار با مولدهای تخلیه شوک الکتریکی لازم است که حتما" این عملیا ت بوسیل...ه کنترل از راه دور انجام شود . در صورتیکه شانس یاری کند یعنی در موقع ارسال ی...ک تخلیه شوک الکتریکی در اطراف محل آزمایش سر و صدائی نباشد در اینصورت میت....وان عملیا ت تعین محل عیب را با استفاده از دستگاه عیب یا ب صوتی انجام داد . (شکل ۲۸)



در موقع عیب یا بی با استفاده از روش صوتی میتوان یک مولد فرکانس صوتی را بطریــــق القائی و از طریق انتقال دهنده صوتی به غلاف کا بل معیوب وصل نمود و این اتصــــال بایستی هم زمان با اتصال مولد تخلیه شوک الکتریکی با شد ،بنا براین علاوه بر تعین محل عیب میسوان محل یا بی کا بل را هم انجام داد.

روش القبا ئىسى

برای تعین محل دقیق عیب کابل ، در صورتیکه عیب از نوع اتمال کوتاه را نتوانیـــــم بطور کامل از بین ببریم و یا اینکه در مکانی باشیم که سرومداهای اطراف محیــــط استفاده از دستگاه عیب یابی بطریق صوتی مسیر نباشد ، بایستی بترتیب اولویــت از روشهای القائی یا فرکانس صوتی استفاده نمائیم. روش القائی را همچنین در مواقعکیــه کابل گذاری در لوله انجام شده ، نیز میتوان مورد استفاده قرار داد، زیرا در ایــن حالت ، دستگاه محل یابی صوتی فقط صدای انتهای لوله را نشان میدهد. یکی از بیشترین موردیکه اغلب در روش القائی استفاده میشود " روش داشت نمیدهد. یکی از بیشترین این مورد در موقعی بکار میرود که عیب بین هستهها وجود داشته باشد. در صورت وجـود






ESPIDAAD

یک ا تصال دیگر به غلاف میتوان این ا تصالی را بوسیله تخلیه های الکتریکی برطرف نمیود. اندازه گیریهای انجام شده با استفاده از روش پیچش فقط در موقعی امکان پذیر است که مقاومت عیب کابل از ۱۰ اهم کمتر با شد . برای این کار دو هسته معیوب را با جریان آزمایش فرکانس صوتی تغذیه مینما ئیم و این جریان بایستی تا آنجائیکه امکسان دارد زیاد با شد ، ضمنا "بقیه هسته های کابل را بایستی نسبت بهم عایق و یا بوسیله کلیسد از همدیگر جدا نمود . در اینصورت یک ترتیب و نظم شابتی از حداکثر و حداقل (پیچش ، Twist) از شروع تا انتهای قسمت معیوب کابل ، ظاهر میشود .

فاصله بین پیکها (مقادیر حداکشر) موید طرز قرار گرفتن هسته در روی هم است . عمـق کابل گذاری بایستی کمتر از Twist (فاصله بین مقادیر حداکش) باشد ، زیـــرا حوزه میدان کویل یابنده ، مقادیر افقی و قائم را اندازهگیری نمائیم . با استفاده از دو کویل یابنده نتایج بهتری عایق میشود . (شکل ۲۹)



شکل ۲۹ – اندازه گیری Twist ، اصول اندازهگیری Twist

عیبهای ما بین هسته و غلاف کا بل را همیشه نمیتوان با استفاده از فرکانس صوتی بط_ور موفقیت آمیز تعین نمود و در این صورت بایستی از روش "حداقل اغتاش" استفاده نمود. در این روش نیاز داریم که یک تغیر جریان افقی یا قائم در محل عیب ، باعث ایجاد یک حوزه مغناطیسی بیشتری را بنمایند. حداقل برآیند این دو حوزه مغناطیسی و یا حداقل حوزه مغناطیسی قائم کا بل را کا ملا" میتوان بوسیله کویل یا نبده اندازه گیری نمود.برای

بطوریکه کویل یا بنده در روی زمین موازی با کابل باشد. وضعیت کویل یا بنده در سرا سر مسیر همچنان موازی کابل میباشد تا به وضعیتی برخورد کنیم که صدای اندازهگیری شده مقدار حداقل خود را داشته باشد که مربوط به نقطه محل عیب است. اگر عقربه دست گاه را در روی صغر قرار دهیم در اینصورت وضعیت کویل یا بنده در محل و یا با لای عیبههای کوچک ، تغیر مینماید . حتی ممکن است که کویل یا بنده مسیر کابل را نیز قطع نماید . بعداز محل عیب ، وضعیت موازی کویل با مسیر کابل مجددا " به حالت عادی و معوازی بعداز محل عیب ، وضعیت موازی کویل با مسیر کابل مجددا " به حالت عادی و معوازی کابل بر میگردد بدون اینکه تغیری در شدت میدان مغنا طیسی تغیری حاصل شود . عیبهای متنا وب (مترجم ، عیبهای موجود در کابلهای مخابراتی) مواد عایق مردنیا زیرای ایجاد عملیات کربونیزه ، نمیتوان کابل سوزی نمود (عیب جعب ه اتصال) . در این حالت برای عیب یا بی مقدماتی کابل با یستی از روش نوسان استاده در نمود انتا لیا کابل مود (مین حال میب یا مینود ، معلیات کربونیزه ، نمیتوان کابل سوزی نمود (عیب جعب ه انتا ل) . در این حالت برای عیب یا بی مقدماتی کابل با یستی از روش نوسان استاده د نمود مید کابل مید .


دفنر مرکزی: تهران **- خیابان جمهوری اسلامی - روبروی آلومینیم - ساختمان کاوه - طبقه چهارم - شماره ۲۲**



مقالات عيبيابي كابل


<u>۳</u> ۰

در این روش آزمایش ، هسته معیوب را از طریق یک مقاومت خیلی زیاد ، زیر پتانسیل زیاد فرار داده تا اینکه یک تخلیه الکتریک در آن ایجاد گردد . تخلیه الکتریکی انجام شده باعت ارسال امواج میگردد سپس این امواج برگشت کرده و به اول کابل و بطرف قسمـــــت همآ هنک کردن دستگاه انعکاس پالس حرکت میکند . سپس پالس از سرکابل منعکس شده و بــه نقطه شروع قوسی برمیگردد و با انعکاس خود در این نقطه ، یک موج منعکس شده جدیدی که بطرف ابتدای کابل میرود را ایجاد میکند . این عمل آنقدر ادامه می یابد تا انرژی موج در طول کابل مستهلک شده و موج میرا گردد . از بررسی منحنی های نشانداده شده در صفحه اسلوگراف میتوان یک عیب یابی دقیقی را نتیجه گرفت (شکل ۳۰)



سکل ۳۵ – تصویر نمایش داده شده از محل یا بی یک کا بل با استفاده از روش اسیلوگراف رونیهای آزمایش فوق الذکر همچنین برای عملیات روزانه تا بلوهای سیستم برق رسانی نیز مناسب میباشند و با این روشها قادر خواهیم بود بدون نیاز به مهارت خاص و یا نیباز بد نجربیات طولانی و چندین ساله ، به عملیات عیب یا بی بپردازیم . درهرصورت میتوانیم یگوئیم که برای محل یا بی هر عیبی به وسائل و دستگاه مخصوص آن نیاز داریم.

شرکت کر پیداد ESPIDAAD owerl وم بسخب عیب یا ہی در کا ہلےا ی زیےر زمینے با عایق پ__لاستى_كى به قلم : آقای اگسسن بیسسکل (Eugen Jacle) دفتر مركزى: تهران - خيابان جمهوري اسلامي - روبروي آلومينيم مساختمان كاوه - طبقه جهادم - شماره ۲۲



۳1

ESPIDAAD

تشخیص و امحل یا ہی عیبہای غلاف در اکا ہلیا ی ہا اولیتا ژا متوسط

نظربه اینکه امروزه استفاده از کابلهای با غلاف پلاستیکی چه در شیستم ولتا ژمتوسط و چه درسیستم ولتا ژزیاد ، بطور چشمگیری افزایش یافته است و با توجه به تجربیات فرا وانسی که در سالهای اخیر در این زمینه بدست آمده است ، فرورت ایجاب قیقماید که در مسورد روشهای اندازه گیری بکاربرده شده و همچنین درباره ولتا ژهای مورد تیا زبرای آزمایسش غلاف ، بررسی مجددی بعمل آید ، علاوه براین فرورت آزمایشات غلاف جهت پیدا کردن عیبهای در مراحل اولیه کابل را که در نتیجه آسیب و خرابی غلاف ناشی میشود را متذکر شده و توجه را به این امر مهم جلب مینماید .

۱- مزینهای حاصله از عملیات آزمایش غلاف

برای بهرهبرداری کامل از یک تاسیسا ت کابل (انتقال انرژی ، مغابراتی)، ضرورت دارد که کابل مشخصههای لازم جهت انتقال را داشته باشد و همچنین بایستی مقسدار عایق مابین هسته و شبکه آن خوب و کافی باشد و بتواند یک سرویس بی عیب و نقصسی را در عملیات مختلف بهرهبرداری ارائه نماید، آمارهای منتشره در سالهای گذشت. و نتایج آماری امروزه در مورد بررسی دلائل ایجاد انواع عیبها در کابل نمایانگ... این واقعیت است که خرابی و آسیبهای ایجاد شده در سطح خارجی کابل ، علت اصلی... ایجاد عیب میباشد.

کابلهای با غلاف پلاستیکی برای تشخیص بموقع خرابی و آسیب وارده به غلاف و امکسان مرمت آن در مراحل اولیه در موقعیکه عیبهای کابل در مرحله شروع میباشد، یسسک شرائط ایده آلی را ارائه میدهند، اینکه "خرابی در جریان عملیات کابل گذای ایجا د شده یا بعدها در اثر عوامل خارجی پدید آمده است " در این قسمت بحث از درجسسه اهمیتی برخوردار نیست ، با اجرای یک آزمایش ساده در مورد عایق بین زمین و شبکه (کابل) بعد از عملیات کابل گذاری میتوان سالم بودن (یا سالم نبودن) غسطاف پلاستیکی را بررسی نمود، اجرای کنترلهای منظم ، مخصوصا " در مناطق شهسسری بسا ساختما نیای زیاد میتواند در تشخیص بموقع خرابیها و بد افراد مسئول ، کمک ریادن بنماید.

برای جلوگیری از خوردگی کابلهای آلومینومی لازم است که عایق آنها کاملا" سالم و بی عیب باشد، از طرفی بایستی عایق کابلهای PE (پلی اتیلین) و VPE نیز کاملا" سالیسم باشند زیرا در اینگونه کابلها امکان دارد که در مطبهائی که کابل آسیب دیده است تخلیههای الکتریکی جزئی اتفاق افتاده و تکرار این عمل باعث گردد تا عایق محکم آن آسیب ببیند، در این مورد نیز یک آزمایش غلاف و سپس عیب یابی غلاف میتواند بسته کاهش تعداد دفعات قطع ناگهانی برق رسانی ، کمک نماید.

عیبها ی غلاف بندرت به قطع ناگها نی تا سیسا تکا بل منتهی میشود . از موقع ایجاد آسیسب در غلاف تا بروز عیب در کا بل چندما ه یا حتی ممکن است چندسان وقت لازم با شد. بعنوا ن مثال اگر غلاف پلاستیکی در اثر ضربه یک بیل آسیب دیده و خواب شود ، ممکن اسسست بعدا " این آسیب تا عمق عایق محکم کا بل نیز رسوغ پیدا گشت، بدیهی است در محل این

- آسیب دیدگی ، یکنواختی حوزه مغناطیسی از بین میرود و در نتیجه نقاط مغتلف آن به مراکز تخلیه های الکتریکی تبدیل شده و بر حسب مقدار شدت تغلیقه های الکتریک...ی، دیر یا زود با عث خرابی عایق و قطع مدار میگردد. بهرحال ، یک آسیب جزئی در عایق کابلیهای با غلاف آلومینومی اغلب محل مناسبی برای رخنه و نفوذ رطوبت میگردد. در موقعیکه جنس زمین از نظر خورندگی کم و بیش فعال با شد ، در نقطه تماس اثرات خورندگی از نوع زمین ، آلومینوم ظاهر میشود که با عث خرابی غلاف آلومینومی شده و بنابراین محل مناسبی برای نفوذ وطوبت در عایق هست. ایجاد میگردد.

a say watan waa a say

۲ – آزماییش غیبلاف

از چگونگی عایق یک شبکه (کابل) نسبت به زمین میتوان بواحتی اطلاع حامل نمود و به دستگاههای آزمایش خامی نیازی نیست ، یک ولتا ژ مستقیم (DC) مناسبی را بین شبکه فلزی کابل و زمین که در آنجا عملیات را انجام میدهیم ، برقرار شموده وبرآیند جریانهای گردش (فوکو – ادی) در عایق را مستقیماً " اندلزهگیری میکنیم . مقدار ولتا ژ آزمایش موردنیاز توسط بعضی از بازندگان کا ملیط ا را شه شدهاند . اگرچه یک غلاف از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) با هغامت متوسط ۶/۱ میلیمت ری را میتوان با ولتا ژهای زیاد و قابل ملاحظه مورد آزمایش قرار داد ، معذالک ثابت شده است که استفاده از ولتا ژ آزمایش ور نیزه کرد شدهاند . و از نظر عایق بودن همچنان بی عیب باقی میماند ، بعنوان ا را شه میدالک ثابت و از نظر عایق بودن همچنان بی عیب باقی میماند ، بعنوان ا را شه میزا کار میلیمت . گردش در غلاف ال این ولتا ژ استفاده شود ، خراشهای روی غلاف کار داد ، معذالک ثابت ، در مورتیکه از این ولتا ژ استفاده شود ، خراشهای روی غلاف کار داد ، معذالک ثابت مرا در میدوان ا را یا ولتا ژ استفاده شود ، خراشهای روی غلاف کالا هیچگونه آسبی ندیده ، در مورتیکه از این ولتا ژ استفاده شود ، خراشهای روی غلاف کالا هیچگونه آمی بید و برا ن گردش در غلاف سالم میتوان مقدار ۸/ه میلی آمیر برای هر کیلومتر کابل را عندوان نمود که مساوی مقدار در نظر گرفته شده برای مقاومیت عایق با همان طول کابل میباش ، در این مورد باید توجه نمود که افتهای ناشی از نوریا شهای گردیش می مید است.

ولتا ژ آزمایش _{DC} موردنیا ز را بایستی طوری متعل کرد که قطب منفی آن به شبکه کابل و قطب مثبت آن به زمین محل عملیا توصل گردد ،

، آمپر مقاومت عایق به مکا اه	جريا ن گردش به آميلي	طبول کا بل به متببر
) o o	0/0A	70
TO-	•/٢	10
	•/*	۵
Y۵۰	0/9	٣/٣
1000	•/A	۲/۵
1000	1/1	1/8
Y	1/8	1/10
	4/0	•/۵
		نرچه ا شرها ی پلارتیه با

جـدول ۱ ـ حد مقادیر جریان گردش در آزمایش غلاف

دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ <u>دوبروی آلومینیم - ساختمان کاون طبقه چهاوم .</u> شماره ۲۲

با بستی ا تما ل پلارتیدها اطبق موارد مذکور در فوق بیاشد. مدت زماین آزمایش دو دقیة



– میباشد. بهرحال ، اگر مقادیر عایق کابل کمتر از مقدار مندرج در جدول باشــد دراینصورت بایستی کابل را در تمام مسیر آزمایش نمود و یا کنترل و آزمایشــات عادی و زمایندی شده را در فاصله زمانی کمتری انجام داد. برای آزمایش غلاف لازم است که غلاف را در سرتا سر طول آن نسبت به زمین عایق نمائیم. درموقع آزمایش نبایستی جعبه های اتمال و یا هیچگونه اتمال فلزی به زمین موجــود با شد ، زیرا درغیر اینصورت جریان ناشی از ولتا ژ آزمایش وارد زمین میگردد. ولتا ژ آزمایش بمقدار ۵ کیلوولت در مورد کابلهای با غلاف پلی ا تیلن (PE) نتایـج موفقیت آمیزی را ارائه مینماید.

۳۔ دستگا ههای آزمایش غلاف

مولدهای ولتا ژ زیاد با یک تنظیم کننده ولتا ژ DC تا ۵ کیلوولت برای آ زمایشغلاف ، مناسب میبا شد که بهتر است از ولتا ژهای ثابت (بطور مثال ۱۰۰۳۰۰۰ کیلوولت) استفاده نمود . استفاده از مولدهای مغناطیسی معمولی برای این آ زمایشها زیاد عناسب نمسی با شند . زیرا : آنها مانع برقراری جریان اندازهگیری میشوند و مقادیر عایق قابل اندازهگیری با مقادیر اشاره شده در جدول ۱ ، مطابقت پیدا نمیکنند .

خروجی دستگاه آزمایش غلاف بایستی محدود با شد یا لااقل قابل کنترل با شد تا درموقع قطع مدار نا شی از وجود یک عیب در غلاف ، از خرابی و آسیب بیشتر کا بل و بخصوص از آسیب رساندن به لایه نیمه ها دی آن جلوگیری نماید ، از طرفی دیگر ، خروجی دستگـــا ه بایستی بمقدار کافی زیاد با شد تا بتواند حتی در کا بلیهای طویل بدون اینکه کا هش در ولتا ژآزمایش ایجاد نماید ، با عث برقراری جریان نشتی گردد .

بعداز اتصال دستگاه آزمایش غلاف بایستی ولتا ژ را تا رسیدن به مقدار ولتا ژ آزمایش ، به آهستگی افزایش دهیم. در تمام مراحل آزمایش بایستی جریان گذرنده از شبکه یا غلاف را با دقت زیر نظر داشت ، زیرا تغیرات ناگهانی و حتی یک افزایش ناگهانسی در جریان ، اغلب نمایا نگر وجود یک عیب در غلاف میباشد.

پس از تنظیم ولتا ژ آزمایش ، بعضی اوقات تشخیص یک تغیرات ناگها نی در جریسسسان گذرنده بخصوص در مدت ۲۵ دق قد آنامایش ، مشکا امینا شد ، زیرا امشا هده امقدار اجریسا ۱۰ گذرنده و تغیرات آن نیا زایه تمرکز حواس بسیار زیادی دارد ،

بعضی اوقات ممکن است این تغیرات جریان فقط برای یکبار اتفاق افتد ، زیرا ممکسن است عیبیهای با مقاومت زیاد مانع از ایجاد تغیرات جریان گردد و یا حتی باعث محو کرد**ن عیب شده و لذا ا**ینطور بنظر میرسد که غلاف کابل سالم و بی عیب است .بنا براین لازم است از دستگاه آزمایش استفاده کنیم که بتواند عیبهای با مقاومت زیاد راحتی بعداز مدت زمان آزمایش (۱۰ دقیقه) نشان دهد و ضمنا "دستگاه آزمایش مجهز بسببه کلیدهای قطع اتوماتیک و اتصال کننده شبکه به زمین باشد.

پس از ا تمام آزمایش بایستی نسبت به تخلیه الکتریکی دستگاه آزمایش و کابل ارتباطی مورد استفاده ، توجه خاص مبذول نمود ، زیرا ظرفیت خازنی شبکه و یا غلاف از طریق مدار شامل یک غلاف پلاستیکی کابل سالم تحت تا ثیر ولتا ژ کامل آزمایش ، شارژ و پر میشود.






۴- تعیین محل مقدما تی عیبها ی غلاف

برای تعین محل دقیق عیبهای غلاف و بمنظور کا هش قابل ملاحظه در زمان تعین محسسل دقیق عیب ، لازم است که قبلا" عملیات مربوط به تعین محل مقدماتی عیب را انجسام دهیم ، زیرا درغیراینصورت برای تعین محل دقیق عیب وقت بسیار زیادی را میگیرد. بهرحال ، برای استفاده از این روشهای آزمایش به مدارهای الکتریکی شامل انسواع پلها و یک خازن پر شونده نظیر ولتاژ آزمایش نیاز داریم.

روش افت ولتا ژ مشروح ذیل ، در سالهای اخیر کارآئی مخصوص خود را در این زمینـه ثابت نموده است ، در این روش از هیچگونه دستگا ههای خاصی استفاده نمیشود و فقـط به یک محاسبه فوق العتده ساده نیا ز داریم (شکل ۱).



شکل (۔ اتصالات مربوط به عیب یا بی غلاف

دوسریک منبع تا مین کننده جریان ثابترا بین شبکه و زمین وصل میکنیم. بنابرایسن یک جریان الکتریکی از طریق مقاومت عیب _R و مسیر زمین برقرار شده و به مولد بر میگـردد.

جریان گذرنده از قسمت L۱ (شروع وضعیت عیب کابل) با عث ایجا د چند میلی ولت اختلاف پتانسیل در دوس L میگردد. شبکه قسمت L (انتهای وضعیت عیب) و هسته T متعلق به یکی از کابلیهای سیستم همکی بعنوان ٬٬ سیمهای ا تمال مورد نیاز آزمایش ٬٬عمل میکنند. از افتهای ولتا ژ این سیمهای رابط میتوان بدلیل کوچکی جریانهای الکتریکی T زمایش ٬ مرفنظر نمود و در محاسبه مسافت تا عیب ٬ نیازی به درنظر گرفتن آنها نمیبا شد. در آزمایش بعدی ٬ بایستی یک سر منبع تا مین کننده جریان ثابت الکتریکی زا به شبکه انتهای کابل ومل نمود تا با عث برقراری جریان در اینتهای کابل و مسسل نمیبا شد. در آزمایش بعدی ٬ بایستی یک سر منبع تا مین کننده جریان ثابت الکتریکی را به شبکه انتهای کابل ومل نمود تا با عث برقراری جریان در اینتهای کابل و مسسل نمود و سر دیگر آنرا از طریق یک هسته دیگر (S) کابل سیستم به زمین ومل نمود تا با عث برقراری جریان در انتهای کابل شود. ولتا ژ ۲ U ظاهر شده در شبکه مسیر ۲ را همچنین میتوان اندازهگیری نمود . نسبت ولتا ژهای ۱ U و ۲ U مساوی نسبت طولهای ایر ایر L _x = L _g × <u>I</u> با درنظر گرفتن مقا ومت بسیار کم اتمال در انتهای کابل و حسبت طولهای

در هر دو اندازهگیری میتوان نتیجه گرفت که مقدار خطای ناشی از این روش حدود ۲<u>%</u>



ــ کل طول کا بـل میبا شد . وجود شعدا د چندین عیب در یک غلاف پلاستیکی ممکن است باعث شود که متعداد اندازه گیریهای خیلی زیادی نیاز پیدا کنیم ، اگرچه آزمایشات عملی نشانداده است که در اکثر موارد یکی از عیبها گرم شده و جریان آزمایش را از خود عبور میدهد .

۵۰۰ تغین محل دقیق عیبها ی غلاف

برای تعین دقیق عیبهای غلاف از سه روش مختلف میتوان استفاده کرد: روش جریان DC، روش پالس ، روش فرکانس موتی . وجه مشترک این سه روش در این است که بایستی نقطهائی از کابل که ولتا ژآن بسسه لحاظ اتصال مساوی صفر است را پیداکنیم و برای پیدا کردن این محل بایستی میله های مختلف برای برداشت ولتا ژاستفاده نمود . بدیهی است که هریک از این روشهای مخصوص دارای مزایا و معایبی میباشند و منظ ور

ایین است که تفاوت دقت آزمایش در هر <mark>یک از ایین روشها ، اندک و تفاوت کا</mark>ربردعملی آنها بیشتر است .

A--۱ روش جـريان DC


در این روش نیز ما نند آزمایش مربوط به تعین محل مقدماتی عیب غلاف از ، یکدستگاه کوچک کا بل سوز DC بایک جریان محدود و یک حداکثر ولتا ژ خروجی ۲ تا ۵ کیلوولت کسه بعنوان منبع ولتا ژ DC بکار میرود ، استفاده میگردد. مراحل انجام آزمایش بقسرار زیر است :

دستگاه را به شبکه کابل معیوبو زمین محل عملیات ، وصل میکنیم. بدلائل ایمنسی ، بایستی توجه خاص به حفاظت دو ترمینا ل اتصالی مبذول نمود .

ا تمال ولتا ژ حاصله با عث میشود که یک جریان الکتریکی از طریق زمین و ترمینـال خروجی در سراسر طول شبکه ، برقرار شود ، ولتا ژ صغر ایجاد شده در نقطه تماس روی مقاومت عیب R را میتوان با استفاده از دو میخ (میله) اتمال به زمین مشخص نمود . در این آ زمایش علاوه بر مقدار ولتا ژ میتوان پلاریته این ولتا ژ را نیز بدست آورد. برای بدست آ وردن محل اتمالی بایستی میخهای زمین را در سرتاسر مسیر کابل کـــه قبلا" مشخص کرده ایم ، قرار داد . و مرحله به مرحله ولتا ژ را اندازه گیری نمائیم . در شروع آ زمایش میتوان فاصله میخها را بیشتر از ۱۰ متر انتخاب نمود . پس از نصب میخها در زمین بایستی مقدار ولتا ژ حاصله و پلاریته آنرا یا داشت نمائیم . میخها در زمین بایستی مقدار ولتا ژ حاصله و پلاریته آنرا یا داشت نمائیم .بهرحال ، میخها در زمین بایستی مقدار ولتا ژ حاصله و پلاریته آنرا یا داشت نمائیم .بهرحال ، با عث میشود که پلاریته مختلف ولتا ژها در طرفین محل عیب بین آ نها قرار گیسترد با عث میشود که پلاریته مختلف ولتا ژها در طرفین محل عیب همدیگر را خنشی کرده که








شکل ۲۰۰۰ شمودار مربوط به اصول استفاده از روش جریان DCدر عملیات شعین محل دقیق عیب غلاف را نشان میدهد .

برای این آزمایش از یک گالوانعتر بسیار حساس بعنوان یک نشاندهنده ، استفاده میشود. بهتر است که دستگاه آزمایش DC به یک قطع کننده مجهز با شد بطوریکه بتواند جـریان الکتریکی را حدود ۳ ثانیه قطع و حدود ۱ ثانیه در مدار برقرار نماید زیرا القا و حضور ولتا ژ فقط با حرکت ضربه ائی شاخص دستگاه ، تشخیص داده میشود . چنانچه امکان نصب میخهای زمین در مسیر کابل میسر نبا شد میتوان میخها را قدری از مسیر کابل منحرف نمود که در اینصورت میتوان ، مقدار حداکثر ولتا ژ (ولتا ژ پیک) را نیز مورد بررسی قرار داد .

۲-۵٪ روش تخلیه شوک الکتریکی

در این روش بجای استفاده از دستگاه DC فوق الذکر از یک ژنرا تور تخلیه شوک الکتریک (بالس) استفاده میشود. این عمل بوسیله پرشدن (شارژ) یک خازن با ولتا ژبیـــن ۲ و ۳ کیلوولت و تخلیه آن از طریق فاصله کم جرقه و یا تریستور ، بین شبکهوزمین، انجام میشود. برقراری قوس الکتریکی تخلیه با عث اتصالی غلاف به زمین میگردد کـــه همچنانکه در روش ولتا ژD اشاره گردید، در آن محل ولتا ژصغر را بوجود میآورد. برای بررسی ولتا ژهای مرحله اخی با ستی دو میخ زمسی ا در مسیر کابل نصب نما غیر برای نمایش و اندازه گیری و قراحت و در آن محل ولتا ژصغر را بوجود میآورد. از یکدستگاه ولت مند زه گیری و قراحت ولتا ژپیک فوق العاده با ریک (کم عرض) میتوان ولتا ژهای پلاریزه و ناخواسته به دستگاه ولت متر پیک ، ورودی این ولت متر پیک در اثر موارد مجهز به فیلترهای قوی و مخصوص میباشد.

میتواند با کابلها و لوله های برقراری انتخال الفاء سلعیک و یا کاپاسیتیوی است کند میتواند با کابلها و لوله های مجاور شبرقرار نماید، این موضوع باعث میشود کننده چنانچه در حین انجام دادن آزمایشها ، مسیر کابل یا لوله ها قطع شود ، نتیج.... آزمایشها را با خطا و اشتباه مواجه میسازد و در صورتیکه مسیر کابل گ.....ذاری و لوله گذاری در زیر زمین ، قبلا "بطور کاملا" دقیقی کنترل شده باشد میتوان از قطیع کردن این مسیر ها اجتناب نمود .



دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی <mark>ـ روبروی آلومینیم - ساختمان کاوه - طبقه چهارم - شماره</mark> ۴۲

مقالات عيب يابى كابل



ES PLDAAL

۳-۵٪ روش فرکا نیس صوتی

میتوان بجای استفاده از یک جریان DC و یا خازن تخلیه شوک الکتریک از یک مولد فرکانس صوتی مناسب استفاده و دو سر آنرا به شبکه معیوب و زمین عملیاتی و صحل نمود ، این دستگاهها را اغلب برای کا بل یا بی یا پید! کردن محل عیبهای کم مقاومت کا بل مورد استفاده قرار داد ، تهیه این دستگاهها تقریبا "همیشه امکان پذیر است . دستگاه فرکانس صوتی علیرغم کاربرد محدودی که دارد در مقابل مقایسه با روش جریا ن DC از مزایای زیادی برخورد از میباشد که بعنوان مثال میتوان از موارد زیر نام بسرد : مزیت در گیرنده ، قابلیت تقویت کنندگی (بخصوص در مقادیر مختلف و قابل انتخاب) فرکانس صوتی

مزایا و امکانات فوق میتواند کاملا" از ورود تمام امواج مزاحم ناشی از جریانهای گردشی و ولتا ژهای پلاریزه جلوگیری نماید . علاوه برایین ، با دستگاه فرکانس صوتسی میتوان اجرای یک اندازهگیری ولتا ژ مرحلها ئی از نوع کا پاستیو را امکان پذیــــر نمود ، لذا بما امکان میدهد که در جادههای با سطوح سفت و محکم و همچنین درجاده ـ های عایق شده که نمیتوان میخها را در زمین نصب کرد ، به اندازهگیریهای موردنیاز بپردازیم .

نظربه اینکه ظرفیت خازنی بین شبکه و زمین بسیار زیاد است لذا یک بار کا پاسیتیو زیادی در روی مولد فرکانس صوتی اعمال میشود.

برای اینکه حتی المقدور جریان کا <mark>باسیتیو را کم کنیم و ب</mark>تانسیل نقطــه عیبـب را افزایش داده و بمقدار حداکثر خودش برسانیم ، پیشنها د میشود که آزمایشات را با فرکانسهای کم انجام دهیم.

برای کابل یابی با استفاده از روش فرکانس صوتی بایستی از یک گیرنده فرکان صوتی با میلدهای ولتا ژ مرحله انئی که بهم وصل شده اند استفاده نمود. در صور تیکسه از تقویت کننده استفاده میکنیم ، بهتر است که فاصله بین دو میلدها را کمت اختیار کنیم و باین طریق میتوان برای برداشت ولتا ژ DC و هم برای ولت کاپا سیتیو مورد استفاده قرار داد. همچنین با این روش میتوان آزمایشات را هـــم برای مسیریا بی کابل و هم دریافت سیکنال حداقل در محل عیب مورداستفاده قرار داد برای مسیریا بی کابل و هم دریافت سیکنال حداقل در محل عیب مورداستفاده قرار داد برای مسیریا بی کابل و هم دریافت سیکنال حداقل در محل عیب مورداستفاده قرار داد برای مسیریا بی کابل و هم دریافت سیکنال حداقل در محل عیب مورداستفاده قرار داد برای مسیریا بی کابل و هم دریافت سیکنا و حداقل در محل عیب مورداستفاده قرار داد برای مسیریا بی کابل و می دریافت سیکنان مداقل در محل عیب مورداستفاده قرار داد برای مسیریا بی کابل و می دریافت سیکنان مداقل در محل عیب مورداستفاده قرار داد برای در این مطلب که پیدا کردن محل دریافت سیکنان حداقل برای تعین محل دقیـــق با ذکر این ملاب کابل استفاده میشود. در این روش ، برخلاف روش جریان کام ، هیچگونه تغیـــر اندا زه گیری نمود.





مقالات عيبيابي كابل

۳۸

آزمایش و تعین محل عیب

تجزیه و تحلیل علائم زودگذر برای تعین محل عیبهای بغرنج و پیچیده کا بل


تکنیکهای مرسوم تعین محل عیب در کابلها محدود به ، مقدار توانائی و قابلیت انجام کار در عیبهای با مقاومت زیاد و عیبهای کابلهای با مقاومت زیاد (نظیر کابلهای مخابراتی) میباشد. پیشرفتهای اخیر جهت عیب یا بی اینگونه عیبها بر تجزیه و تحلیل عوارض زودگذر، متمرکز گردیده است .


عیبهای با مقاومت زیاد یا عیبهای کا بلهای مخابراتی را بوسیله روش معمولی انعکسا س پالس نمیتوان محل یا بی نمود ، زیرا کا ربرد این روش فقط در مورد تعین محل عیبهای کابل با مقاومت کم و یا در موقع قطع شدگی کا بل ، میباشد .

بررسی علائم آنی و زودگذر ناشی از ارسال ولتاژ زیاد یا کاهش ولتاژ در مقاطع کابــل معیوب ما را در محل یابی اینگونه معایب کابلها ، یاری میدهد.


تصورات کلی مشروح ذیل را همچنانکه در مورد سایر روشهای دیگر تعین محل عیب مـــورد رسیدگی قرار میگیرند را بایستی در مورد مواجه شدن با عوارضزودگذر کابلها ، مـــورد توجه قرار گیرند :

- * مشخصه با چهار انشعاب در یک کابل (شکل ۱) : هر کابل دارای یک مقاومت اهمیک R، یک سلف اندوکتانس L (مترجم: هرجریان غیر دائم در سیم یا کابل حتی راست خط بــــا مقاومت اهمیک ، اثر سلفیک القا میکند) و یک نشتی G و یک مقدار ظرفیت خازنیC دارد ، در سرتا سر طول کلی کابل یا خط ، مقادیر ، R ، L ، G و C کاملا " شــابــت میبا شند و مقدار آخری (معین C) را همگن (یکنواخت) نیز میگویند.
- بد مقاومت ظاهری $Z = \sqrt{\frac{R}{R} + \frac{1}{2} \frac{W}{M}} = \frac{1}{2}$ محاسبه مود که در آن از اعداد استفاده شده است . در حقیقت مقدار Z از تقسیم مقدار لحظهائی موج ولتاژ برمقدار لحظهائی موج جریان
- در هر نقطه خط بدست میآید و در صورتیکه خط ، یکنواخت وهمگن با شد میتوان نتیجسه گرفت که این مقدار z مستقل از زمان و مکان است .
- * قانون انعکاس : در موقعیکد موج یا پالس در سرتا سر خط حرکت میکند و چنانچد ب...
 تغیر در مشخصه امپدانس خط مواجه شود با عث میشود که قسمتی یا تمام موج در نقاط
 با مقادیر متغیر r ، منعکس شود . ضریب انعکاس Z از نسبت موج برگشتی به م....وج
 ار سالی بدست میآید . اگر مقاومت انتهای خط را به R نمایش دهیم ، خوا هیم داشت :
 r = (Ra Z) (Ra + Z)





دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان **جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم ـ شماره ۴۲**



– بایستی توجه نمود که انتهای یک کابل باز باشد و یا یک هسته کابل دچار قطع شدگــی با شد در اینصورت ولتا ژ مورد نیا ز ممکن است مضاعف و یا دو برابر گردد. دلیل نیــاز به دو برابر کردن ولتا ژ این است که ابتدای ولتا ژ میرا منعکس میگردد در حالیکـــه قسمت بعدی آن هنوز به انتهای کابل نرسیده است . بنابراین در این نقطه دو ولتا ژ هم قطب با همدیگر جمع میشوند (شکل ۲) ولتا ژ U در نقطه انعکاس را میتوان از فرمول (r + 1) U2=U1 محاسبه نمود .


> نوسان با تحریک داخلی : ______


در این روش به یک کا بل با مقدار عایق خوب نیا ز داریم زیرا خازن کا بل بایستی تا موقع برقراری ایجاد جرقه در روی عیب کا بل ، شارژ گردد . (شکل ۳).

طبق شکل ، ولتا ژ میرا ناشی از ولتا ژ تخلیه در نقطه عیب C با عث میشود تا دو مسوج میرا بطور جداگانه تولید گردد که یکی از نقطه انتهای (A) کابل شروع میشود و دیگری از انتهای دیگر کابل در نقطه B آغاز میگردد . قوس تولید شده در نقطه عیب pR با عث میشود که کابل را به دو بخش کاملا" همگن و یکنواخت تقسیم مینعاید .هردو قسمت دارای مقاومت نهائی مساوی بوده و همچنین دارای یک مقاومت ظاهری ا تعال کوتاه مشترک میباشند . هما نظورکه در شکل ۴ مشخص میباشد ، زمانی برابر t لازم است تا موج تخلیه به انتهای کابل A برسد . نظربه اینکه موج تخلیه از نقطه شروع در انتهای کابل حرکت کرده و در نقطه پایان مسیر خود دارای یک امپدانس بسیا ر زیادی است ، لذا موج تخلیه در نقطه ائی که منعکس میشود دارای همان پلاریته موج تولید شده در نقطه کا جل مولات کرده و در نقطه منعکس میشود دارای همان پلاریته موج تولید شده در نقطه C خواهد بود و پس از گذشت زمان t c t ب آن نقطه میرسد .

قوسی که همچنان در نقطه عیب C وجود دارد با عث میشود تا بازهم یک انعکاس موج دیگری ایجاد شود. نظربه اینکه مقاومت قوسی بسیارگم میباشد (حدودا "۵۵مگا اهم) بنا بر ایسسسن پسلاریته موج انعکاس در این نقطه ، عوض میشود و موج بطرف انتهای کا بل A یعنی از آنجائی که موج شروع شده بود برمیگردد و برای طی این مسیر مدت زمانی برابر ₅ لازم است . پس از گذشت زمان _{4 t}مجددا " موج با همان پلاریته خود انعکاس حاصل مینماید تا ابتدای موج تخلب محددا " به نقطه عیب C برسد .

بنا بر این یک دوره تنا وب این موج تخلیه شا مل چها ر مرحله میبا شد . لذا زما ن کلی بر ای یک پریود کا مل موجود تخلیه شا مل زما نها ی ، t 4 ، t 3 ، t 2 ، t 1 میبا شد .






– این عمل همچنان ادامه دارد تا انرژی موج تخلیه در مقاومت کابل بصورت حرارت ظاهـر شده و باعث میرائی موج تخلیه گردد . این تخلیه انرژی در کابل باعث میشود که انرژی موج تخلیه مانند شکل ۴ ، کاهش پیدا کرده تا اینکه کاملا" محو گردد . به همین ترتیب موج در موقع عبور در مسیر C تا B همچنان انرژی خود را از دست میدهد و این کاهـــش انرژی کاملا" مستقل از تقلیل انرژی موج اولیه خود میباشد .

به لحاظ اینکه انرژی لازم جهت تخلیه الکتریکی و تداوم عمل انعکا سموج بوسیله منبع ولتا ژی است که در خود کا بل شارژ شده تا مین میگردد ، لذا این روش به ، ، روش مییوج تحریک داخلی ، ، نا میده میشود .


آزمایش و ارسال سیگنال موج تخلیه در سر انتهای کابل شروع میشود و این موج بوسیله یک تقسیم کننده ولتا ژ کاپاستیو (فازنی) و یک مقاومت زیاد R_v تولید میشود. نظر به اینکه تخلیه این ولتا ژ در زمان بطور قابل ملاحظه کمی انجام میشود. لذا خازنهـای تقسیم کننده بایستی رفتار و چگونگی پالس صدا را داشته باشد.

روش مبوج با اتحبریک ضا رجنی


کابلهای با عیبهای ناشی از جرقه و عیبهای با مقاومت زیاد را نمیتوان کاملا" شارژ نمود . لذا انجام آزمایش با روش موج با تحریک داخلی امکان پذیر نمیباشد . در این حالت بایستی از روش موج با تحریک خارجی استفاده نمود ، انرژی موردنیاز در ایــــن روش بوسیله یک خازن خارجی که قبلا" پر شده است تا مین میگردد و این انرژی از طریق یک جرقه در قسمت معیوب کابل ، تخلیه میگردد . مقاومت اهمیک بسیار زیاد _R ما بین خازن و کابل وصل شده است (شکل ۵)



شکل ۵ : شعودار اصلی مدار برای آزمایش با استفاده از روش موج داخلی









سکل ۶ : رفلکیتیسیسور CAF با دستگاه ثبت کننده در وسیله نقلیه آزمایش ساخت سبا دینا ترونیک

یک نیمب از موج تخلید که در کابل جریان پیدا میکند باعث میشود که در محسل عیسبب علیرعم سب جریان از مقاومت زیاد عیب کابل م R از طریق خازن که در مقابل یسب جریان متناوب هادی میباشد، عبور نماید. کاهن مقدار جریان و بعبارت دیگر میرانسی موج تخلید مسابد استفاده از روش موج تحریک داخلی میباشد و بنابراین میتواند بسبه ممان بحو هم اندازه کیری سود، در هر صورت مورد استفاده این روش فنط نا موقعی است که مند، ر تخلید الکتریک تغذید شده از طریق مقاومت R برای ایجاد یک جرب کنایت نماید. برای بدست آوردن مقدار عابق کابل جریان متناوب و خازن میتوان مقاومت R برای ایناد میتواند برای بدست آوردن مقدار عابق کابل جریان متناوب و خازن میتوان مقاومت R برای اینده میتسوان یک سلف اندوکتانس زیاد که با فرکانس بالا کار میکند جابجا نمود یا اینکه میتسوان بجای آن از یک حوک که توانا کی عبور جریان تخلیه آن بیشتر از قسمت معیوب کابل با شد، است ده بخود آبین روش معایبی دارد زیرا فرب خود القائی سم پیچ کوبل با جک بوجود آند.

سنجس بطريني روس منوج

فرکا سببای تولید سده در روش موج به مشخطات کابل و فاطله عیب بستگی داشه و بسرخسب مورد از حد کیلوهرتین تا چندین مگا هرتز میباشد. زمان کا سکل تا بوسانات ولدا ژاتخلیه بوسیله انرزی بارژ و تطر و با اسلح مقطع کابل، کسرل مسبود ، در هر صورت برای ارزیابی و استجنی ، فتط به چند اسکل با ابربود مسبوج انخلنه بنسبر اسیار نداریم ، مما طوربکه در شکل ۴ نشانداده شده است ، هر توبان کامل موج تخلیه از چپار قسمیت اسکیل بده است ، فاصله تا اعیب کابل از ا میتوان از فرمول (این) ایس ا








روش جریان ناشی از نیروی محرکه آنی (شوک الکتریکی)

اگر یک مولد تخلیه شوک الکتریکی مناسب را برای تعین محل عیب مستقیما " به یک کابل معیوب متصل کنیم و سپس پالس شوک الکتریکی را ایجاد کرده و آنرا در کابل ارسال نمائیم باعث میشود که انرژی آن پس از یک تاخیر زمانی جهت یونیزه کردن محال عیب بوسیله ایجاد جرقه در آن محل ، تخلیه گردد . این اصل ، اساس روش جریان ناشی از نیروی محرکه شوک الکتریکی را تشکیل میدهد .




شکل ۸ : نمودار مدار اصلی جهت استفاده از روش جریان تخلیه شوک الکتریکی

در روش عملیات تحریک جداگانه ،نیروی محرکه شوک الکتریکی در مقایسه با سایر روشهای شرح داده شده فوق الذکر دیگر به عایق مناسب برای کا بل حا مل جریان متنا وب و خسازن مربوطه نیاز نیست . خازن واقع در استدای سر انتیائی کا بل برای امواج برگشتی یک مدار اتعال کوتا ه درست میکند که در نتیجه باعث میشود که یک انعکاس کا مل با همان پلارتیه قبلی را دریافت نمائیم . دلیل عدم تغیر در پلارتیه موج انعکاس کا مل با همان پلارتیه قبلی را دریافت میباشد . میباشد . یکبار دیگر انرژی شوک الکتریکی تنذیه و ارسال شده در کا بل بدلیل میرائی آن کا هش می میباشد . نابد . عملیات کا هش و میرائی انرژی در بین دو امپدانس (مقاومت ظاهری) بسیار کسم ، یابد . عملیات کا هش و میرائی انرژی در بین دو امپدانس (مقاومت ظاهری) بسیار کسم ، نخلیه نیروی محرکه متغیر ایجاد میشود ، لذا ولتاژ مربوطه را نمیتوان اندازه گیـسری نمود . بنا براین یک سلف اندوکتانس ا_ل برای ایجاد جریان سلفیک در مدار برگشتی از نرمین ، وصل میشود ، این اندوکتانس مانع تخلیه ولتاژ در محل آزمایش (مترجم ، این نرمین ، وصل میشود ، این سلف اندوکتانس مانع تخلیه ولتاژ در محل آزمایش (مترجم ، این امیدانس زیاد شدن مقاومت ظاهری گشته ، لذا ولتاژ شوک الکتریک نمیتوان اند از محل با



ـــنظر به اینکه در این روش به جریان تخلیه بسیار زیادی نیاز دارد، لذا بایستــی ترانسفورما تور مورد استفاده، جهت جلوگیری از تا شیر گذاری در روی مدار آزمایــش ، خود القائی (سلف اندوکتانس) بسیار کمی داشته با شد.

شکل ۹ سیگنال آزمایش از سلف L_k، جهت ایجا د جرقه در محل عیب را نشان میدهد .



شکل ۹ : نمایش موج را در روش جریان حاصل از نیروی محرکه شوک الکتریکی را ، نشان میدهد .

عبور جریان شارژ از مدار شامل کابل باعث میشود که یک پالس جریان از خازن عبور نماید که در حقیقت اولین جریان القائی در مبداء زمانی هt است .

رمان t ۱ مربوط به زمان انتشار پالس قدرت تا رسیدن به نقطه عیب است که شامل تاخیر زمانی مربوط به ایجاد یونیز اسیون عایق نیز میبا شد ، دومین پالس مربوط به انعکاس کلی قوس ایجاد شده در نقطه ائی است که جرقه در آن برقرار شده است ، میرائی واقعی جریان برقرار شده مابین ، مدار اتمال کوتاه شده که از انتهای کابل شروع میشود و مـــدار اتمال کوتاه قوسی جرقه ، بعداز این زمان شروع میشود .

نظر به اینکه جریان گذرنده از انشعاب در موقع عبور جریان مانند یک فیلتر قسوی در متابل عبور جریان ، عمل میکند لذا نقاط برگشت جریان مثل پالسهای ظاهر میشوند کسته رمان برکشتی آنها t1 میباشد، زمان t1 مساوی زمان انتشار موج در مسیری است کسته میدا^{د آ}ن در انتهای کابل بوده و انتهای آن محل وجود عیب در کابل است ، بنا بر این با اندازهگیری این زمان میتوان به محل وضعیت عیب پی برد.

دستگا د مخصوص آ زما سش

شبت کردن تغیرات و میرا نئی جریا ن از ضروریا ت استفاده از روشهای شرح داده شده میبا شد. منظور از ثبت کردن تغیرات جریا ن این است که باید آنرا در روی یک مفحه نمایـــــــش دهیم و بوسیله یک دوربین پولاروید از آن عکسبرداری نما نیم و یا آنرا در یــــــک اسیلوسکوپیا در یک ثبات مخصوص ، ذخیره نما نیم. سیات مخصوص این کار که با فرکانس ۲۰ مکا هرتس کار مسکند، ساخته شده و هم اکنون میتوان آنرا تهیه بمود (شکل ۱۰) ،




سکل ۱۰ : ثبا ت مخصوص ثبت تغیرا ت جریا ن میرا ئی شوک ا لکتریکی با دستگاه اندازهگیریفاصله



مقالات عيىبعامى كأمل

49

- این ثبات در صورتیکه با دستگاه انعکاس موج مناسب به خدمت گرفته شود نتایج حاصل از آزمایش واقعا " خوبی را ارائه میدهد. با اندازه گیری زمان و سرعت انتشار مـــوج در کابل مورد نظر میتوان وضعیت عیب را مشخص نمود و یا فاصله تا عیب را میتـــوان مستقیما " بر حسب متر از روی دستگاه قرائت نمود. اجرای تعداد کمی تخلیه الکتریکی، برای دریافت نتایج آزمایش موردنظر ، کفایت مینماید. یکی دیگر از امکانــــات بررسی وضعیت موج میرا ، دستگاههای اندازه گیری زمان میباشد که با استفاده از آنها میتوانیم حتی اگر امکان اجرای چند تخلیه را هم داشته باشیم میتوانیم بررسیهـای خود را با اجرای یک تخلیه نیز انجام دهیم ، امکان دیگر استفاده از ماشین حساب با است که میتوان با داشتن ثابت های کابل ، محاسبات را انجام داده و نتایج آزمایش را از آن دریافت نعود.



لقالات عيبيابى كابل

44

ESPIDAAD

آ زمایش تا سیسا ت کابل بوسیله دستگاه آ زمایش تشدید آ زمایش کلی و نمچندان مطمئن در روی تا سیسا ت کابلهای PE و VPE با ولتا ژه...ای زیاد DC به یک بحث مستقل از سایر روشهای آ زمایش ، نیاز دارد. روش آ زمایش تشدید ، یکی از این روشها است که برای آ زمایش تا سیسا ت کابل به قدرت دوا ته (را کتیو) نیاز داریم و این قدرت موردنیا ز بوسیله مدار همآ هنگ (تشدید) موازی تولید میگردد ک....ه برا ساس تغذیه فرکانس متغیر از ۲۰ تا ۶۰ هرتس کار میگند ، طراحی و ابعاد و کاربردهای

کلیات : حساسیت به آزمایش تاسیسات کا بل PE و VPE و VPE ی (جربان مستقیم) زیاد ، بخصوص در صورت تکرار آزمایشها ، یک موضوع سئوال برانگیز شده است ، زیرا درختان بنوب..ه خود میتوانند باعث افزایش عیب در کا بلبها شده بطوریکه منجر به قطع کا بله.....ای تاسیسات میگردند . در بخش ۱/۱۱۰۸۲ مقررات شماره ۲۹۸ آثین نامه VDE به آزمای...ش کنندگان توصیه نموده است " ولتا ژ DC مربوط به آزمایش را بمقدار قا ب....ل ملاحظهائی کا هش دهید تا حساسیت و نگرانی ناشی از بکارگیری از ولتاژ زیاد از بیـ..ن برود "

بعنوان یک نتیجه عملی میتوان گفت که برای اجرای آزمایشها ، در واقع ، فقط ولتا ژ ۲ x u ۲ ی ۲ میتواند برای انجام آزمایشها قابل قبول باشد ، تعدادی از بهره بسسبرداران تا سیسات کابل ، بطور کامل آزمایشات مکرری را انجام داده اند ولی از این کار خود احساس نگرانی مینماید و تعدادی از آنها نیز بخاطر انجام کار ، اخطار دریافت نموده اند. بجای استفاده از ولتا ژ DC آزمایش ، امکان استفاده از آزمایشهای ولتا ژ AC نیسسبز مورد بحث قرار گرفته است . آزمایشات با استفاده از مولدهای آل که با فرکانسهای ۱/ه هرتس کار میکنند نیز امکان جدید دیگری میباشد ، آئین نامه ومقررات استاندارد شده هنوز این روش آزمایش را تومیه نکرده است از روش عملی اینگونه آزمایشها مورد تا ئید قرار نگرفته است .

اجرای آزمایش با ولتاژ DC در تا سیسا تکابل در موارد مختلف مورد تا ئید مقسرارت VDE است ، در مورد کابلهای پلاستیکی بایستی به بخش ۱/۱۱۰۸۲ آئین نامه شماره ۲۹۸۵ مقرارت VDC مراجعه گردد . روش آزمایش و فرکانس ولتاژ برای اجرای این آزمایش در بخش ۲/۱۰۷۸ شماره ۲٬۲۳۸ آئین نامه VDE ذکر گردیده است . بعوجب این آئین نامه تغیرات ولتاژ برحسب زمان بایستی سینوس بوده و فرکانس آزمایش بایستی بین ه۶ تغیرات مرتز انتخاب شود (قدرت موردنیاز جهت آزمایش در جدول شعاره ۱۰ میکن میباشد). از مزایای دیگر استفاده از آزمایش با ولتاژ A این حقیقت است که با استفاده از از مزایای دیگر استفاده از آزمایش با ولتاژ A این حقیقت است که با استفاده از از مزایا دیگر استفاده از آزمایش با ولتاژ A این حقیقت است که با استفاده از از مزایا ما دیگر استفاده از آزمایش با ولتاژ A این حقیقت است که با استفاده از اد از مزایا دیگر استفاده از آزمایش با ولتاژ A این حقیقت است که با استفاده از مدارهای اتمال و فرکانس بهره برداری میتوان عملیات را در حالت کاپا سیتیو (خازمی)

دفتر مرکزی: تهران - خیابان جمهوری اسلامی - روبروی آلومینیم مساختمان کاره - طبقه جهادم - شماده ۴۲



ES PI DAAD

کاربرد استفاده از ولتاژ DCدر این آزمایشها سئوال برانگیز میباشد لذا ارزش عملیی ندارند . به لحاظ اینکه در آزمایشات تا سیسات کابل با استفاده از ولتاژACبرای آزمایش به ولتاژ انجام شده است و راه حل جدید با استفاده از دستگاه آزمایش همآهنگی(تشدید) پیدا شده است که ولتاژ خروجی موردنیاز آزمایش تولید شده در یک دستگاه آزمایش قابل حمل، در یک مدار تشدید مورد استفاده قرار میگیرد .

موارد ایمنی آن ، آزمایشات تاسیسات کابلهای PE و VPE را انجام دهند . کابلهای PVC را به لحاظ افت دی الکتریک (عایق) زیا دی که دارند نمیتوان از این روش ، آزمایش نمود. یکی از مزایای دیگر این است که در این روش به قدرت بسیار کمی نیاز داریم که مـــی توان آنرا توسط یک مولد تک فاز ۲۲۰ ولتی تا مین نمود .

جدول شما ره ۱ : خروجی موردنیا ز آزمایش برای یک فرکانس آزمایش ۵۰ هرتز ، درموقعی که تا سیسا ت کا بل با ولتاژ جریا ن متناوب مورد آزمایش قرار میگیرد .

سىرى ھا ى كيلوولت	سطحمقطع میلیمترمربع	ظرفیتخازنی میکروفارا د	ولـتاژآزمايـش كيلـو و لـت	جریان آزمایش آ مپسر	خروجی آزمایش کیلو ولتآمپر بلومتر
۶/۱۰	۲۵	۰/۲۰	١٢	∘/Y∆	٩/٥۴
· / ·	۳۵	•/17	17	۰/۸۳	9/94
	۵۰	•/14	١٢	0/90	۱۰/۸۵
	Ϋ́ο	•/18	17	1/00	18/80
	٩A	0/11	١٢	1/18	14/01
	170	0/74	17	1/11	10/84
	100	0/89	15	1/50	18/14
	140	0/79	17	1/44	14/88
	740	0/44	17	1/88	19/29
		0/41	17	1/41	Y1/Y0
	400	•/ Δ Υ	17	1/10	T0/14
	000	0/97	17	۲/۳۷	44/44
17/70	۳۵	0/19	74	1/50	78/47
1171-	Δ٥	0/14	۲۴	1/12	۳۰/۲۴
	- Y∘	0/19	24	1/47	24/26
	٩۵	0/11	54	1/38	rv/9v
	150	۰/۳۳	14	1/44	41/09
	100	۰/۲۵	24	1/44	40/11
	140	0/19	74	1/98	44/01
	140	0/89	74	۲/۱۸	51/44
	7 00	۰/۳۲	24	1/41	ΔY/XY
	400	۰/۳۷	74	7/49	88/91
	Δ00 	0/47	14	8/18	40/90

شبرح یکدستگاه آزمایش تشدید.

دستگاه از قسمتیهای فرعی مشروح ذیل تشکیل شده است : a) تعویض کننده فرکانس که با ولتا ژ ۳۲۰ ولت AC کار میکند و فرکانسهای از ۴۰ تا ۶۰

هر تز را تولید مینماید، مشخصات خروجی اولیه آن حدودا " در ۲۲۰ ولت مساوی۳ کیلو۔

دفتر مرکزی: تهوان - خیابان جمهوری اسلامی - روبروی آلومینیم - ساختمان کاوه - طیقه چهاوم - شماره ۴۲



مقالاتعيبيابى كابل

23

- ـ ولت آمپر است
- b) دستگاه کنترل فرکانس و تنظیم ولتا ژبعد از انتخاب مناسب اولیه مدار اندازهگیری و محدود کننده اتوماتیک ولتا ژتشدید
-) ترانسفورما تور موجود در پشت دستگاه کنترل . این ترانسفورما تور جهت نصب در دستگاه کنترل بودهو دارای قدرت خروجی در حدود ۳ کیلوولت آمپر است . حداکشر ولتا ژ خروجی آن ۸/ه کیلوولت است .
- d) یک تا ۴ چوک (سیمپیچی شده) که میتوان آنها را طبق دستورالعمل منعکس در روی جعبه آنها بصورتهای سری ـ سریهای موازی و یا کلا" بطور موازی وصل نمود.مقدار القاء هریک از چوک های پیچش مساوی ه۴ هانری بوده و از سطح کیفیت ساخت ه۵ برخوردار هستند.



e) دستگاه آزمایش از یک مقاومت تقسیم کننده ولتا ژزیاد و یک کیلوولت متر بــا سمایش ارقام (عددی ــ دیجیتالی) که در روی سیستم کنترل نصب گردیده ، تشکیل یافته است .

طراحی دستگا ه آزمایش تشدید

مقدار مشخص سلف موردنیا ز ، بستگی به مقدار ظرفیت خازنی کا بل تحت آزمایش دارد کـــه این سلف را میتوان تحت شرائط مطلوبی از طریق یک چوک سیم پیچی شده تا مین نمو. بمنظور افزایش کاربرد و کارآئی، این دستگاه ظوری طراحی شده است که میتوان آنرا به مناطق عملیا تی مورد نظر حمل نمود. نوع ساختمان روباز و آشکار این دستگاه آزمایش طوری است که کارکردن آن درست به همان راحتی کارکردن با دستگاههای مرسوم و معمول آزمایش از طریق ولتا ژ DD است . این دستگاه به وسائل تخلیه الکتریک نیازی ندارد، زیرا یک سلف اندوکتا نس عبوردهنده جریان DC همیشه با خازن کابل بطور موازی بسته شده است . وسیله تغیر دهنده فرکانس ، دستگاه کنترل ، فرکانس متر ، ولت متر و آمپرسنچ همگی در یک اطاقک ۱۹ اینچی نصب شده اند . برای فراهم کردن امکان ا تمال راحت به سیم پیچی چک ، یک اطاقک ۱۹ اینچی نصب شده اند . برای فراهم کردن امکان ا تمال راحت به است . به این مریق میتوان چکها را بوسیله اتمالات ساده بریزدار ، بطور کامل عایق شده است .

دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم ـ شماره ۴۲

مقالاتعيبيابى كابل




وسیله مورد آزمایش را مستقیما" میشوان از طریق یک سیم کوتاه که دو انتبهایش باز است مورد تغذیه قرار داد . نظربه اینکه ولتا ژجریان متناوب موجود در مدار تشدید از نوع سینوس کامل میباشد ، لذا این ولتا ژ زیاد را میتوان از طریق یک تقسیم کننده ولتا ژ از نوع اهمی ، اندازهگیری نمود . به ولت سنجهای اندازهگیر ولتا ژحداکثر (پیک) نیازی نیست .

روش بهره برداری از دستگاه آزمایش تشدید

مدت مدیدی است که دستگاههای آ زمایش ولتا ژ زیاد و روش تشدید ، شناخته شده اند . ا مروزه مشکل کا ربرد استفاده از روش تشدید این است که نمیتوان سلف اندو کتانس های مدار تشدید را سریعا " تغیر داد . تنظیم و یا تغیرات مناسب در سلف اندو کتانس همیشه از طریق تغیر مکانیکی در حوزه جریان مغناطیسی انجام میگردد . در مقایسه زمان میرائی در مدار تشدید میتوان گفت که زمان موردنیا ز برای حرکت دادن یک جرم آهنی و یا اثر یک هست. آهنی ، خیلی خیلی بیشتر از زمان میرائی در مدار تشدید است ، لذا ممکن است تشدیدهای ناگهانی و غیر قابل کنترلی در موقع تغیر دادن سف انفاق افتد . بعضی از ولتا ژهای در انگهانی و غیر قابل کنترلی در موقع تغیر دادن سف انفاق افتد . بعضی از ولتا ژهای نیاز تاسیمات کابل باشد . بنابراین ، کنترل این تاسیمات در اکثر موارد مشکل میباشد . نیاز تاسیمات کابل باشد . بنابراین ، کنترل این تاسیمات در اکثر موارد مشکل میباشد . درهرصورت ، دستگاه آزمایش که مشغول معرفی آن بوده ایم بایک اندو کتانس ثابت در حدود مدار تشدید ، کار میکند . برای اینکه فرکانسهای تشدید بین ه با ما مورد راشد لازم است مدار تشدید ، کار میکند . برای اینکه فرکانسهای تشدید بین ه با ما در وسیله مورد آزمایش مدار تشدید ، کار میکند . برای اینکه فرکانسهای تشدید بین ه با ما میتوانس ثابت در دود که بر حسب ظرفیت خازنی وسیله مورد آزمایش ، یکیا چند چوک به خازن وسیله مورد آزمایش

یکی از مزایای استفاده از دستگاه آزمایش تشدید با امکان تغیر در فرکانس ناشی از این حقیقت است که یک سلف مخصوص مورد استفاده کا ملا" ثابت بوده و در حین عملیات بهره برداری با عث هیچگونه تغیری نمیشود .

سپس ، فرکانس را در هریک دقیقه بعقدار حدود ۰/۱% تغیر دهید . این فرکانس قابل تنظیم را از طریق یک ترانسفورما تور به مدار اصلی تشدید تغذیه نعائید تا هعان فرکانس را در آن مد^ار تحریک نعاید . بوسیله چوکهای با درجه کیفیت (Q)زیاد میتوان قدرت راکتیو میورد نیاز آزمایش تاسیسا تکابل با ولتا ژجریان متناوب را تولید نعود . (شکل ۱)



شکل ۱۰ نمودار مدار اصلی دستگاه آزمایش تشدید با تغیر دهنده فرکانس جهت آزمایشهای ولتا ژجریان متناوب در کابلها و تاسیسات کابل



سیستم کنترل را میتوان بدوطریق دستی و اتوماتیک موردبهرهبرداری قرار داد. با استفاده از وسیله کنترل اتوماتیک میتوان فرکانس و دامنه آنرا تا نصف موج تغیسر داد، با این کار میتوانیم از افزایش مقدار ولتا ژهای تولید شده به بیش از مقاد ر ولتاژ آزمایش اشاره شده قبلی جلوگیری کرده و از این بابت اطمینان حاصل نمائیم. ولتا ژ آزمایش را میتوان بدون استفاده از ولت متر ولتا ژپیک اندازه گیری نمود، زیر ا مدار تشدید، همآ هنگ با هارمونیکهای موثر در نتایج حاصله، ایجاد نمیکنند. بمنظ سور هدایت و انتقال اندازه گیریهای تخلیه جزئی ، بایستی یک فیلتر مابین سیستم کنتسرل و ترانسفور ما تور تفذیه وصل شود.

> موارد ضروری برای تنظیم دستگاه آزمایش تشدید : $P = u^2 C2 \pi f$ $L = \frac{1}{W^2 \cdot C} = \frac{Y4770}{F^2 \cdot L} = e \frac{1}{W^2 \cdot C} = e^{-\frac{1}{W^2 \cdot C}}$

c برحسب فارا د و f = برحسب هر تس و p = برحسب ولت T مپر = c □ = برحسب ولت و w = 27۲ f است .


در این فرمولها از سلف اندوکتانس : ترانسفورما تور تغذیه ، سلف ما بین سیمهای کا بل انصال دهنده به خازنها و چوکها و فرکانس تحزیک صرفنظر شده است (طبق مواردمشروح ذیل) :

نوع اتصال جوكها	سلى ق ب ر	هر تنز ۶۰ =	هرتز ۵۰ =	هر شز ۴۰ = اکار ا
. <u>.</u>	هانری	(کلید فاراد)	(کلید فاراد)	(کلید فارد)
۲عدد بطور موازی	Yo	0/800	۰/۵۰۶	۰/Y۹۱
رعدد	¥•	0/1YD	0/107	۰/۳۹۵
۲عدد بطورسری	٨٠	0/0XX	0/179	0/19¥

جدول شماره ۲ : نمونه ائی از فرکانسهای واقعی تشدید در اتصال سلف / خازن

علاوه بر موارد فوق بد : کابلهای با طول و سطح مقطعهای مختلف ، که مقدار ظرفیت خازنی آنها به عوامل ، طول و سطح مقطع آنها بستگی دارد بدون نیاز به ظرفیت خازنی بیشت... به ۴ عدد چوک مشابه با یکدیگر و به سلف اندوکتانس ۴۰ هانری نیاز داریم. برحسب مورد و چگونگی نوع اتصال میتوان از مدارهای نشانداده شده در شکل ۲ نیز استفاده نمود.

دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم - شماره ۴۲



دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم - شماره ۴۲



مقالاتعيبياسي كأبل


۵۳

کاریـــرد عملـــی

برای بدست آوردن خازن کابل تحت آزمایش بایستی سلف اندوکتانس موردنیا ز برای برقراری وضعیت تشدید را با استفاده از نمودار شکل ۴ مشخص نما ئیم ، از طریق اتمال داخلی بین چند چوک میتوان مقدار سلف اندوکتانس مناسب را بدست آورد و برای بدست آوردن مقدار زیاد سلف اندوکتانس مناسب را بدست آورد و برای بدست آوردن مقدار زیاد سلف قابل قبول برای تنظیم جهت فرکانس تحریک بایستی از منظور نمودن مقادیر جزئی سلف چشیم پوشی نمود ، بوسیله یک انتخاب آزمایش کابل و درست میتوان : طول کابل و از آن طریق طرفیت خازنی کابل و متغیرهای مدار اضافی را تنظیم نمود .

در صورتیکه مقاطع کابلها کوچک باشند ، اتصال چندین چوک بطور سری موردنیاز را میتوان با موازی وصل کردن یک خازن با ظرفیت خیلی کم ، اتصال کوتاه نمود . شکل شماره ۵ موقعی را نشان میدهد که یک خازن به ظرفیت کم با یک خازن بطور مثال ۱۷۵/ه میکرو ـ فاراد موازی وصل شده است و ظرفیت های کابل صغر تا ۲۳/ه میکروفاراد را میتـــوان آزمایش نمود .

درموقع اتصال موازی دو چوک (بدون یک خازن کم) باشد، خازنهای کابل از ۸۳۷۵ تـا ۸/۵ میکروفارادی را میتوان آزمایش نمود. با استفاده از این مدارهای ساده میتوان بیش از ۹۰ درصد تاسیسا تکابل را مورد آزمایش قرار داد.



سکل شما ره ۴٪ ;منحی تغیرا ت ظرفیت خازنی و سلف اندوکتا نس

مقالاتعيبيابى كابل

ظرفیت خازنی کا بلی برای یک طول مشخص :

با بکارگیری از یک ا تمال موازی داریم:

سلف اندوکتا نس مبورد نیباز مسباوی :

سلف اندوکتا نس بکار برده شده مساوی :

ظرفیت خا زنی کا ہلی ہرا ہر۔:

سلف اندوكتا نس كا بلي:

خازن با ظرفیت کم ؛

سلف مسورد نیساز:

مثال ۱ :

مثال ۲ :



۰/۰۶۶ میکرو فاراد میباشد ۰/۲ میکرو فاراد میباشد ۵۰ هانصری است ۴۰ هسانصری است

FSPIDAAD


۲/۰ میکروفا را د ۱ ست غیرقا بل تشخیص ا ست ۱۲۵/۰ میکروفا را د ۱ ست ۴۰ هـا نـری ا ست

مثال ۲: خازن کابلی مساوی سلف مورد نیاز مساوی تعداد سه چوک موازی بسته شده مورد نیاز است .

اگر ولتا ژ تحریک حدود ۵۰ ولت با شد با یستی انتخاب کننده فرکانین را بطور دستی از ۴۰ تا ۶۰ هرتس مورد بهرهبرداری قرار داد و نقطه یا وضعیت تشدید را مشخص نمود ، ولتیا ژ تغذیه ۵۰ ولت ، ولتا ژ حدود ۲۰۰۰ ولت را ایجاد میکند و پی از این مرحله با یست بطور دستی کنترل ولتا ژ را طوری تنظیم کنیم تا ولتا ژ کاهش داده شده مقدار ولتیا ژ جریان متنا وب آزمایش مورد نیا ز برسد ، در حقیقت این آزمایش را با رعایت آئین نامه های () میتوان کنترل نمود ، جدول شعاره ۳ مقادیر عملی اندازه گیری شده را نشان میدهد . از طریق یک تقسیم کننده مقاومت میتوان ولتا ژ در مدار تشدید را مستقیعا " اندازه گیری نمود .جریان اندازه گیری شده مربوط به قسمت به زمین ومل شده نفذیه ترانسفور ما تور است () شکل ()

طولهای از کابل را که با استفاده از خازن به ظرفیت ۱۷۵/ه میکروفاراد میتوان مورد آزمایش قرار داد .

دفتر مرکزی: تهران **ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم ـ شماره ۴۲**





ESPIDA

تشخیر عیبها ی غلاف کا بل و عیب یا ہی آشها در کا بلها ی ولتا ژ مترسط

نظریه اینکه کابلهای با غلاف پلاستیکی امروزه هم در ولتا ژ کم و همچنین در ولتا ژ زیا د کاربرد وسیعی پیدا نموده و از طرفی در سالهای اخیر نیز به تجربیات زیادی دسترسی پیدا شده ، لذا در اینجا کوشش شده است تا روشهای آزمایش مورد استفاده و همچنیین راجع به ولتا ژهای موردنیا ز آزمایش غلاف ، مروری داشته با شیم . علاوه بر آن ، ضرورت آزمایشهای غلاف کابل را جهت پیدا کردن عیبهای در مراحل اولیه ، متذکر میگردد ، زیبرا عدم توجه نسبت به این امر مهم با عث خرابی غلاف کابل میگردد .

۱- مزایای اجرای عملیات آزمایش غلاف کابل

برای بهرهبرداری کا مل از یک تا سیسا ت کا بل (انتقال انرژی یا خطوط مخابرا تسبی) داشتن مشخصههای آنها ضروری میبا شد و برای اجرای عملیات مختلف لازم است که عایق بین هسته و سطح خارجی کا بل از نوع خوب و متناسب انتخاب شده با شد و سیستم بتواند سرویس بی عیب و نقص را ارا نه نماید . بررسیهای آماری و منتشره در سالهای گذشت...ه در مورد دلایل عیبهای کا بل مانند نتایج اتخاذه در حال حاضر نشان میدهد ک...... آسیبهای وارده بر سطح خارجی کا بل در عملیا ت کا بل گذاری ا تفاق افتاده و یا در اثر تا شیرات خارجی بعد از کا بل گذاری است ، در درجه دوم اهمیت قرار دارد . کا بلهای با غلاف پلاستیکی شرا نط ایده آل و مطلوبی را برای تشخیص آسیبهای سط.....ور خارجی کا بل دارند و مرمت عیبهای کا بل در مراحل اولیه و شروع خرابی کا با را

ا مکان پذیر میسا زند . بوسیله انجام آزمایش عایق بین زمین و سطّح خارجی کا بل در بعد از عملیات کا بل گذاری میتوان بی عیب بودن غلاف کا بل را مورد بررسی قرارداد . کنترل دائمی تا سیسات توسط افراد مسئول بخصوص در مناطقی که ساختمانهای زیادی دارد میتواند به تشخیص عیبهائی که در مراحل اولیه هستند کمک نماید .

برای جلوگیری از عوامل خوردگی در کابلهای آلومینومی لازم است که عایق غلاف ایس کابلها کاملا" سالم و بی عیب باشند، از نقطه نظر دیگر میتوان گفت که چنانچه در سطح خارجی کابلها PE (پلی اتیلن) و VPE آسیبهائی ایجاد شده باشد از آن نقساط نخلید الکتریکی اتفاق میافتد و منجر بد خراب کردن و آسیب رساندن به عایق کاب میشود. در این مورد همچنین یک آزمایش غلاف و سپس محل یا بی عیب غلاف میتواند به کاهش تعداد زیادی از قطع مدار و توقفهای ناگهانی مدار کمک نماید.

عيبها ى غلاف بندرت با عث خرا بى و قطع ناگها نى عايق كا بل ميشوند . از موقع شــروع عيب تا ظاهر شدن عيب در كا بل ممكن است چندين ما ه و يا سالها طول بكشد ، بعنوان مثال ، اكر غلاف پلاستيكى در اثر يك جريان حداكثر (پيك) آسيب ديده با شــد در اينصورت ممكن است اين آسيب ، كا ملا" تا عمق عايق كا بل اثر نمايد و با عث خرا بـــى آن شود . در اين نقطه تجانس و همگن حوزه مغنا طيسى بهم خورده (مترجم ، در ا شــر تغيرات رلوكتانس مغنا طيسى ناشى از تغير ضخا مت عايق ، شدت حوزه مغنا طيسى نيسر تغير مينمايد) و لذا تخليه الكتريكى ايجا د ميگردد .

ج و سرعت آسیب دیدگی عایق و در نتیجه ایجا د عیب کلی و قطع مدار بستگی به شــــدت و غلظت این تخلیه های الکتریکی دارد (شکل ۳۱)

مقالات عيب يابى كابل



٥۶

بهرحال وجود یک عیب کوچک در عایق کا بلهای با غلاف آلومینومی ، اغلب محل مناسبی برای نفوذ رطوبت و انتشار آن میگردد . در اثر تماس این نقاط با زمین کم و بیش خورنده ، با عث میشود که خورندگی های ناشی از زمین ، آلومینوم در آنها ایجاد گردد که خـود با عث خرابی بیشتر غلاف آلومینومی شده و بنابراین با عث میشود که رطوبت و نم بــــه عایق هسته نفوذ نماید .

۲ ۔ آزمایش غلاف

وضعیت و چگونگی عایق یک پوشش کا بل در مقابل زمین بآسانی قابل بررسی بوده و ب دستگاههای آزمایش خاصی نیاز ندارد. با اعمال یک ولتا ژ مناسب مابین پوشـــش فلزی کابل و زمین میتوان برآیند جریان گردشی مقدار عایق را مستقیما "اندازه گیری نمود. بعضی از سازندگان کابلها ، این مقدار ولتا ژ مورد نیاز آزمایش را ارائـــه مینمایند. اگرچه غلاف ^{PVC} (پلی وینیل کلراید) با ضخامت متوسط ۶/۶ میلیمتــر را بطور قابل ملاحظه ائی میتوان با ولتا ژهای بیشتر مورد آزمایش قرار داد ولی بـه تجربه ثابت شده که انتخاب ولتا ژآزمایش ۲ کیلوولت نتیجه رضایت بخشی را ارائـــه مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژان ۲ کیلوولت نتیجه رضایت بخشی را ارائـــه مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژازمایش ۲ کیلوولت نتیجه رضایت بخشی را ارائـــه مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژازمایش ۲ کیلوولت نتیجه مایت موجود در غـــلاف مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژازمایش ۲ کیلوولت نتیجه رضایت بخشی را ارائـــه مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژازمایش ۲ کیلوولت می موجود در غـــلاف مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژازمایش ۲ کیلوولت می مود آزمایش و ۱ کیلوم مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژازمایش ۲ کیلوولت می موجود در مــلاف مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژازمایش ۲ کیلوولت می مود مود آزمایش با موجود در مــلاف مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژازمایش ۲ کیلوولت می مود مود مود مود مود مود موجود در مــلاف مینماید. در موقع آزمایش با ولتا ژازمایش ۲ کیلوولت می می مود مود موجود در مــلاف

٢٥	∘/∘ ∧	100
10	•/Y	100
۵	•/¥	000
٣/٣	0/5	¥۵∘
۲/۵	0/X	1000
1/8	1/1	1000
1/10	1/8	1000
∘/∆	¥/°	2000



Δ٧

اکرچه در این ولتا ژ اثرات پلاریته بندرت ظاهر میشود معذالک پلاریته ولتا ژ آزماینش را با سسی طبق مطالب گفته شده قبلی اجرا شمود، مدت آزمایش ۱۰ دقیقه میباشد، بهرحال اگر مقادیر عایق کمتر از مقادیر شرح داده شده (در جدول ۱) باشد بایستی آزمایش کا بسل در زمان کمتری انجام شود.

در موقع آزمایش غلاف ضروری است که غلاف ، در تمام طول کابل از زمین عایق گـــردد. در مسیر کابل مورد آزمایش ، نبایستی جعبه اتمال یا اتمال فلزی با زمین وجود داشته باشد زیرا در غیر اینصورت با عث میشود تا ولتاژ آزمایش به زمین متصل شده و جریان الکتریک از زمین عبور نماید.

۳- دستگا هها ی آزمایش غلاف

مولدهای ولتا ژزیاد مجهز به وسیله تنظیم ولتا ژ^{DC} برای ۲ کیلوولت جهت آزمای...ش غلاف ، مناسب میباشند . مولدهای معمولی مغناطیسی دار برای این آزمایشها نمیتوانند مناسب باشند ، زیرا امکان اندازهگیری جریان با آنها میسر نمیباشد و لذا مقادیـر عایق قابل اندازهگیری را کاملا" نمیتوان با مقادیر اشاره شده در جدول ۱ مقایسـه نمـود .

خروجی دستگاه آزمایش غلاف بایستی محدود باشد یا لااقل قابل کنترل باشد تا در موقع قطع ناگهانی در عیب کابل از آسیب رساندن بیشتر در کابل و بخصوص از آسیب رساندن به لایه های نیمه ها دی کابل ، جلوگیری گردد . از طرفی بایستی خروجی دستگاه باندازه کافی باشد تا بتواند حتی در کابلهای طویل بدون اینکه در ولتاژ آزمایش اشکالــــی بوجود آورد ، باعث جریان نشتی گردد (جدول ۱)

بعد از انصال دستگاه آزمایش غلاف (شکل ۳۲) بایستی ولتاژ آزمایش را به آرامی تسا ۲ کیلولت افزایش دهیم .



شکل ۳۲ــ دستگا ه آزمایش غلاف مجهز به کلید قطع اتوماتیک ولتا ژرا نشان میدهد.

در حس آزمایش بایستی جریان گذرنده از شبکه یا غلاف کابل را با دقت زیاد مشاهده مماشیم، تغیرات ناگهانی و حتی یکبار افزایش جهشی در جریان اغلب موید وجود یک عبت در غلاف است ، بعد از تنظیم کردن ولتا ژ آزمایش حتی یک لحظه غفلت و عدم توجب بد صفحه آمپرمتر در مدت ۱۰ دقیقه آزمایش ، معکن است بعضی اوقات تشخیص یک عیب را با مشکل مواجه نماید زیرا مشاهده صفحه آمپرمتر با دقت و تمرکز فوق العاده زیدادی همراه باشد، بعضی اوقات معکن است موارد عیب فقط برای یکبار اتفاق افتد ، زیدرا



ممکن است عیبهای با مقاومت زیاد قطع و یا حتی محو گردد بطوریکه نتایج حاصله از آزمایش ، غلاف کا بل را بی عیب نشان دهد ، بنا برباین لازم است یکدستگاه آزمایسش ، عیسهای با مقاومت زیاد را حتی در موقع آزمایش و بعد از انجام آزمایش را نیسز نشان دهد . ضعنا " این دستگا ه بایستی مجهز به کلید قطع اتوماتیک بوده و بتسواند شبکه را اتصال بزمین نماید. قسل از انجام آزمایش بایستی توجه خاصی نسبت به تخلیه الکتریکی و اتمال بزمیسن دستگاه آزمایش غلاف و کابل مورد آزمایش مبذول نمود زیسرا در موقع آزمایسسش ، ظرفیت خازنی شبکه یا غلاف کا بل همرا ه با غلاف پلاستیکی سالم ، بوسیله ولتــــاژ آ زما یش ۲ کیلوولتی پر میشوند . ۴- عیب یا بی مقدما تی غلاف کا بل برای تعین محل دقیق عیبهای غلاف لازم است که استدا یک عیب یا بی مقدماتی انج....ام شود تا بدینوسیله زمان موردنیا ز برای تعین محل دقیق عیب ، بمقدا ر قابل ملاحظهای تقليل يابد. پلهای آزمایش ولتا ژزیا د با انواع مختلف مدار اتصال را میتوان برای عیب یا بسی مقدما تی غلاف مورد استفاده قرار داد . بهرحال برای انجام آزمایش با این روشهـــا لازم است از پلها و ولتا ژ تا ۲ کیا وولت استفاده شود. روش افت ولتا ژ مشروح ذیل کا رآئی خود را در ایس مورد بخصوص در سالها ی اخیر ثابت نموده است. در این روش به هیچگونه دستگاه خاصی نیاز نداریم و محاسبات مربوطه آن فوق العاده ساده ميباشد. (شكل ٣٣) $\frac{U_1}{L_1}$ شکل ۳۳ ـ ا تصا لات ا نجا م شده برای عیب یا بی غلاف کا ہےل برای این منظور از یک منبع تا مین جریا ن ثابت 6 استفاده میشود که آنرا بین شبکه و زمین وصل میکنیم . بنا براین با عث میشود تا در این مدار بسته یک جریا ن برگشتسی

از طریق مقاومت عیب R و از راه زمین ، از گالوانمتر عبور نماید. جریان عبوری از مسیر L (از شروع کابل تا نقطه عیب) باعث میشود تا در روی شبک. ولتا ژ J حدود چند میلی ولتی ایجاد نماید. در روی شبکه و در قسمت مسیر L (از محل عیب تا انتهای کابل) و هسته T شکل یک کابل متعلق به سیستم ولتا ژ y U ایجاد

دفتر مرکزی: تهران - خیابان جمهوری اسلامی - روبروی آلومینیم - ساختمان کاوه - طبقه چهادم - شماره ۴۲

مقالات عيب يابى كابل

۵٩

میشود و در این مدار از "سیمهای اتصال آزمایش "استفاده شده است ، از افـــت ولـتا ژهای ایجاد شده در سیمهای اتصال آزمایش میتوان صرفنظر نمود ، زیرا جریانهای آزمایش بسیار کوچک بوده و در محاسبات مربوط به فاصله عیب ، نیازی به محاسبــــه آنها نمیبا شد ، در دومین آزمایش بایستی جریان ثابت منبع تا مین جریان را از طریق یکی دیگر از هسته های کابل سیستم S که برقراری یک جریان را به انتهای کابل امکان پذیر میبا شد ، را به شبکه انتهای کابل و زمین وصل کنیم ، ولتا ژپ U ظاهر شده در پذیر میبا شد ، را به شبکه انتهای کابل و زمین وصل کنیم ، ولتا ژپ U ظاهر شده در بدیر میبا شد ، را به شبکه انتهای کابل و زمین وصل کنیم ، ولتا ژپ U ظاهر شده در با مسیر y L را همچنین اندازه گیری مینما ئیم . نسبت و U به پ U مساوی نسبت طول مسیر ب L x = L x $\frac{U_1}{U_1 + U_2}$

ESPIDAAD

گذرنده از مدار میتوان گفت که خطای محاسبه در این روش حدود ۲ درصد طول کلی کابل است .


۵ تعین محل دقیق عیبها ی غلاف

برای تعین محل دقیق عیبهای غلاف از سه روش مختلف میتوان استفاده نمود که عبارتند از : روش جریان DC ، روش تخلیه شوک الکتریکی ، روش فرکانس موتی. یک موضوع در این سه روش مشترک است و عبارتست از پیدا کردن نقطه ائیکه در میوقیع استفاده از میله های مختلف ، دارای ولتاژ صغر باشد . طبیعی است که هریک از این سه روش دارای مزایا و معایب خاص خود را دارا میباشد و اگرچه دقت آنها با هی....م متفاوت است . متفاوت است .

در این روش مانند تعین محل عیب مقدماتی غلاف از یکدستگاه کابل سوز کوچک با ولتاژ DC ستفاده میشود که جریان گذرنده از آن محدوده بوده و حداکثر ولتا ژخروجی آن حدود ۲ کیلوولت است که از طریق یکدستگاه تا مین ولتا ژ DC تا مین میشود . مسرا حسل آزمایش بقرار زیر است :


ابتدا دستگاه را به شبکه کابل معیوب و زمین محل **آزمایش وصل میکنیم. بایستی از** اتصال دو انتهای کابل به زمین اطمینان حاصل نمود زیرا این موضوع جهت برقـــرا ری شرائط ایمنی ضرورت دارد .

ولتا ژ انتهای کابل با عث میشود که از مسیر زمین و برگشت به انتهای خروجی ، یسک جریان الکتریکی در سرتا سر شبکه عبور نماید . ولتا ژ صغر ایجا د شده در نقطه تمسا س روی مقا ومت عیب R بوسیله دو عدد میخ زمین تشخیص داده میشود ، مقدار و پلاریتسبد ولتا ژ توا ما " در مراحل آزمایش مشخص میگردد . برای پیدا کردن محل اتصال به زمیسن کابل با یستی دو میله (میخ) اتصال بزمین را در روی مسیر کابل (که قبلا " مشخیص گردیده) حرکت داده و بوسیله دستگاه پایهدار (دو پایه) مورد آزمایش قرار گیرد . در شروع آزمایش میتوان فا صله دو میخ اتصال به زمین را حدود ه را حدو از میشود .



در موقع نصب میخهای ا تصال به زمین یک ولتا ژقوی با پلاریته مشخص در روی آمپرمتر دستگاه نشانداده میشود . بهرحال اگر میخهای ا تصال به زمین طوری با شد که نقط ا تصال به زمین کابل در فاصله میخها قرار گرفته شده با شد با عث میگردد که پلاریته ولتا ژهای ناشی از القا عوزه مغنا طیسی همدیگر را خنشی کرده و جریان القا شده مساوی صغر را در روی آمپرمتر نشان دهد (شکل ۳۴) .جهت دقت آزمایش بایستی از یک گالوانمتر بسیار حساس بعنوان نشاندهنده استفاده نمود . بهتر است که دستگاه (DC) آزمایش مجهز به یک قطع کننده جریان با شد که جریان

گذرنده را در حدود ۳ ثانیه قطع نماید و همچنین یک وصل کننده جریان باشد تــا اجازه داد حدود ۱ ثانیه جریان از دستگاه عبور نماید ، زیرا در موقع تداخـــل ولتا ژها فقط حرکت نوسانی شاخص اندازه گیر تشخیص داده میشود. در صورتیکـــــه هیچگونه امکان نصب میخهای زمین (در روی زمین بالای کا بل) موجود نباشد میتوان بررسی در مورد حداکثر (پیک) انحراف عقربه اندازه گیر به بعد از تغیر مسیـــر کا بل موکول نمود.



- شکل ۳۴ ــ نمودار اصول روش جریا ن DC برای تعیین محل دقیــــق عیب غلاف کا بل
 - ۲-۵ روث تخلیه شوک الکتریک

در این روش از یک مولد تخلیه شوک الکتریک و یکدستگاه DC فوق الذکر استفاده میشود که در آن خازن مربوطه با ولتا ژبین ۲ و ۳ کیا وولت پر شده و سپس انسرژی آن در فاصله موجود در محل عیب یا از طریق یک تریستور در حد فاصل شبکه و زمیس تخلیه میگردد. برقراری قوسی جرقه با عث میشود که در غلاف کا بل محل عیب یک آسیبی وارد شود و در صورتیکه در این حال از روش ولتا ژD استفاده شود با عث میشود که در این نقطه یک ولتا ژصغر ایجاد گردد. برای بدست آوردن ولتا ژالقا شده با یستی از دو میخ زمین در روی مسیر کا بل و یک دستگاه اندازه گیر ولتا ژالقا شده با یستی استفاده نمود. خمنا "از یکدستگاه اندازه گیر مقدار پیک (حداکثر) جهت نما یستی استفاده نمود. خمنا "از یکدستگاه اندازه گیر مقدار پیک (حداکثر) جهت نما یست این مقدار نیز بایستی استفاده کرد تا مقادیر حداکثر ولتا ژالقا شده با یست اندازه گرفته شود و مقدار آنرا از روی دستگاه اندازه گیر قرائت نمود. در بسیاری اندازه گرفته شود و مقدار آنرا از روی دستگاه اندازه گیر قرائت نمود. در بسیاری از موارد ورودی به دستگاه اندازه گیر مقدار حداکثر ولتا ژهای بی اندازه کوچک، این مقدار نیز بایستی استفاده کرد تا مقادیر حداکثر (ییک (ایت نمود. در بسیاری اندازه گرفته شود و مقدار آنرا از روی دستگاه اندازه گیر قرائت نمود. در بسیاری ایر موارد ورودی به دستگاه اندازه گیر مقدار حداکثر (ییک) را با یک مقاومت زیاد معهز میکنیم تا از ورود پتا نسیل پلاریزه مزاحم بدستگاه اندازه گیر جلوگیری نماید. ایمان برقراری اتصال اندوکتیو و کاپاستیو با کابلها و لوله های اطراف کابل ، از معایب استفاده از این روش است . این موضوع باعث میشود که در موقع قطع کیسردن

دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم - شماره ۴۲





مسیر خطوط (کابل ـ لوله) در اندازهگیریهای انجام شده اشتباهاتی رخ دهد البته میتوان با کنترل دقیق در حوزه عملیاتی ، مسیر عبور لولههای نصب شده در زیر زمین را مشخص و با قطع نکردن مسیر لولهها از امکان پدید آمدن این اشتباهات جلوگیری نمسود.

۵-۳ روش فرکا نس صوتی

بجای استفاده از یک جریان DCو یا خازن تخلیه شوک الکتریک میتوان یک مولد فرکانس صوتی مناسبی را به شبکه کا بل و زمین محل مورد آزمایش وصل نمود . از این دستگاهها معمولا" برای کابل یابی و برای عیبیابی کابلهای کم مقاومت ، استفاده میکنند. تقریباً " این دستگا هها همیشه در دسترس میباشند، گرچه در کاربرد دستگاه فرکا نـس صوتی محدودیتی وجود دارد ولی در مقام مقایسه با روش جریان DC اغلب مزایای انتخاب مقدار تقویت کنندگی برخوردار است . این موضوع با عث میشود که از ورود کا مل تمام جریا شهای فوکو (ادی) یا ولتا ژهای پلاریزه بدستگاه جلوگیری نماید، علاوه بر این در روش فرکا نس صوتی میتوانیم از امکان اندازهگیری ولتا ژ مرحلها ئی برخوردار شویم لذا بما این امکان را میدهد که در سطوح سخت و محکم جادهها یا سطوح عایق شده که ا مکان نصب میخهای زمین غیر ممکن است ، اندازهگیریهای مورد نیاز را انجام دهیم. نظر به اینکه ظرفیت خازنی شبکه کابل نسبت به زمین بسیار زیاد است ، لذا دستگاه فرکا نس صوتی که در مدار قرار میگیرد مانند یکبار بسیار بزرگ خازنی عمل مینماید. برای به حداقل رساندن جریان کا پاسیتیو و به حداکثر رساندن ولتاژ در نقطه محسسل عیب ، پیشنها د میگردد که آزمایشا ت را با فرکانسها ی کم انجام دهید. در روشا ستفاده از فرکانس صوبتی بایستی از یک گیرنده فرکانس صوبتی که به آن میلسه برداشت ولتا ژ وصل شده است نیز باید استفاده نمود. بدلیل استفاده از امکا نسبات

برداشت ولتا ژوصل شده است نیز باید استفاده نمود. بدلیل استفاده از امکانسیات تقویت کنندگی میتوان فاصله بین دو میله برداشت ولتا ژرا کم انتخاب نمود وباین طریق است که میتوان میله ولتا ژرا به راحتی حمل نمود و آزمایش را بوسیله یکنفر انجام داد و آنرا میتوان هم برای برداشتهای کاپاسیتیو و هم برای اثرهای شیمیائی مورد استفاده قرار داد. همچنین با این روش میتوان اندازه گیریها را در سرتا مسیر کابل در روی زمین انجام داد و حداقل علائم دریافتی در نقطه عیب را بسیرای محل یا بی دقیق عیب مورد استفاده قرار داد. برخلاف روش جریان هیچگونه تغیر پلاریته آئی در نقطه محل عیب نداریم ، زیرا با فرکانس موتی نمسی توانیسم جهت عبور جریان را اندازه گیری و یا مشخص نما ئیم .

شركت كمسيداد ESPIDAAD هفت بسخيث نقش وسيله نقليه مجهز به وسائل آزمایش کابل در خطوط توزیع انرژی به قلم : آقای تئیوویدمان (Th.Wiedeman) 1 دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم - ساختمان کاوه - طبقه چهارم - شماره ۲۲



مقالات عيب يابى كابل

۶٢

نقش وسیله نقلیه مجهز به وسائل آزمایش کا بل در خطوط توزیع انرژی

مرمت عیبهای کابل در حداقل زمان معکنه همچنین یکی از وظایف و مسئولیتهای تامیـــن انرژی الکتریکی است . تنها راه رسیدن به این هدف استفاده از دستگاههای مدرن مــــی باشد و وقتی از حداکثر بهرهوری برخوردار میباشد که آنها را در یک وسیلهنقلیه مربوط به آزمایش کابل ، نصب نمائیم .

بسیاری از خسارات سنگین وارده به صنایع و نارحتیهای آزار دهنده در ارائه خدمات به مردم یک جامعه ناشی از اختلالات شبکه های توزیع انرژی الکتریک و شبکه های مخابراتـــی میباشد . صنعت توزیع انرژی الکتریکی موظف و متعهد است که تمام اقدامات لازم جهــت پیدا کردن محل دقیق عیبهای سیستم را بعمل آورده و در کوتا هترین زمان ممکنه به رفیع اشکالات مربوطه بپردازد.

روشهای زیادی در عیبیا بی های مدرن وجود دارد و برحسب نوع و عیبکابل از روشهـای مختلف استفاده میشود، تمام روشهای مطمئن به اخذ نتایج مطلوب و کاربرد آنها راتشریح کرده ایم، با کمک این روشها محل یابی انواع مختلف عیبها ، امکان پذیر است . در مورد بقیه عیبها ، تکنسینها مجبورند که چاره کار را در استفاده از روشهای دیگر و استفاده از یکسری از دستگاههای دیگر که در اختیار دارند، جستجو نمایند.

چرا به وسائل نقلیه مجهز به دستگاههای آزمایش نیاز داریم ؟

در روشهای عیب یا بی کا بل ، در شبکههای کا بل با ولتا ژ زیا د معمولا" از جدول شما ره ۲ مشروح ذیل استغا ده میشود .

در موقع بروز یک عیب ، تکنسین مجبور است با استغاده از انواع مختلف روشهای آزمایش نسبت به پیدا کردن یک عیب که مشخصه آن برایش نا معلوم است ، اقدام نماید. لازم است که تکنسین بترتیب و برحسب اولویت از دستگاههای انذازهگیری موردنیاز استفاده نمود و عیب موجود در ترانسفورماتور یا ایستگاه توزیع برق یا ترمینال شروع کابل مــــورد سئوال (نصب شده در زیر زمین) را بترتیب مورد آزمایش و اندازهگیری قرار دهد. بهرحال ، سَاید این احتمال وجود داشته باشد که آزمایشات مربوطه در خارج از محوطههای شهری و در محوطدهای رو باز انجام شود. متاسفانه عیبیابی در موقع وقوع در شبو بخصبوص در شرائط جوی نامناسب به یک مهارت و استادی زیاد اح<mark>تیاج دارد. باین دلیل است کسیس</mark>ت تکنسین با یستی همیشه دستگا ههای مورد نیاز عیب یا سی را آماده نموده تا بمجرد اطبلاع از وجود اشکالی از آنها استفاده نماید، طبیعی است که تکنسین موقعی میتواند ازدستگا د منا سب استفاده نما ید که تما م دستگا ههای اندا زهگیری در ایک وسیله نقلیه حمل شده ابست محل اشکال ، آماده باشد و یا اینکه این دستگاهها در وسیله نقلیه مجهز به دستگاههای مدرن اندازهگیری و آزمایش جهت عملیا تاعیب یا بی ، نصب شده با شند. در موقع عملیــــاد عیب یا ہی بایستی به رعایت موارد ایمنی برای بهرهبرداران و تکنسینها توجه کامل معطوف گردې، زېرل در اروشهای مدرن مورد استغاده جهت عیب یا ښی های از نوع مشکل از ولتباژهای زیاد/استفاده میشود، امروزه از چهار نوع وسیله نقلیه مجهز به دستگاههای مدرن آزمایش

ESPIDAAD		مقالات عیب یابی کابل ر
<u>2n.ir</u>	۶۳	
آنها و ضرورت نصب منولند	ر تجهیزات و وسیله نقلیه ، استفاده می ستگاههای آزمایش و خروجی مورد نیاز از ، متفاوت میباشد. بیابی که امروزه مورد استفاده قرار م	برحسب نوع و ترکیب د، تا مین انرژی الکتریک
یعیرند . دستـگاه آزمـا یــش		(شــــرح کــــا ر
گیرنده و انتقال دهنده	فرکا نس صبوتیی	عیب یا بی کا بل
دستگا ه سیا ر تست عایق	آ زما یش مقا و مت (ا همیک) عا یق	تشخیص عیب
دستگا ه کا بل سوز دستگاه ا نعکاس پا لس	مقاومت زیاد مقاومت کم کابل سوزی اندازه گیری انعکاس پالس	عیب یابی مقدماتی
مولد تخليهشوک الکتريکی	تعین محل عیب از طریق تخلیه شــــوک الکتریکی (همراه با صدای ناشی از تخلیه)	تعين محل دقيقعيب
فرکا نس موتی	روش (پیچش) حداقل اغتشاش (برآینده حوزه مغناطیسی)	
دستگاه آزمایش ولتا ژزیاد	بعد از مـرمت : ولتاژ زیاد	آزمایش کابل

انسواع طرمهای وسایل نقلیه مجهز بدستگاه آزمایش

علیرغم این حقیقت که اصول و کا ربرد انواع مختلف دستگا ههای آزمایش ، یکسان میبا شـــد ولی فقط بعلت وجود تغاوتها ئی در جزئیات عملیاتی آنها ، در طرحهای مختلف ساخته شـده و در وسایل نقلیه مربوطه نصب شده اند .

طبرح شعباره (

اندازه وسیله نقلیه عمدتا "به مواردی از قبیل : استفاده از دستگاه آزمایش ولت....اژ زیاد و بعقدار متوسط عایق معرفی ، بستگی دارد. ترانسفورما تورهای ولتا ژ زیاد طراحـ..ی شده در جعبه های پوشش دار، ساخته شده و آماده استفاده است . خروجی ولتا ژ زیاد بوسیلـه یک سبکه کابل ولتا ژزیاد که در تابلوی ا تعال ترمینالیها و صل شده اند ، قابل استفاده میباشد. انتخاب دستگاهها و ترتیب استفاده از آنها بوسیله یک کلید مجهز به دنده که در جعبه پوشش دار قرار داده شده است ، امکان پذیر میباشد . چرخهای کابل مورد نیاز استفاده از ولتا ژزیاد (یا حتی برای ا تعال دستگاههای آزمایش) مجهز به حلقه های لغزان ، در دستوس میباشد. تمام دستگاهها در قضه های ۹ اینچی قرار داده شده اند و فقط از طریق کابین عملیاتی ساخته شده در جلوی وسیله نقلیه قابل برداشت میباشند. طراحی آنها در نظر گرفته شده است که جادادن تمام دستگاهها در کمترین





فضای ممکنه با شد ، در نتیجه اندازه و ابعاد وسیله نقلیه نیز همچنین کوچکتر شدهاست . بعلت محدود بودن ولتا ژ و حرارت موردنیا ز برای شکستن سد دی الکتریک عایق جا مـــد ، مقدار ولتا ژ و خروجی دستگاه آزمایش ولتا ژ زیاد نیز محدود میبا شد . ترانسفورماتورهای آزمایش را میتوان از وسیله نقلیه خارج نمود و با دو عدد بوش (غلاف اتصال) دو پل از نوع هوا (گاز هوا) مخصوص ولتا ژ زیاد ، مورد نیا ز از آنها استفاده نمود و با استفاده از این امکان ، مقدار قابل توجهی وقت جهت کارهای مربوط به اتصال دستگا هها صرفه جوئی نمود . با این ترتیب استفاده از ولتا ژ آزمایش ه ۲۴ کیلوولتی امکان پذیـر میگردد . علت اینکه بقیه دستگا هها را نمیتوان از وسیله نقلیه خارج نمود این است میگردد . علت اینکه بقیه دستگا هها را نمیتوان از وسیله نقلیه خارج نمود این است میگردد . علت اینکه بقیه دستگا هها را نمیتوان از وسیله نقلیه خارج نمود این است تمام دستگا ههای آزمایش موجود در وسیله نقلیه از سیستم بهرهبرداری خارج میشوند .

طـــرح شعــا ره ۲

طرح دیگر این است که دستگاههای استاندارد شده : فرکانس صوتی ، کابل سوزی و تخلیسه شوک الکتریکی و دستگاههای استاندارد شده مربوط به آزمایش ، در یک محوطه قرار داده شـونـد .

بهر «برداری از این دستگا هها از طریق یک میز بهر «برداری براحتی انجام میشود . تمــام اجزاء مربوط به کلیدها (کلیدهای انتخاب وضعیت ، کلید اتصال بزمین) همگی در عایق گازی ۶ SF (سولفورهگزافلورید) تحت فشار ۲ تا ۲/۵ آتمسفر قرار دارند و این امست با عث میشود تا بتوانیم دستگا هها را نزدیک هم و بصورت فشرده در وسیله نقلیه نصـ شده و از فضای موجود حداکثر استفاده بعمل آوریم ، بنابراین ، وسیله نقلیه با اندازه متوسط را میتوان برای ولتا ژهای تا ۲۰ کیلوولت مورد استفاده قرار داد. بهرحـــال، خروجی دستگاه آزمایش در این طراحی با مقایسه با سایر سیستمها ، بسیار محدود تراست. معا يب آ ين سيستم در العميرا تا مورد نيا ز آ ن يعنى : تميز كردن و انظافت ايا التعويض عايق گازی آن ، میباشد ، علاوہ ہر آن و ہدلیل یک مقدار نشت کمی از گاز SF کہ ممکن است پس از مدنی حاصل شود لازم است که هرچند وقت یکبار مخزن را مجددا " با گاز SF۶ پــ نما ئیم و برای این منظور لازم است که وسائل : اتصالات لازم برای برکردن گاز،فیلترهای خشک کننده و تمیز کنندههای گاز و سیلندرهای ۶F۶ برای رزرو ، را داشته باشیم. در دسترس بودن این گاز و لزوم دقت بسیار زیاد مبنی بر اینکه گاز در موقع پرکردن کا ملا" عاری از گرد و خاکباشد ، در بسیاری از کشورها نولید یکسری مسائلی را نموده است . افت فشار در سیستم عایق گازی ۶ _{SF} یا وجود هرگونه اشکال در مدار کنترل با عث میشود که کا ملا" بهرهبرداری از وسائل و دستگا ههای موجود در وسیله نقلیه ، متوقف شــود و انتازا انبلم جو آزما يشات مربوطه بپـردا زيــم .





طــرح شعـاره ۳

در این طرح از هوا که به وقور در دسترس قرار دارد بعنوان عایق از نوع متوسط در : سیستمهای ولتا ژ زیاد کلیدهای از نوع دندهدار و اتصالات کابلها ، استفاده میشود وباین دلیل بایستی فواصل بین ها دیهای ابرق دار فاصله بیشتری داشته باشد که در نتیجه اندازه وسیله نقلیه نیز بایستی بزرگتر باشد.*

» کلیدهای بهره برداری از دستگاهها و تمام وضعیتهای مشروح فوق الذکر وسائل ا تصال کننده به زمین و تخلیه شوک الکتریکی قابل رویت بوده و میتوان آنها را کنترل نمود. مسئول بهرهبرداری از دستگاهها با استفاده از این تسهیلات امکان خواهند داشت ک... اشتبا هات بهرهبردار خود را برطرف نمایند که بخصوص برای مشتریان فارجی میتسواند مزیت عمدهائی به شمار آید ، دستگاههای استاندارد موجود در طراحی شماره ۳ در روی میز بهرهبرداری نصبگردیدهاند و میتوان با فارج کردن دوشاخه آنها از پریزه....ای مربوطه ، آنها را بعنوان دستگاههای قابل حمل مورد استفاده قرار داد ، لذا در موقع بروز اشکالی در مدار کنترل یا خرابی در وسیله نقلیه میتوان در مواقع ضروری همچنان بروز اشکالی در مدار کنترل یا خرابی در وسیله نقلیه میتوان در مواقع ضروری همچنان بروز اشکالی در مدار کنترل یا خرابی در وسیله نقلیه میتوان در مواقع ضروری همچنان بروز اشکالی در مدار کنترل یا خرابی در وسیله نقلیه میتوان در مواقع ضروری همچنان بروز اشکالی در مدار کنترل یا خرابی در وسیله نقلیه میتوان در مواقع ضروری همچنان ناین طراحی از استقلال بیشتری برخوردار بوده و تعمیرات دستگاهها آسانتر میباشد . این طراحی از استقلال بیشری برخوردار بوده و تعمیرات دستگاهها آمین میتوان گفت که حوزه عملیا تی انواع مختلف وسائل نقلیه را میتوان با دستگاههای این طراحی و مطابق با خرول ۳ افراحی نصود .

مسولىدا	فر کانــس موتــی	تخليدشوک الکتريک	کابل سوزی	۲ زما یـــــش	کا ہــــل	ِ سَوع وسيلــــه نقليـــــه
۷کیلو ولتآمپن	۵۰۰ وات	۱۶کیلوولت در ۴۰۰ژول	۱۴کیلوولت در ۷ کیلــو ولت آ مپر	ه ۵کیلوولت¥¥ ه γکیلوولت¥	۵۵×۳ کیلو ولست	مینی بوس VW-Bus
لأكياـــو ولـتآمير **	ه ه ۵ وا ت	۲۵+۵۹/۰۰ کیلوولت درهه ۱۰ ژو ل	ه اکیلوولت درآگیلوولت آ میسیر	هγکیلوولت¥¥	۵۰×۳کیلو ولــت	مینی بوس L 509 D
9کیلــو ولـتآمپر **	ه ه ۵ وا ت	۲۵+۵۰/۵۰ کیلوولت در ۵۰۰۲ژول	۱۰۰ کیلوطت در ۱۵ کیلسو ولت آمپر	۱۳۵ ^۵ کلیویلت ۲۳۵ ۲۵۰کیلویلت ۲ مپــر	۳×۲۵ کیلو ولـــت	مینی بوس L 609 D L 709 D

جـدول شماره ۳ : وسائل نقلیه مجهز به انواع وسائل مورد نیاز عیبیابی کابل

** مخصوص بهرهبردا ری در داخل وسیله نقلیه


* مخصوص بهرهبرداری در خارج وسیله نقلیه




مقالات عبب يابى كابل

99

شکل ۲۵٬۱ – یکسری کا مل از دستگا ههای آزمایش جهت نصب در وسیله نقلیه و مقایسه ابعیاد آنها





این جدول طوری تنظیم شده که برای جلوگیری از افزایش وزن ، انجام آزمایش واندازهگیسری عملیات (کابل سوزی برای عیب یابی مقدماتی ، تخلیه شوک الکتریکی و فرکانس صوتیی) از همدیکر مجزا شدهاند، برای آزمایش ولتا ژ زیاد تا ۱۵۰ کیلوولت ، یک چرخ کابل درنظر کرفتند سده است ، برای آزمایش و اندازه کیری تا ۲۵ کیلوولت یک کابل سه فاز همراه با یک انتخاب کننده فاز در نظر گرفتنه شده است .

حسن این طراحی در آین است که بجای سه چرخ کابل برای کابلهای تک رشته فقط به دو عدد آشها انیاز داریم و در موقعیکه لازم با شد که آزمایش تا ۲٫ کیلولت با وسیله نقلیـــه انجام شـود ، برای هار علیم برداری فقط یک چرخ کابل کفایت مینماید .

طراحی بصب دستکا ههای آزمایش و آندازهگیری

تمام سازندگان وسائل نقلیه آزمایش کابل ، مسائل مربوط به تجهیزات ضروری و نصب آنها در کمترین فغا و راحتی عملیات بهره برداری را مورد تحقیق و بررسی قرار میدهند و بعضی از 'سی سازندگان اینگوند وسائل نقلیه در کشورهای مختلف ترجیح میدهند که دستگا هها ر آزما بس و اندازه گیری حبت نصب در وسائل نقلیه را به دلایل مالی و اقتصادی ، بسیسه سارندگان کشور خودسان سفارش دهنند.

سرای این سنظور چیشنهادهای فنی در این زمینه قابل ارائه میباشد که برحسب آنها،کلیه تجهیزات مورد لزوم به چنج گروه مکانیکی تقسیم میشوند که بر اساس آنها خریداران سی اتوانند وسائل را نصب و اتمالات لازم را انجام دهند. کلیه این دستگاهها که فضای نصب آنها در حداقل ممکنه طراحی شدهاند،نهتنها شامل تمام دستگاههای آزمایش مورد لزوم است

ىقالات اعيب يا بى كا**بل**



84

بلکه همچنین شامل کلیه قسمتهای مربوط به بهبرهبرداری و اتصالات سربوط به آنها نیسز میباشد. (شکل a ۳۵)

نتيجــەگىــرى

این حقیقت که تمام دستگاههای مورد نیاز در یکجا و نزدیک هم نصب شده اند و همیشه در محل آزمایش و اندازهگیری در دسترس قرار دارند با عث میشود که وسیله نقلیه آزماییش برای تکنسین یک وسیله ضروری و صرفنظر نکردنی با شد. با کمک تکنسینهای ورزیده و یک سازمان کارآمد (سرویس آماده ، امکان خبررسانی فوری و امکانات تماسهای مخابراتی سی سیم) میتوان گفت که زمان لازم جهت عملیات عیب یابی در مناطق شهری بطور متوسط حدود ۵۰ دقیقه است ، لازم است که اشاره نمائیم که مدت ذکر شده (۵۰ دقیقه) بر اساس تمارهای ارائه شده توسط شرکتهای برق منطقه ای و سازمانهای تا مین انرژی الکتری بدست آمده است .

ا يىنى___ى

ولتا ژهای زیاد تولید شده در وسیله نقلیه که مورد نیاز عملیات عیبیا بی کابل بوده و بخصوص برای آزمایش کابل بسیار ضروری میبا شد ، ممکن است که بعلت زیاد بودن ولتا ژ برای کارکنان ایجاد خطر بنماید، لذاتا مین سیستم ایمنی بسیار مطمئن ، از ضروریات میبا شد ، سازندگان وسائل نقلیه مجهز به دستگاههای آزمایش ، کلید شرائط ایمنی جهت اندازه گیریهای لازم را رعایت نموده اند تا از خطرات ناشی از تماس با ولتا ژ زیاد و حتی در شرائط خطای انسانی و اشتباهات عملیات بهره برداری ، جلوگیری نمایند . برای بهره برداری از دستگاههای موجود در وسیله نقلیه آزمایش با یستی عوامل ایمنی مختلفی در نظر گرفته شده است که تا در صورت عدم رعایت و انجام این موارد ایمنی مختلفی بهرد برداری دستگاهها موجود در وسیله نقلیه آزمایش با یستی عوامل ایمنی مختلفی در نظر گرفته شده است که تا در صورت عدم رعایت و انجام این موارد ایمنی . از میرد برداری دستگاهها جلوگیری نماید و در صورتیکه در حین عملیات بهره برداری مریک از عوامل ایمنی اشکالی بوجود آید کل سیستم قطع شده و عملیات متوقف میگردد . تمام عملیات اندازه گیری توام با شرائط ایمنی مشروح ذیل از آخرین پیشرفتهای مربوط


- وسیله نقلیه آزمایش و تمام قسمتهای فلزی به کابل اتمال به زمین ، وصل شده اند. علاوه بر آن ، یک اتمال به زمین کمکی نیز برای حفاظت و کنترل دستگا ههای خارج از وسیله نقلیه آزمایش در نظر گرفته شده است ، یک میکروسوئیچ برای کنترل وضعیتت اتصال کابل زمین به یک ترمینال اتصال به زمین در روی وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است .
- اطاقک (کابین) ولتا ژزیاد و کابین آزمایش بوسیله یک میز مخصوص بهره بردار و یک شبکد از جنس پلکی گلاس که در با لای آن قرار دارد ، از یکدیگر مجزا شده اند (شکل ۳۶) دصای بین میز بهره برداری و کابین ولتا ژزیاد و دسته های عایق دار کلیدهای منتهی به وسیله نقلیه برای جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت محیط ، به حد کافی در نظـــــر گرفته شده است ، وسائل نقلیه آزمایش طوری طراحی شده اند که فقط بهره برداری از آنها موقعی امکان پذیر است که در بهای منتهی به کابین ولتا ژزیاد ، بسته با شند .

مقالات عيب <mark>يابى كاب</mark>ل



۶٨

شکل ۳۶ ــ



ـــ ایمنی کا مل مدار بوسیله کلید حفاظت در مقابل جریان ناشی از وجود عیب ، تا میـــن شده است . تعداد سه لامپراهنمای مشروح ذیل در تابلوی اصلی قرار دارد که روشـــن بودن آنها نمایانگر آماده بودن دستگاهها برای بهرهبردار است :

لامپ را هندای سبز رنگ : معرف اتصال ولتاژ (۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز) سیستــــم برق رسانی است .

- لامپ را هنمای زرد رنگ : برای اعلام آمادگی بهرهبرداری از سیستم میباشد و روشــــن بودن آن نمایانگر این است که کلید حفاظت در مقابل عبـور جریان ناشی از وجود عیب ، روشن بوده و مدارهای حفاظتـی، عملیات آزمایش و اندازهگیری با شرائط ایمنی را تامیــــن مینمایند.
- لامپ را هنما ی قرمز رنگ: روشن بودن این چراغ معرف اعلام آما دگی جهت روشن کــــردن دستگا هها برای عملیا تآزمایش و اندازهگیری میبا شد .
- ـ مدار کنترل رله ۲ نشانداده شده در شکل ۳۷ فقط در موقعی اجازه بهره بـــرداری از دستگاههای نصب شده در وسیله نقلیه را میدهد که اتصالات به زمین مشروح ذیل از طریق یک مقاومت کمتر از ۲۰۱۰ اهمی به زمین وصل شده با شند: یک مقاومت کمتر از ۱۲۰ اهمی به زمین وصل شده با شند: وسیله نقلیه اتصال به زمین، اصلی ــ زمین ـ اتصال به زمین ، کمکی علاوه بر اینها ، وجود یک ولتا ژ عیب که بین شاسی و زمین پدید آید و مقد ار شاز ۳۵ ولت بیشتر با شد با عث قطع کا مل سیستم میگردد.
- یک مدار کنترل دیگر شکل ۳۷ رله ۱ است که مدارات مشروح ذیل که بوسیله غلاف کا بنل آزمایش ایجاد میگردد را کنترل مینماید :
 وسیله نقلیه ـ.. کابل آزمایش ـ.. زمیــن
 وسیله نقلیه ... کابل آزمایش ـ.. زمیــن
 چنانچه مقاومت هریک از این مدارها از ۶ اهم تجاوز کند با عث میشود که عملیــــــات
 چنانچه مقاومت هریک از این مدارها از ۶ اهم تجاوز کند با عث میشود که عملیـــــات
 چنانچه مقاومت هریک از این مدارها از ۶ اهم تجاوز کند با عث میشود که عملیـــــات
 چنانچه مقاومت هریک از این مدارها از ۶ اهم تجاوز کند با عث میشود که عملیــــات
 چنانچه مقاومت هریک از این مدارها از ۶ اهم تجاوز کند با عث میشود که عملیـــــات
 چنانچه مقاومت هریک از این مدارها از ۶ اهم تجاوز کند با عث میشود که عملیـــــات
 چنانچه مقاومت هریک از این مدارها از ۶ اهم تجاوز کند با عث میشود که عملیــــــات
 چنانچه مقاومت هریک از این مدارها از ۶ اهم تجاوز کند با عث میشود که مدر یکی از اتصالات ، عیب وجود داشته با شد و یا اینکه در اتصال به زمین ، اشکالی ایجاد شده با شد .
 برای جلوگیری از آسیب دیدن بدستگاه یک رله ولتا ژ در نظر گرفته شده که ولتاژ سیستم
 برای جلوگیری از میب ده بوسیله وسیله نقلیه را کنترل مینماید و در موقعیک ه
 - ولتاز از مقدار تنظیم شده قبلی،کمترویا بیشتر باشد باعث قطع مدار ولتا ژ میگردد.

دفتر مرکزی: تهران - خیابان جمهوری اسلامی - روبروی آلومینیم - ساختمان کاوه - طبقه چهادم - شماره ۴۲

مغالات عيب يابي كابل

)

۶٩

Interlock) را انجام داده باشیم.

تعداد ۲ کلید اضطراری با یک سیستم قغل (Interlock) در وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است . علاوه بر این ، کلیدهای اضطراری دیگری برای استفاده در خارج از وسیله نقلیه منظور شده که میتوان آنها را بوسیله کابلهای اتصال به لامپهای راهنما متصل نمود . در صورتیکه یکی از این کلیدهای اضطراری عمل نموده و قطع شود ، اتصال مجدد این کلید فقط موقعی امکان پذیر است که قبلا" آزاد سازی و رها سازی قغسسل

بوسیله یک کلید انتخاب که در روی تابلوی اصلی نصب شده است میتوانیم دستگــــا ه

ESPIDAAD

آ زمایش موردنظر را انتخاب نما ئیم، یک سیستم قفل داخلی (Interlock) از استخاب دو دستگاه در یک زمان جلوگیری مینماید، یک قفل اضافی دیگر باعث میشود . سا مدار سیستمهای مربوط به ولتاژ متوسط و ولتاژ زیاد را از یکدیگر مجزا نمایسد . و مانع ورود هم زمان این ولتا ژها (متوسط و زیاد) بدستگاهها میگردد... تمام دستگا ههای مخصوص سیستم ولتا ژ متوسط (کابل سوزی ، فرکا نس صوتی و تخلیب...ه شوک الکتریک) در سرهای خروجی (ترمینالهای خروجی)، به سیستم انوما تیسبک جهست جلوگیری از ایجاد مدار اتصال کوتاه ، مجهز میباشند. پس از اتمام عملیات اندازه گیری و یا آزمایش ، کابل اتمال شده بطور اتوماتیک (خودکار) باز میشرد، برای جلوگیری از اشر تخلیه الکتریک، بخصوص در کابلهای با عایق PVC (بلی وینیل کلراید) بایستی اتصال مستقیم وسیله اتصال دهنده بسزمیسن موجود در سیستم را قطع نمود. ^{هر} دوی این کلیدهای اتصال به زمین را میتوان **از داخل ا**طا<mark>قک بهرهبرداری مثاهیده</mark> نمېرد. در وسائل نقلیه مدرن ، یک تابلوی نشاندهنده با الامپهای را هنما ادر نظر گرفته شده تا با ابن طریق بشوان موارد مخصوص عملیات ایمنی را مشاهده و کنترل نمود. ایسن تسهيلات با عث ميشود تا ا<mark>تكنسيان بتواند محل بروز يكا شكال را سريعا " بيدا نمايد</mark> ، (بطور مثال : آز بسته نبودن دربهای عقب ، عدم اتمال کا بلهای اتمال بزمین). **K** شکل ۳۷ـ نمودار از مدار وسیله نقلیه با ایکادان آباره بران اندازهگیری 🐎 🕂 115 ۱- رله کنترلبرای مدار اتصال بزمین آرمايش-۲- رله مخصوص ایجا د عیب در ولتا ژ n ۳- دستگاههای آزمایش خارجی(خارج از وسیله نقلیه) ۴۔ مولد فرکا نس موتی **ei**---0 [14] دــ دسّتگا ه کا بـل سوّز ۶ــ مولد تخلیه شوک الکتریکی Ē--⊊ ۷۔ دستگاہ انعکاس پا لس ۸ـ دستگاه آزمایش ولتاژ زیاد ۹- یک دسته خازن ١٥- جرخ كابل مخصوص ولتار متوسط ٣x٢٥ كيلوولت ١١- چرخ كا بل مخصوص ولتاژ زياً د ۱×۱۵۰ کیلوولت ۱۲ - جُرَحٌ کا بل سیستَّم بُرق رَسًا نی ۱۳- جَرح کا بل ایتمال بزمین قطع مدار اتصال كه مستقيما " ۱۴- چُرُخ مَحْصُوص کا بِلَ کَمَکَی ۱۵- کلید ا تما ل بزمین بزمين اتصال شده دفتر در کزی: تهران ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم ـ شماره ۴۲

مقالاتعيب يابى كأبل



PowerEn.ir

Y٥

عملیا ت عیب یا بی کا ہے (کا ہل سوزی)

هدت اولید از عملیات کابل سوزی ، کاهش مقاومت لااقل یک هسته کابل میبا شد.در عملیات عیب یابی مقدماتی، بهتر است که مقاومت عیب حدودا "از ۱۹۵ اهم کمتر با شد یعنـــی از مقاومت امپدانس خود کابل کمتر با شد. در موقع عملیات کابل سوزی بایستی بهره بـــردار از بوجود آوردن یک اتصال فلز به فلز جدا "خودداری نماید. مقاومت محل عیب بایستیی از نوع مواد عایق کربونیزه با شد. دستگاههای کابل سوز با طیف گسترده عملیاتی ساخته شده است . بهرحال ، تجربه نشان داده است که در اکثر موارد ، دستگاههای کابل ،.ــوز یا خروجی های از ۵ /ه تا ۵ کیلوولت آمپر مناسبتر میبا شند.

عیب یا ہے معدما تی کا بل

روش مدرن برای عیب یا ہی های کا بل برا سا س اصل ا نعکا س پالس استوار است ، در این روش یک پالس در کا بل مورد نظر ارسال میکنیم ، این پالس در محل عیب منعکس شده و سپس بـــه نقطه اندازهگیری برمیگردد ، زمان مربوط به انعکا س پالس را بوسیله بکدستگـــاه اندازهگیری مینما ئیم ،

طول مسیر پیموده شده توسط پالس را از ضرب کردن زمان اندازه گرفته شده در سرعت انتشار پالس در کابل مورد نظر و تقسیم حاصل ضرب برعدد ۲ ، بدست میآید. این مقدار بدست آمده یک فاصله تقریبی تا محل عیب را بدست میدهد که با داشت....ن آن میتوانیم به عملیات تعین محل دقیق عیب بپردازیم.

اصل تخلیه شوک الکتریکی ، فرکا نس صوتی ، اندازهگیری ولتا ژ مرحله ائی

با اجرای عملیات عیب یابی مقدماتی کابل و محاسبه فاصله تقریبی تا محل عیب، عملیات و کار مربوط به تعین محل دقیق عیب را آسانتر نماید. در عیب یابی مقدماتی کابــل ، فاصله محامبه شده تا محل عیب بندرت با واقعیت مطابقت دارد ، زیرا مسیر و جهت کابل همیشه غیر منظم بوده و دیگر آنکه بندرت میتوان سرعت انتشار پالس را دقیقا" مشخصیص نمود .


روش ولتا ژ مرحله ای (عیبهای غلاف) :

اگر دو انتهای یک کابل اتصال بزمین نشده باشد و چنانچه در این حالت یک ولتاژ زیاد و کافی به غلاف کابل اعمال کنیم این امر باعث میشود که ولتاژ اعمال شده از محل عیب غلاف بزمین وارد شود و یک ولتا ژحداکثر (پیک) ایجاد نماید. با استفاده از میلیسه برداشت ولتا ژمرحلهای میتوان ، محل ایجاد این پیک (حداکثر ولتا ژ) و یا محسسل دقیق عیب را مشخص نمود.

روش ولتا ژ مرحله ای (عیب ها ی غلاف)

اگر دو انتهای یک کابل اتصال بزمین نشده باشد و چنانچه در این حالت یک ولتاژ زیاد و کافی به غلاف کابل اعمال کنیم این امر باعث میشود که ولتا ژ اعمال شده از محــل

دفتر مرکزی: تهران ـ خیابان **جمهوری اسلامی ـ روبروی آلومینیم ـ ساختمان کاوه ـ طبقه چهارم ـ شماره ۴۲**



- Y1

عیب غلاف بزمین وارد شود و یک ولتا ژحداکثر (پیک) ایجاد نماید . با استفاده از میله برداشت ولتا ژ مرحله ای میتوان ، محل ایجا د این پیک (حداکثر ولتا ژ) و یسا محل دقیق عیب را مشخص نمود .

ESPIDAAD

۔ تخلیہ شوک الکتیریکی

ا مروزه اکثر عیبهای در طیف ولتا ژ زیاد را با این روش محل یا بی میکنند . در ایـــن روش یک ولتا ژ زیاد را از یکسری خازن در فاصله موجود در محل عیب ، تخلیه میکنیم . ا مواج صوتی حاصل از تخلیه را بوسیله یک میگروفن زمینی حساس و تقویت کننســده از طریق گوشی ها دریافت میگردد . این روش در مورد عیبهائی که در آنها جرقه بــرقــرا ر میشود و عایق محل عیب از مقدار متوسطی برخوردار است ، بکار برده میشود . این روش در مورد عیبهای اتصال کوتاه شده با مقاومت اهمیک کمتر از ها هم نمیتواند مـورد استفاده قرار گیرد . بهرحال بایستی با اجرای مکرر عملیات تخلیه الکتریکی مقاومت عیب را بمقدار زیادی افزایش داد .

روش تخلیه شوک الکتریکی نسبتا" ساده بوده و یک نتیجه رضایت بخشی را ارائه میدهد . روش القائبی

استفاده از روش القائی برای پیداکردن محل دقیق عیبهای کا بل فقط موقعی ضرورت دارد که : مقاومت عیبهای اتصال کوتاه شده (کم مقاومت) را نتوانیم بمقدار خیلی زیادی افزایش دهیم یا اینکه در مناطق پر سر و صدائی باشیم که ناچارا "نتوانیم از روش صوتی برای تعین محل عیب استفاده کنیم، از این روش همچنین میتوان در مــــورد کابلهای قرار داده شده در لوله نیز استفاده نمود، روش القائی مورد استفاده اکثرا" Twist است که در مورد وجود عیب ما بین هسته های کابل ، استفسا ده همان روش میشود ، روش Twist فقط موقعی ا مکان پذیر است که مقاومتِ کا بل کمتر از ۱۰ اهسم باشد، دو هسته معیوبکابل را با بکجریان فرکانس صوتی تغذیه میکنیم و اینجریان ، بایستی حتی المقدور زیاد انتخا بشود. در این موقع در سرتا سر مسیر کا بل یک ترتیبی از حداکشر و حداقل (پیچش یا Twist) بدست میآید. فاصله بین از حداکشر و حداقل ها بستگی بنوع کابل داشته و تابعی از پیچش هستهها میباشد. برای پیدا کردن اکہ اسال کے زبری رمیں رہے است کے اسل کے بار i 11. 🐔 حتما" از فاصله حداقل و حداکثر سیگنال پیچش هسته ها ، کمتر باشد ، بعلت وجود مدار ا تصال کوتاه ، دیگر سیگنال پیچش بعد از محل عیب ظاهر نمیشود و این خود دلیـــــل با رزی بر تعین محل عیب میبا شد .

عیبیا ہی مدرن و پیشرفتہ

معمولا" اصول عیب یا ہی کا ہل استا ندارد شدہ است بطوریکہ میتوان گفت تر تیب و تـــــوالی اندا زہگیریہا یا آزمایشا ت ہہ ۵ مرحلہ جدا از ھم فوق المذکر تقسیم شدہ اند .

مسینریا ہی کا ہل

دانستن مسیر کابل از اهمیت ویژهائی برخوردار است ، زیرا موفقیت عملیا تبعدی بخصوص



تعین محل دقیق عیب کابل به محیح بودن نقشههای شبکه کابل گذاری مربوط میشود. در اکثر موارد ، مسیریابی کابل بوسیله روش صوتی انجام میشود. در این روش یک سیگنال فرکانس صوتی در کابل ارسال میگردد و سپس بوسیله یک گیرنده مجهز به نشاندهنده قابل رویت صوتی آنرا دریافت میکنیم. بوسیله تعقیب کردن این سیگنال میتوان مسیر کابل را مشخص نصود.ضعنا "بایستی اشاره نعود که عمق کابل گذاری را نیز بدینوسیله میتسوان مشخص کسرد.

خروجی ۲ تا ۱۰۰ وات برای مسیر یا بی <mark>کا بل فوق العاده مناسب میباشد .</mark> علاوه بر این ، مولدهای با خروجی ۲ تا ۱۰۰ وات قابل حمل بوده و کار کردن با آنهــا راحتـر است .

تشخیـــص یک عیب کا بـل

برای انجام عملیات عیب یابی کابل لازم است که هویت یا مشخصات طبیعی یک عیب تشخیـــــم داده شود . بخصوص باید بدانیم که عیب از نوع مدار باز (با مقاومت زیاد) یا از نوع مدار اتصال کوتاه (با مقاومت کم)است و برای این منظور بایستی بوسیله یکدستـــگاه آزمایش کننده مقاومت ، یک آزمایش ساده اندازه گیری مقاومت عیب را انجام دهیم . در صورتیکه مقاومت عیب کم باشد بایستی عملیات مربوط به تعین محل مقدماتی عیب را انجام دهیم و چنانچه مقاومت عیب زیاد باشد بایستی عملیات مربوط به تعین محل مقدماتی عیب را انجام دهیم و چنانچه مقاومت عیب زیاد باشد بایستی عملیات مربوط به تعین محل مقدماتی عیب را انجام

